

Kanton Solothurn Amt für Umwelt

Strategische Planung Sanierung Geschiebehaushalt **Schlussbericht**

Bericht Nr. 1413107.1b



Zollikofen, 29. Oktober 2014 / He

Bearbeiter: Georg Heim **Andreas Sutter** Annik Raissig **Thomas Scheuner**

P:\Projekte\14 Ingenieurgeologie\2013\1413 107 Kanton SO, strateg. Sanierung Geschiebehaushalt, HeSch\50_Auswertung\Berichtsentwürfe & Rohfassungen\OK_01_Hauptbericht und Dünnern\AC01aHe,

Schlussbericht SanGHH Kt. SO 2014-10-08.docx/He

6374 Buochs NW



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Ausgangslage	4
1.1 Einleitung	4
1.2 Auftrag	4
2. Anforderungen an den Schlussbericht	4
3. Grundlagen	5
3.1 Thematische Grundlagen	5
3.2 Gebietsspezifische Grundlagen	5
4. Untersuchungsmethodik	6
4.1 Übersicht der Arbeitsschritte	6
4.2 Definition geschieberelevanter Anlagen (Schritt 2)	8
4.3 Abgrenzung Zielgerinne (Schritt 1)	10
4.4 Methodik zur Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung	12
4.4.1 Generelle Bemerkungen	12
4.4.2 Beurteilung der Reichweite von Beeinträchtigungen	12
4.4.3 Entscheidung Schnelltest oder Grundbewertung	13
4.4.4 Vorgehen Schnelltest – morphologische Ansprache (Schritte 3 und 4)	13
4.4.5 Quantitative Beurteilungselemente des Schnelltests (Schritte 5 – 7)	14
4.4.6 Vorgehen Grundbewertung (Schritte 5 bis 9)	16
4.5 Bezeichnung des Grades der Beeinträchtigung	18
4.6 Ökologisches Potenzial (Schritt 11)	19
4.7 Beurteilung der Machbarkeit von Sanierungsmassnahmen (Schritt 12)	19
4.8 Liste der sanierungspflichtigen Anlagen (Schritt 14)	20
4.9 Berücksichtigung anderer Massnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensräum (Schritt 15)	e 20
4.10 Regelung für Massnahmen mit unklarer Sanierungspflicht (Schritt 16)	20
5. Beurteilung Sanierungsbedarf Dünnern und Augstbach	21
5.1 Beschreibung des Einzugsgebiets	21
5.2 Geschieberelevante Anlagen	21
5.3 Morphologie des Zielgerinnes im naturnahen Zustand	22
5.4 Gerinnemorphologie des Zielgerinnes im IST-Zustand	24
5.5 Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes	25
5.5.1 Detaillierungsgrad der Untersuchungen	25
5.5.2 Berücksichtigung der Gewässerverbauungen	25

1413107.1b Kt. SO, Sanierung Geschiebehaushalt Schlussbericht Strategische Planung



29
28
26

Anhang

Anlagenübersicht	1
Beurteilung der Anlagen im Einzugsgebiet der Dünnern	2
Beurteilung der Anlagen und Zielgerinne ausserhalb des Dünnern-Einzugsgebiets	3
Potenzielle Konflikte mit Hochwasserschutz bei Geschiebesanierung	4
Beilagen	
Übersicht der Zielgerinne und der Anlagen, Blatt Nord	1
Übersicht der Zielgerinne und der Anlagen, Blatt Zentral	2
Übersicht der Zielgerinne und der Anlagen, Blatt Ost	3
Übersicht der Zielgerinne und der Anlagen, Blatt West	4



1. Ausgangslage

1.1 Einleitung

Der Geschiebehaushalt von Fliessgewässern wird vielerorts durch Anlagen wie Wasserkraftwerke, Kiesentnahmen, Geschiebesammler und Gewässerverbauungen beeinträchtigt. Die Änderungen des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) und der Gewässerschutzverordnung (GSchV), die am 1. Januar bzw. am 1. Juni 2011 in Kraft getreten sind, bezwecken die Beseitigung der negativen Auswirkungen dieser Anlagen auf den Geschiebehaushalt. Die Gewässer sollen dadurch als Lebensraum aufgewertet werden und einen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität leisten. Die Inhaber von Anlagen an Gewässern werden durch Art. 43a GSchG verpflichtet, wesentliche Beeinträchtigungen des Geschiebehaushaltes im Sinne von Art. 42a GSchV zu verhindern und entsprechende Sanierungsmassnahmen bis 2030 umzusetzen (Art. 83a GSchG). Die Kantone erarbeiten hierzu strategische Sanierungsplanungen und reichen diese bis Ende 2014 dem BAFU ein (Art. 83b GSchG).

1.2 Auftrag

Das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn (AfU) hat im September 2013 einen Zwischenbericht zur strategischen Planung Geschiebehaushalt dem BAFU eingereicht. In seiner Stellungnahme dokumentierte das BAFU die noch ausstehenden Elemente zur Komplettierung des genannten Dokuments. Basierend auf dieser Stellungnahme erteilte uns das AfU am 12. Februar 2014 den Auftrag zur Überarbeitung des Zwischenberichts und zur Erstellung des Schlussberichts der strategischen Planung Sanierung Geschiebehaushalt des Kantons Solothurn.

Untersuchungsgegenstand stellen alle auf dem Gewässernetz GN25 vorhandenen Gewässer auf Kantonsgebiet dar, mit Ausnahme der grossen Vorfluter Aare, Emme und Birs, welche in separaten Aufträgen untersucht wurden.

2. Anforderungen an den Schlussbericht

Die Gewässerschutzverordnung und das Vollzugshilfemodul Sanierung Geschiebehaushalt [1] listen die inhaltlichen Anforderungen an den Schlussbericht auf. Zudem fordert das BAFU die Darlegung einer nachvollziehbaren Methodik für die jeweiligen Arbeitsschritte und Produkte sowie eine kartographische Aufbereitung der Resultate. Nachfolgend sind die konkreten Anforderungen stichwortartig aufgelistet:

- Bezeichnung der Zielgerinne¹
- Bezeichnung der Zielgerinne mit wesentlicher Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes und Angabe des Grades der Beeinträchtigung
- Darstellung des ökologischen Potenzials der wesentlich beeinträchtigten Gewässerabschnitte

Zollikofen, 29. Oktober 2014

Zielgerinne = Gewässerabschnitt, welcher bezüglich einer wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes zu bewerten ist



- Darstellung der untersuchten Anlagen und begründete Definition der Anlagen, welche die wesentliche Beeinträchtigung verursachen
- Angabe der Machbarkeit von Sanierungsmassnahmen
- Definition der sanierungspflichtigen Anlagen
- Aufzeigen von Synergien bei der Sanierung des Geschiebehaushaltes mit anderen geplanten Massnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensräume und des Hochwasserschutzes

3. Grundlagen

3.1 Thematische Grundlagen

- [1] Hunziker, Zarn und Partner, et al. (2014): Abschätzung der mittleren jährlichen Geschiebelieferung in Vorfluter. Praxishilfe im Auftrag des Bundeamtes für Umwelt, Ittigen.
- [2] Amt für Umwelt Kt. SO (2013): Zwischenbericht Revitalisierung Fliessgewässer Strategische Planung. Solothurn.
- [3] Schälchli U., et al. (2012): Sanierung Geschiebehaushalt. Strategische Planung. Ein Modul der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer. Bundesamt für Umwelt, Bern.
- [4] Göggel W., et al. (2012): Revitalisierung Fliessgewässer. Strategische Planung. Ein Modul der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer. Bundesamt für Umwelt, Bern.
- [5] Bezzola, G. R. (2012): Vorlesungsmanuskript Flussbau, Fassung FS 2012. ETH Zürich, Zürich.
- [6] Bundesamt für Umwelt (2011): Erläuternder Bericht zur Gewässerschutzverordnung vom 20.4.2011, Bern.
- [7] Bundesamt für Umwelt (unpubliziert): Strategische Planung Sanierung Geschiebehaushalt. Ergänzende Präzisierungen zum Modul vom 22. März 2013.
- [8] Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (SR 814.20)
- [9] Gewässerschutzverordnung (GSchV) (SR 814.201)
- [10] Da Silva, A. (1991): Alternate bars and related alluvial processes. Thesis of Master of Science, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
- [11] Swisstopo (2014): Ökomoprhologie Stufe F, www.geo.admin.ch, Stand: 16.09.2014.

3.2 Gebietsspezifische Grundlagen

[12] Amt für Umwelt Kt. SO (2013): Zwischenbericht Sanierung Geschiebehaushalt, Solothurn.



- [13] Scherrer AG (2012): Untersuchungen der Retentionswirkung des Geschiebesammlers "Lindli" auf die Hochwasser am Lochbach in Selzach. Bericht Nr. 12/164, Reinach.
- [14] Flussbau AG (2012): Dünnern Hochwasserschutz und Revitalisierung. Konzept, Zürich.
- [15] Hunziker, Zarn und Partner (2009): Giglerbach. Analyse der Geschiebetransportvorgänge im Giglerbach, Bettlach. Bericht Nr. A-428, Aarau.
- [16] Hunziker, Zarn und Partner (2004): Egglenbächli Balsthal. Beurteilung des Geschiebeaufkommens und des Geschiebetransportvermögens sowie der Hochwasserabflüsse und der Abflusskapazität. Bericht Nr. A-344, Aarau.
- [17] Hunziker, Zarn und Partner (2004): Gemeinde Balsthal, Umfahrung Klus. Konzept zur Neugestaltung des Augstbaches zwischen der neuen Thalbrücke und der Mündung des Augstbaches in die Dünnern. Bericht Nr. A-254, Aarau.
- [18] Hunziker, Zarn und Partner (2004): Augstbach Balsthal. Bericht Nr. A-209, Aarau.
- [19] Schröder W., Theune C. (1984): Feststoffabtrag und Stauraumverlandung in Mitteleuropa. Wasserwirtschaft H. 7/8:374-379.


4. Untersuchungsmethodik

4.1 Übersicht der Arbeitsschritte

Das methodische Vorgehen orientiert sich an der Vollzugshilfe [1] und umfasst die Bearbeitungsschritte 1 bis 17 gemäss Abbildung 1. Nachstehend wird die Methodik für die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich erläutert. Daher werden bei der Bewertung der Zielgerinne und der geschieberelevanten Anlagen auf methodische Erläuterungen weitgehend verzichtet und primär die Bewertungsresultate aufgeführt. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit werden in Factsheets (Anhänge 2 und 3) die Resultate mit kurzen Erläuterungen begründet. Die Bewertung der Gerinne erfolgte mittels Schnelltest gemäss der Vollzugshilfe. Bei der Dünnern jedoch wurde aufgrund der künstlich eingeschränkten Gewässerbreite und der Vielzahl an Anlagen mit komplexer Beeinflussung die Grundbewertung angewendet.

Geschieberelevante Anlagen stellen ein zentrales Kriterium zur Definition der Zielgerinne dar. Aus diesem Grund wird Schritt 2 (Erheben der relevanten Anlagen) dem Schritt 1 (Abgrenzung der Zielgerinne) vorgezogen.








Abbildung 1: Bearbeitungsschritte der strategischen Planung zur Sanierung des Geschiebehaushaltes

4.2 Definition geschieberelevanter Anlagen (Schritt 2)

Bei der Ausscheidung geschieberelevanter Anlagen wurden folgende Anlagentypen berücksichtigt:

- Wasserkraftwerke (Wehranlagen, Wasserentnahmen)
- Kommerzielle Kiesentnahmen
- Geschiebesammler (Geschieberückhalt der Kiesfraktion)
- Gewässerverbauungen

Wasserkraftwerke

Gemäss Aussagen des Amts für Umwelt ist bei allen Wasserkraftanlagen im Einflussbereich des Kantonsgebietes der vollständige Geschiebedurchgang permanent gewährleistet. Davon ausgeschlossen sind Wasserkraftanlagen an der Emme, Aare und der Birs, welche in separaten strategischen Planungen thematisiert werden. Demzufolge wurden keine Wasserkraftanlagen untersucht. Sie sind daher kartographisch auch nicht dargestellt.

Kommerzielle Kiesentnahmen

Sämtliche aktuellen kommerziellen Kiesentnahmen im Einflussgebiet des Kantons Solothurn wurden in die Beurteilung miteinbezogen.

Geschiebesammler

Geschiebesammler stellen im Kanton Solothurn der zentrale Anlagentyp bezüglich Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes dar. Erfasst wurden die Geschiebesammler in den Zielgerinnen und ihren Zuflüssen. Als Grundlage dienten:

- Geschiebedatenbank des AfU, respektive der Datensammlung aus dem Zwischenbericht [12]
- Ökomorphologische Kartierung
- Eigene Geländeerhebungen



Die Relevanz von Geschiebesammlern auf den Geschiebehaushalt hängt von deren Lage und der Topographie, aber auch von der Kornzusammensetzung des abgelagerten Materials und der zurückgehaltenen Geschiebefracht im Vergleich zu übrigen Geschiebequellen im Einzugsgebiet (relative Grösse) ab. Entsprechend wurden nachfolgende Ausscheidekriterien für die Definition geschieberelevanter Anlagen definiert. Anlagen mit unsicherer Zuweisung der Kriterien wurden als potenziell relevant taxiert und deren Relvanz im Gelände überprüft. Alle als geschieberelevant taxierten Anlagen wurden im Gelände beurteilt.

Kriterium "relative Grösse": Kleinstsammler vor Strassendurchlässen mit einem Rückhaltevolumen von wenigen m³ wurden nicht berücksichtigt, falls deren Rückhaltemenge im Verhältnis zum übrigen Geschiebeaufkommen aus ökologischer Sicht vernachlässigbar war. Entsprechende Kleinstsammler wurden in der Übersichtskarte der untersuchten Anlagen (Beilagen 1 bis 4) nicht aufgeführt.

Kriterium "Kornzusammensetzung": Schlamm- und Sandfänger wurden von einer Bewertung ausgeschlossen, falls sich der rückgehaltene Feststoffanfall überwiegend aus Feinsedimenten < 2 mm zusammensetzt. Zur Bewertung der Kornzusammensetzung wurde auf Aussagen der kantonalen Fachkräfte und Gemeindevertreter sowie auf eigene Geländearbeiten abgestützt.

<u>Kriterium "Topographie":</u> Geschiebesammler ausserhalb von Zielgerinnen wurden von einer Betrachtung ausgeschlossen, selbst wenn im naturnahen Zustand die Geschiebetransportkapazität bis zur Erreichung des Zielgerinnes ungenügend war. Nachfolgende Aspekte wurden für das Ausscheidekriterium "Topographie" berücksichtigt:

- Fehlender oder kleiner Kegel, dessen Front morphologisch abgrenzbar ist und keinen Anschluss an das Zielgerinne hat (Kegelfront > 300 m vom Zielgerinne entfernt).
- Das Längsprofil weist eine Gefällsverflachung mit deutlichem Gefällsknick auf, welcher > 300 m vom Zielgerinne entfernt ist.

Die Beurteilung der Ausscheidekriterien erfolgte auf Basis von GIS-Analysen, der Auswertung von Luftbildern und mit Plausibilisierungen im Gelände.

Zur Beurteilung des Einflusses der Topographie werden zwei Gewässertypen definiert (siehe Abb. 2 und 3). Im Falle von Gewässertyp 1 wurde der zugehörige Sammler von einer weiteren Betrachtung ausgeschlossen. Insbesondere in den Molassegebieten des Bucheggberges sowie am Jurasüdfuss ist dieser Gewässertyp häufig anzutreffen. Bei Gewässertyp 2 oder unsicherem Entscheid wurde die Anlage im Gelände beurteilt. Gelb markiert sind in beiden Abbildungen die Fliesstrecken 300 m ober- und unterhalb der Anlage. In braun ist schematisch das natürliche Geschiebeablagerungsgebiet dargestellt. Der Geschiebeinput ist als orange gezackte Linie angedeutet.




Abbildung 2: Gewässertyp 1

Abbildung 3: Gewässertyp 2

Gewässerverbauungen

<u>Wildbachverbauungen (Sperren)</u>: Diese Anlagen können aufgrund von Hangfussstabilisierungen und lokalen Gefällsverflachungen die Mobilisation und Verlagerung von Geschiebe zwar in gewissem Masse vermindern, deren Relevanz ist aber bei vollständiger Hinterfüllung der Sperren oft gering und die Wildbachverbauungen alleine führen nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes. Für die Beurteilung des Grades der Beeinträchtigung wurden Wildbachverbauungen pauschal berücksichtigt. Wenn ein Grossteil des geschiebeliefernden Anteils des Einzugsgebietes mit Wildbachverbauungen durchsetzt ist, wurde der Grad der Beeinträchtigung der Geschiebeführung um eine Stufe erhöht.

Gewässerverbauungen (Schwellen und Uferverbauungen) in Talebenen: In der Regel befanden sich Gewässer in Talebenen unter naturnahen Verhältnissen in einem Gleichgewichtsoder Auflandungszustand. Die Talebenen stellten daher im naturnahen Zustand meist keine Geschiebequellen dar. Die heute bestehenden Gewässerverbauungen wurden im Zusammenhang mit den Korrektionen (Einengungen und Begradigungen) errichtet, um der künstlich herbeigeführten Gerinneerosion Einhalt zu bieten. Somit wurde dieser Anlagentyp in der Sanierungsplanung nicht bewertet. Der Sanierungsbedarf dieses Anlagetyps wird im Rahmen der Revitalisierungsplanung untersucht.

4.3 Abgrenzung Zielgerinne (Schritt 1)

Als Zielgerinne wurden jene Gewässerabschnitte definiert, bei welchen die Sanierung des Geschiebehaushaltes einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines hohen ökologischen Potenzials beisteuern kann. Insofern wurden nachfolgende Kriterien für die Definition von Zielgerinnen herangezogen:

- a. Das Gewässer liegt im Einflussbereich geschieberelevanter Anlagen.
- b. Das Gewässer weist im Naturzustand Geschiebe der Kiesfraktion auf.
- c. Das Gewässer ist nicht künstlich angelegt.



- d. Das Gewässer muss als Fischgewässer bezeichnet sein <u>und</u> ein Bruttogefälle < 5 % aufweisen².
- e. Das Gewässer weist nach Prüfung im Rahmen der Revitalisierungsplanung ein mittleres oder hohes ökologisches Potenzial auf.
- f. Gewässer in national inventarisierten Gebieten (Äschen-, Nasen-, Amphibien-, Auen-, Smaragd- und Ramsargebiete)

Zur Ausscheidung eines Zielgerinnes müssen alle Kriterien a. bis e. erfüllt sein. Sofern Kriterium f. zutrifft, wird der zugehörige Gewässerabschnitt unabhängig der übrigen Kriterien als Zielgerinne ausgeschieden.

Die Zielgerinne sind in den Beilagen 1 – 4 aufgeführt.

Erläuterungen zu den Kriterien:

<u>Geschiebe der Kiesfraktion:</u> Hierfür wurden primär die Erkenntnisse aus den eigenen Geländebegehungen verwendet, in Ergänzung zu Erfahrungswerten der kantonalen Fachkräfte sowie der zuständigen Gemeindevertreter.

Künstlich angelegte Gewässer: Das GSchG gilt grundsätzlich auch für künstlich angelegte Gewässer. Bezüglich Geschiebehaushalt kann jedoch in künstlich angelegten Gewässern kein Vergleich zum naturnahen Zustand hergestellt werden. Solche Gewässerabschnitte wurden nur als Zielgerinne berücksichtigt, falls der Geschiebetrieb den Hochwasserschutz und den Grundwasserhaushalt im Vergleich zur Situation vor Anlegung des Gewässers negativ beeinflusst. Konkret bedeutet dies eine Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes oder des Grundwasserhaushalts durch deutliche Tiefenerosion oder Auflandungen. Bei den künstlich angelegten Gewässern im Kanton Solothurn besteht gemäss Aussagen der kantonalen Fachkräfte keine entsprechende Beeinträchtigung im Zusammenhang mit der Geschiebeverlagerung. Somit wurden alle künstlich angelegten Gewässer von einer Bewertung ausgeschlossen.

<u>Bezeichnung als Fischgewässer:</u> Die Ausscheidung erfolgte aufgrund des Fischenzen-Datensatzes des AfU.

<u>Grenzgefälle 5%:</u> Bei Gerinnen mit Gefälle > 5% häufen sich unüberwindbare Wanderhindernisse für Fische. Zudem bilden sich aufgrund der zunehmenden Transportkapazität kaum mehr geschiebemorphologische Strukturen aus. Basierend auf dem 2 m-Höhenmodell (DTM-AV) wurden mittels GIS-Analyse die Gewässerabschnitte, welche über einen Abschnitt von 500 m ein Gefälle > 5% aufweisen, ausgeschlossen. Geschieberelevante Anlagen in den eliminierten Gewässerabschnitten wurden bezüglich ihres Einflusses auf talseits liegende Zielgerinnestrecken weiterhin berücksichtigt.

Ökologisches Potenzial: Das ökologische Potenzial wurde im Rahmen der Revitalsierungsplanung untersucht und für die Geschiebeplanung übernommen.

Die definitive Auswahl der Zielgerinne erfolgte nach Rücksprache mit den kantonalen Fachkräften des AfU.

Zollikofen, 29. Oktober 2014

² In Rücksprache mit der Abteilung Arten, Ökosysteme und Landschaften des BAFU (Martin Huber) kann für Jura- und Mittellandbäche das Gefällskriterium 5% zur Definition der Zielgerinne angewendet werden. In steileren Gewässern ist die Fischwanderung durch natürliche Stufen weitgehend verhindert.



Koordination mit Nachbarkantonen

Bei Gewässern, welche entlang oder über die Kantonsgrenze fliessen, wurden die massgeblichen Resultate, namentlich die ermittelte Geschiebefracht im IST-Zustand und im Referenzzustand, unter den mit der Planung beauftragten Büros ausgetauscht. Für den Kanton Solothurn waren bei folgenden Gewässern Informationen aus Nachbarkantonen relevant (Tabelle 1):

Tabelle 1: Koordination mit Nachbarkantonen

Gewässer	Datenaustausch
Lüssel (SO-BL)	Übersicht zu bestehenden Anlagen und Geschiebeaufkommen im naturnahen Zustand
Siggern (SO-BE)	Begehung im Nachbarkanton durch Geotest erfolgt.
Erzbach (SO-AG)	Begehung im Nachbarkanton durch Geotest erfolgt.

4.4 Methodik zur Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung

4.4.1 Generelle Bemerkungen

Nachfolgend wird die Methodik zur Ermittlung der wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes auf Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume sowie die Methodik zur Erfassung der verursachenden Anlagen erläutert. In den Abhandlungen der jeweiligen Zielgerinne (Factsheets in den Anhängen) wird daher auf eine ausführliche Darlegung der Beurteilungsresultate verzichtet.

Die Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung des Grundwasserhaushaltes und des Hochwasserschutzes durch einen anthropogen veränderten Geschiebehaushalt stützt sich einzig auf Erfahrungswerte der kantonalen Fachkräfte. Dieses Vorgehen entspricht einer Empfehlung der Abteilung Wasser des BAFU (Daniel Hartmann). Dem AfU sind keine entsprechenden Beeinträchtigungen bekannt.

4.4.2 Beurteilung der Reichweite von Beeinträchtigungen

Bei Anwendung des Schnelltests und der Grundbewertung wurde eine bestehende Beeinträchtigung bis zur Einmündung in die grossen Vorfluter Emme, Aare oder Birs ausgewiesen. Ausnahmen bildeten Zusammenflüsse mit geschiebeführenden Seitenzubringern, welche die Ausbildung von naturnahen morphologischen Strukturen ermöglichten oder den Grad der Beeinträchtigung auf < 25 % gegenüber der Geschiebefracht im naturnahen Zustand reduzierten (s. auch Kapitel 4.4.5). Bei der Durchführung der Grundbewertung wurde die Reichweite von Beeinträchtigungen anhand eines Transportdiagramms (Abbildung 15) beurteilt.



4.4.3 Entscheidung Schnelltest oder Grundbewertung

Grundsätzlich wurde bei allen Gerinnen der Schnelltest angewendet. Einzig für die Dünnern zwischen Welschenrohr und Olten wurde aufgrund der bestehenden Datengrundlagen, der Grösse des Gewässers und der komplexen Beeinflussung vieler Anlagen die Grundbewertung durchgeführt.

4.4.4 Vorgehen Schnelltest – morphologische Ansprache (Schritte 3 und 4)

Entsprechend der Vollzugshilfe [1] wurden in den Zielgerinnen die Existenz und Lagerung von Geschiebebänken, das Substrat (Kornverteilung, Abpflästerungsgrad) und die Geschiebedynamik (Kolmation, Vegetationsbewuchs, Häufigkeit der Geschiebedurchgängigkeit von Anlagen) beurteilt (Schritt 3). Durch den Vergleich oberhalb/unterhalb von Anlagen und dem Vergleich mit den erwarteten morphologischen Ausprägungen im Naturzustand wurde in Schritt 4 die Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung vorgenommen. Die erwarteten morphologischen Ausprägungen im Naturzustand wurden anhand vergleichbarer, unbeeinträchtiger Gerinne (vergleichbare Gefällsverhältnisse, Linienführung, Gewässerbreite und Abflussverhältnisse, Geschiebeaufkommen) abgeleitet.

Falls ein Zielgerinne nur geringfügig künstlich eingeschnürt oder nur geringfügig begradigt war, konnte in der Regel mittels morphologischer Ansprache des Gewässers die Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung zuverlässig durchgeführt werden. Auch bei Gerinnen, in welchen der Einfluss trotz anthropogen eingeschränkter Gewässerbreite und begradigter Linienführung durch Anlagen offensichtlich war (z.B. vollständiger Geschieberückhalt bei geschlossenen Geschiebesammlern), konnte die Beurteilung ohne quantitativen Ansatz erfolgen.





Abbildung 4: Geschlossener (links) und offener (rechts) Geschiebesammler. Als geschlossene Sammler gelten auch Konstruktionen mit kleinen Öffnungen. Quelle: [1].



4.4.5 Quantitative Beurteilungselemente des Schnelltests (Schritte 5 – 7)

Bei Zielgerinnen mit eingeschränkter Sohlenbreite oder begradigter Linienführung ist die Transportkapazität in der Regel gegenüber dem Naturzustand erhöht. Dadurch können sich selbst bei naturnaher Geschiebeführung keine geschiebemorphologischen Strukturen ausbilden, womit die morphologische Ansprache nur eingeschränkt anwendbar ist. In diesem Fall wurden zur Beurteilung zusätzlich nachfolgende Aspekte der Grundbewertung mit einbezogen.

Im Rahmen systematischer Befragungen von Gemeindebehörden und der Auswertung der kantonalen Feststoff-Datenbank des AfU wurden die mittleren jährlichen Entnahmenmengen bei allen untersuchten Geschiebesammlern ermittelt. Durch Abschätzung des Geschiebeanteils an der gesamten Feststofffracht wurde die mittlere jährliche Geschiebeentnahmemenge abgeschätzt³. Unter zusätzlicher Prüfung der Geschiebegängigkeit der untersuchten Anlagen im Gelände konnte der Geschiebeerwartungswert aus dem Einzugsgebiet, die wesentliche Beeinträchtigung und der Grad der Beeinträchtigung von unterhalb liegenden Zielgerinnen bestimmt werden, sofern der Transport nicht abflusslimitiert war.

Um den relativen Einfluss einzelner Anlagen in einem grösseren Einzugsgebiet zu bestimmen (Abschätzung der Reichweite einer Beeinträchtigung), wurde zusätzlich die Geschiebelieferung der anlagenfreien Gerinne abgeschätzt. Hierzu wurden die Resultate aus den Gemeindebefragungen, der Feststoff-Datenbank des AfU sowie die Erfahrungswerte zu ausserkantonalen Gerinnen in lithologisch und topographisch vergleichbaren Gebieten zu einer eigenen Datenbank aggregiert und statistisch ausgewertet (Abbildung 5). Dadurch konnte der Geschiebeerwartungswert für ein anlagenfreies Gebiet ermittelt werden. In Bezug auf die Vergleichbarkeit der Gebiete wurden folgende Parameter berücksichtigt:

- Lithologie
- Einzugsgebietsgrösse
- Verbauungsgrad
- Gefällsverhältnisse

Die Resultate wurden anhand der Abbildung 6 (Quelle [1]) plausibilisiert, im Wissen, dass die dort ausgewiesenen Feststofffrachten die effektiven Geschiebefrachten überzeichnen⁴.

_

³ Die Angaben der Gemeindebehörden differieren oft zu den Angaben in der Feststoff-Datenbank des AfU. Grund dafür sind einerseits, dass bei den Gemeinden ausschliesslich der Geschiebeanteil an der entnommenen Feststofffracht ermittelt wurde. Ausserdem konnten die Gemeindebehörden präzise Angaben zu den Entnahmen vermitteln, wodurch diesen Angaben mehr Vertrauen geschenkt wurde als der Datenbank des AfU.

⁴ In Abbildung 6 sind mittlere jährliche Feststofffrachten ausgewertet, welche die Feinstoffe teilweise implizieren.






Abbildung 5: Gegenüberstellung der Einzugsgebietsgrösse mit den mittleren jährlichen Geschiebeentnahmen.




Abbildung 6: Spezifische jährliche Feststofflieferung für verschiedene geomorphologische Einheiten.

Quelle: Schröder+Theune (1984), Zeller (1985) und Zimmermann (1989). Die hellgrüne Linie stellt die für den Kanton Solothurn zugehörige Referenz dar.



Zudem wurde bei Einzugsgebieten mit einem Pauschalgefälle von > 10 % der Geschiebeerwartungswert mit Hilfe der neu erschienenen Praxishilfe des BAFU [1] ermittelt. Als Grundlage für die Geschiebeabschätzung dienten Gefahrenkarten und verschiedene Einzugsgebietsparameter.

Alle erwähnten Methoden für die grobe Abschätzung der mittleren jährlichen Geschiebefracht des naturnahen Zustandes⁵ bergen Unsicherheiten. Durch die Anwendung mehrerer Verfahren kann die Genauigkeit des Erwartungswertes aber deutlich erhöht werden. Die Resultate weisen für die strategische Planung eine ausreichende Genauigkeit auf, stellen aber für Geschiebehaushaltsstudien keine belastbaren Werte dar.

Die mittleren jährlichen Geschiebeentnahmen des Anlagenbetreibers wurden von dem oben bestimmten Erwartungswert subtrahiert und damit die Geschiebefracht im aktuellen Zustand festgelegt. Letzterer Wert wurde mit der ökologisch erforderlichen Fracht verglichen und dadurch die Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung vorgenommen. Als erforderliche Fracht wurde vereinfachend die Grenze bei 75% der Geschiebefracht im naturnahen Zustand veranschlagt. Diese hohe Anforderung wird dem Umstand gerecht, dass in kalkhaltigen Gebieten des Juras verhältnismässig wenig Geschiebe transportiert wird und daher bereits geringe Beeinträchtigungen ökologisch starke Auswirkungen haben. Die in der Vollzugshilfe aufgeführte Methodik zur Abschätzung der erforderlichen Geschiebefracht (Schritt 6) ist in den kleinen Gerinnen des Kantons Solothurn nicht anwendbar.

Ausserdem wurde angestrebt, nach Möglichkeit das Gerinne ebenfalls morphologisch anzusprechen. Vielfach finden sich im Strömungsschatten von Residualblöcken kleine Geschiebedepots, deren Struktur und Substrat zusätzlich Aussagen zur Beeinträchtigung des Geschiebehaushalts zulassen.

4.4.6 Vorgehen Grundbewertung (Schritte 5 bis 9)

Für die Dünnern ab Welschenrohr wurde die mittlere jährliche Geschiebefracht anhand der Grundbewertung ermittelt und in einem Transportdiagramm (Abbildung 15) dargestellt. Methodisch wurde nach der Praxishilfe des BAFU [1] vorgegangen (siehe Abbildung 7).

Da die Anlagen der Seitenbäche vollständige Geschiebesenken darstellen (Geschiebesammler mit regelmässigem Unterhalt), wurde anhand der Entnahmestatistiken der jeweiligen Anlagen das Geschiebeaufkommen im IST-Zustand und im naturnahen Zustand ermittelt. Bei Gerinnen ohne Anlagen wurde das Geschiebeaufkommen gemäss Kapitel 4.4.5 abgeschätzt. Bei bestehender Unsicherheit bezüglich des Transportvermögens von Seitenbächen bis in die Dünnern oder den Augstbach (z.B. Steinenbach bei Balsthal) wurden Transportrechnungen unter Festlegung der mittleren jährlichen Abflussdauerkurve entsprechend Abbildung 8 durchgeführt. Dabei wurde jeweils von der aktuellen Gerinnegeometrie ausgegangen. Das bedeutet, dass die geschiebegängigen Sperren bei der Katzentreppe im unteren Hammer bei Herbetswil (Dünnern) und die Sperrensequenzen im Tobelbereich zwischen St. Wolfgang und Holderbank (Augstbach) als natürliche Landschaftslemenete berücksichtigt wurden. Dadurch wird der Geschieberwartungswert für den naturnahen Zustand etwas untertschätzt (s. auch Kapitel 4.2).


-

⁵ Der naturnahe Zustand entspricht dem natürlichen Geschiebehaushalt des Gewässers unter Einbezug der Wildbachverbauungen (s. Kapitel 4.2)



Entlang der Dünnern wurde der Kornabrieb mit einem Sternbergkoeffizienten von c= 0.01 berücksichtigt.








Abbildung 7: Vorgehen bei der Berechnung der mittleren jährlichen Geschiebefracht. Quelle: [1].




Abbildung 8: Mittlere jährliche Abflussdauerkurve entsprechend der Methodik der BAFU-Praxishilfe [1].



Entsprechend der Methodik beim Schnelltest wurde bei einer Reduktion der aktuellen Geschiebefracht von > 25 % gegenüber dem naturnahen Zustand eine wesentliche Beeinträchtigung ausgewiesen. Gemäss Abbildung 9 kann auch bei der Dünnern die Methodik des Schritts 6 der Vollzugshilfe nicht angewendet werden, da selbst im naturnahen Zustand keine Geschiebebänke kartographisch ersichtlich sind.




Abbildung 9: Gewässerverlauf im Thal zwischen Welschenrohr und der Klus Balsthal um 1832 (Ausschnitt Walker-Karte). Quelle: [14].

4.5 Bezeichnung des Grades der Beeinträchtigung

Der Grad der Beeinträchtigung für wesentlich beeinträchtigte Zielgerinne erfolgte durch den Vergleich des Geschiebeerwartungswertes im naturnahen Zustand mit der mittleren jährlichen Geschiebefracht im IST-Zustand. Dabei wurden 3 Beeinträchtigungsstufen ausgewiesen:

Tabelle 2: Beeinträchtigungsstufen für Gerinneabschnitte

Beeinträchtigungsstufe	Grad der Beeinträchtigung (Abweichung zur naturn. Geschiebefracht)	Farbe
mässige Beeinträchtigung	25 % - 50 %	
starke Beeinträchtigung	50 % - 75 %	
sehr starke Beeinträchtigung	75 % - 100 %	



4.6 Ökologisches Potenzial (Schritt 11)

Das ökologische Potenzial beschreibt die ökologische Bedeutung eines beeinträchtigten Gewässers nach verhältnismässiger Sanierung. Es dient der Priorisierung von Sanierungsmassnahmen im Sinne von Artikel 43a GSchG.

Das ökologische Potenzial eines Gewässerabschnitts ist für alle strategischen Planungen zur Renaturierung der Gewässer identisch. Es darf im gleichen Gewässerabschnitt nicht unterschiedlich bewertet werden.

Im Rahmen der strategischen Revitalisierungsplanung wurde das ökologische Potenzial bereits ermittelt. Für die strategische Planung der Sanierung des Geschiebehaushaltes wurde die Bewertung aus der Revitalisierung übernommen.

4.7 Beurteilung der Machbarkeit von Sanierungsmassnahmen (Schritt 12)

Die wesentlich beeinträchtigenden Anlagen wurden bezüglich der Machbarkeit von Sanierungsmassnahmen bewertet. Die Bewertungskriterien wurden entspechend Art. 43a GSchG festgelegt:

- Technische Machbarkeit: Geprüft wurde, ob eine Sanierung rein technisch umsetzbar ist.
- Interessen des Hochwasserschutzes: Sanierungsmassnahmen zur Aktivierung des Geschiebehaushaltes dürfen nicht zu einer Generierung oder Verschärfung von Hochwasserschutzdefiziten führen. Ob eine Reaktivierung des Geschiebehaushaltes mit den Anforderungen an den Hochwasserschutz vereinbar ist, lässt sich in vielen Fällen erst im Rahmen detaillierter, quantitativer Untersuchungen ermitteln, was den Rahmen einer strategischen Planung sprengt. In der strategischen Planung erfolgte die Beurteilung gutachterlich im Gelände, auf Grundlage bestehender Gefahrenbeurteilungen und Grobanalysen der Abteilung Naturgefahren des AfU (Anhang 4). Nur wenn Konflikte mit dem Hochwasserschutz offensichtlich waren, wurde die Machbarkeit einer Geschiebesanierung verneint. Andernfalls wird jeweils darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Detailplanung die Sanierungsmöglichkeiten vertieft geprüft werden müssen. Gegebenenfalls müssen Sanierungspflichten von Anlagen im Rahmen der Detailplanung wieder aufgehoben werden.
- Energiepolitische Ziele: Keine der Anlagen steht in direkter Verbindung mit der Wasserkraft. Das Kriterium wurde der Vollständigkeit halber bei allen bewerteten Anlagen aufgeführt und als unproblematisch eingestuft.
- Ökologisches Potenzial / Verhältnismässigkeit: Falls keine Abschnitte mit mittlerem oder hohem ökologischen Potenzial von einer Geschiebesanierung profitieren, wurde die Verhältnismässigkeit unter dem Aspekt des ökologischen Potenzials als unzureichend deklariert.

Zusätzlich wurden folgende Verhältnismässigkeitskriterien für die Beurteilung der Machbarkeit angewendet:

- Länge des bei einer Sanierung begünstigten Gewässerabschnittes
- Gewässergrösse (Grössenklasse gemäss Strahler-Datensatz)
- Wirkungsdauer einer Massnahme



- Aufwertungspotenzial eines Gewässers unter zusätzlicher Berücksichtigung möglicher Revitalisierungen (Koordination mit der Revitalisierungsplanung)
- Voraussichtliche Kosten einer Sanierung

Die ersten vier Aspekte bewerten die Wirkung einer Sanierungsmassnahme. Diese wurden dann grob gegen die anfallenden Kosten abgewägt (Abbildung 10) und schlussendlich das Urteil der Verhältnismässigkeit gefällt. Diese qualitative Abklärung der Verhältnismässigkeit dient der Priorisierung der Massnahmenplanung für den Kanton.




Abbildung 10: Grundprinzip der Bewertung der Verhältnismässigkeit von Sanierungsmassnahmen

4.8 Liste der sanierungspflichtigen Anlagen (Schritt 14)

Im Anhang 2 liegt eine Übersichtsliste mit Angabe der sanierungspflichtigen Anlagen vor. Die Frist zur Sanierung wurde in Rücksprache mit dem Amt für Umwelt definiert.

4.9 Berücksichtigung anderer Massnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensräume (Schritt 15)

Damit die Geschiebesanierungen zur vollen Wirkung gelangen, sowie zur Synergienutzung mit anderen Sanierungsplanungen wurden nachfolgende Planungen mit berücksichtigt:

- Revitalisierungsplanung inkl. Planung der Sanierung der Fischgängigkeit (Stand Juli 2014)
- Geplante Hochwasserschutzmassnahmen gemäss Informationen AfU

Die detaillierte Untersuchung der Massnahmenwirkung auf den Hochwasserschutz und den Grundwasserhaushalt sowie die Planung und Koordination entsprechender Massnahmen erfolgt erst in der Detailplanung ab 2015. Im Rahmen der strategischen Planung erfolgte die Abstimmung mit den geplanten Hochwasserschutzmassnahmen nach Rücksprache mit dem AfU. Aktuell laufende Hochwasserschutzprojekte bestehen nur für den Lochbach.

4.10 Regelung für Massnahmen mit unklarer Sanierungspflicht (Schritt 16)

Im Rahmen der strategischen Planung konnten alle Anlagen und Zielgerinne bewertet werden. Somit entfällt der Bearbeitungsschritt 16.



5. Beurteilung Sanierungsbedarf Dünnern und Augstbach

5.1 Beschreibung des Einzugsgebiets

Die Dünnern entspringt zwischen Gänsbrunnen und Welschenrohr. Sie entwässert die Hangflanken der Weissenstein- und der Hauensteinkette mit ihren Malm- und Doggerformationen sowie die Talebenen mit Sedimenten der unteren Meeresmolasse und quartären Alluvionen. Oberhalb von Herbetswil überwindet sie eine Geländestufe von rund 200 Höhenmetern, bevor sie mit geringem Gefälle durch die Ebene des Thals nach Balsthal führt. Bei der Thalbrücke in Balsthal erreicht sie eine Einzugsgebietsgrösse von 73 km² und nimmt hier den Augstbach mit einem Einzugsgebiet von 68 km² auf. Sie durchquert anschliessend von Norden nach Süden die Klus von Balsthal und tritt nach Vollendung einer markanten Richtungsänderung nach Osten bei Oensingen in die Talebene des Gäu ein. Im Gäu fliesst sie entlang des Jurasüdfusses bis zur Mündung in die Aare bei Olten.

Ab Welschenrohr beeinflussen diverse Anlagen den Geschiebehaushalt der Dünnern, wodurch das Zielgerinne beim Dorfeingang bis zur Mündung in die Aare als Zielgerinne ausgeschieden wurde. Beim Augstbach sind geschieberelvante Anlagen bereits bei der Kantonsgrenze oberhalb Holderbank vorhanden, womit dessen Zielgerinne von der Kantonsgrenze bis zur Mündung in die Dünnern bei Balsthal reicht.




Abbildung 11: Übersicht Zielgerinne und geschieberelevante Anlagen im Einzugsgebiet der Dünnern.

5.2 Geschieberelevante Anlagen

Alle Anlagen stellen Geschiebesammler dar, welche entweder in der Dünnern selber oder in deren Zuflüssen liegen.



Tabelle 3: Auflistung der geschieberelevanten Anlagen für das Zielgerinne Dünnern

Gemeinde	Gewässer	Anlagenkürzel
Welschenrohr	Mülibach	Wels_Muel_01
Welschenrohr	Mülibach	Wels_Muel_02
Welschenrohr	Schofbach	Wels_Scho_01
Welschenrohr	Dünnern	Wels_Duen_01
Oensingen	Dünnern	Oens_Duen_01
Balsthal	Steinenbach	Bals_Stei_01
Balsthal	Steinenbach	Bals_Stei_02
Balsthal	Mümliswilerbach	Bals_Muem_01
Balsthal	Dünnern	Bals_Duen_01
Holderbank	Rinderweidbächli	Hold_Rind_01
Holderbank	Musbächli	Hold_Musb_01
Holderbank	Wannenbach	Hold_Wann_01
Hägendorf	Cholersbach	Haeg_Chole_01
Hägendorf	Cholersbach	Haeg_Chole_02
Hägendorf	Cholersbach	Haeg_Chole_03
Hägendorf	Cholersbach	Haeg_Chole_04

5.3 Morphologie des Zielgerinnes im naturnahen Zustand

Die Beschreibung des naturnahen Zustandes der Dünnern wurde der bestehenden Studie "Dünnern – Hochwasserschutz und Revitalisierung" [14] entnommen: "Im ursprünglichen Zustand floss die Dünnern in gewundenem Lauf durch die Thal- und Gäuebene, wobei sich abschnittsweise weit auseinander liegende Teilgerinne ausbildeten. Die Mäanderlänge betrug im Thal 130 – 150 m und die Amplitude 30 – 40 m. In der Gäuebene wies die Dünnern Mäanderlängen von 110 – 250 m und Amplituden von 40 – 60 m auf. Wie Abbildung 12 zeigt, bildeten sich zwischen Oensingen und Oberbuchsiten mehrere Teilgerinne, wovon die südlicheren nicht mehr in die Dünnern, sondern in Richtung Boningen führten und in die Aare mündeten. Ein weiteres Gerinne leitete Wasser ab Kappel Richtung Olten und mündete flussaufwärts der eigentlichen Dünnernmündung in die Aare. Um 1940 wurde die Dünnern umfassend korrigiert und fast auf der ganzen Länge kanalisiert."






Abbildung 12: Gewässerverlauf zwischen Balsthal und Olten um 1832 (Ausschnitt aus der Walkerkarte).

Die natürliche Gerinneführung, respektive die natürliche Gerinnemorphologie kann durch den Ansatz von daSilva [10] abgeschätzt werden. Dabei werden die Verhältnisse "natürliche Gerinnebreite" zu "Abflusstiefe" (B/h) und "Abflusstiefe" zu mittlerem Korndurchmesser (h/d) ei-



nander gegenüber gestellt. Die natürliche Gerinnebreite wurde durch die Regimebreite nach Millar (2005) ermittelt. Die Abflusstiefe bezieht sich auf den bettbildenden Abfluss mit einer Jährlichkeit von 2 bis 5 Jahren (mHQ), welcher durch die Praxishilfe [1] ermittelt wurde. Gemäss Abbildung 13 stellt die Dünnern im gesamten Zielgerinneabschnitt ein gerades bis gewundenes Gerinne mit vereinzelten alternierenden Bänken dar.




Abbildung 13: Einordnung der Gerinneführung und der Gerinnemorphologie der Dünnern im Thal und Gäu bei verschiedenen Fliessstellen

5.4 Gerinnemorphologie des Zielgerinnes im IST-Zustand

Die Dünnern wie auch der Augstbach weisen weitgehend eine monotone Trapezquerprofilform mit oft künstlich gepflästerter, ebener Sohle und bestockten Böschungen auf. Zwecks Erosionsschutz und aus fischereitechnischen Gründen wurde die Sohle über weite Fliesstrecken mit Holzschwellen schwach abgetreppt. Der Augstbach in Balsthal und die Dünnern auf dem letzten Fliesskilometer vor der Aaremündung weisen einen Betonkanal mit vertikalen Ufermauern auf. Einzig in der Steilstrecke im Hammer zwischen Welschenrohr und Herbetswil sowie beim Augstbach in der Schluchtstrecke oberhalb St. Wolfgang ist die Gerinnemorphologie naturnah mit einer durch Blöcke oder vereinzelten Sperren abgetreppten Sohle. Die Sohlenbreiten der Dünnern nehmen in Fliessrichtung kontinuierlich von ca. 4 m auf 8 m zu (Abbildung 14).

In Wangen und in Olten ist im Rahmen des Projektes "Entlastung Region Olten" eine Revitalisierung über einen Streckenabschnitt von 900 m geplant.




Abbildung 14: Ökomorphologieklassen der Dünnern und des Augstbaches (generalisierte Fliessabschnitte). Quelle: [11].

5.5 Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes

5.5.1 Detaillierungsgrad der Untersuchungen

Aufgrund der Kanalisierung, Begradigung und Einengung des Gerinnes wurde eine Erhöhung der Geschiebe-Transportkapazität in beiden Zielgerinnen herbeigeführt. Die Beurteilung einer ausreichenden Geschiebeführung, respektive einer wesentlichen Beeinträchtigung des Geschiebehaushaltes kann dadurch nur unzureichend anhand geschiebemorphologischer Strukturen erfolgen. Zwar geben Angaben zu Leerungskubaturen und Leerungshäufigkeit von Anlagen wichtige Anhaltspunkte. Aufgrund vorliegender partiell durchgängiger Anlagen erfordert eine Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung die Anwendung der Grundbewertung, wie sie in der BAFU-Vollzugshilfe dargestellt wird.

5.5.2 Berücksichtigung der Gewässerverbauungen

Für die Transportrechnungen wurden die aktuell vorliegenden Gewässerverbauungen, welche aus Hochwasserschutzgründen erstellt wurden und nicht veränderbar sind, als gegeben betrachtet. Dies betrifft folgende Anlagentypen:

- Sperren bei der Katzentreppe oberhalb Herbetswil
- Sperren in der Schluchtstrecke unterhalb Holderbank
- Eindolungen und Begradigungen der Seitenbäche in die Zielgerinne (dies erhöht die Transportkapazität der Seitengerinne und stärkt deren Geschieberelevanz für die Zielgerinne.
- Aktuelle Linienführung und Geometrie der Zielgerinne inkl. Sohlschwellen

Durch die unberücksichtigten Gewässerverbauungen werden die abgeschätzten Geschiebefrachten für den naturnahen Zustand und den IST-Zustand etwas unterschätzt.



5.5.3 Geschiebelieferanten und Geschiebeaufkommen

Als primäre Geschiebelieferanten sind folgende Gerinne aufgeführt:

Tabelle 4: Übersicht der geschiebeliefernden Seitengerinne (GF = Geschiebefracht) mit Angabe der Geschiebelieferung in das Zielgerinne.

Gewässer	Gemeinde	Vorfluter	Ungefähre GF Naturzustand	Ungefähre GF IST-Zustand
			[m3/a]	[m3/a]
Schofbach	Welschenrohr	Dünnern	20 (15 bis 25)	0
Mülibach	Welschenrohr	Dünnern	20 (15 bis 25)	0
Steinenbach	Welschenrohr	Dünnern	< 10	< 10
Wolfbach	Herbetswil	Dünnern	30 (25 bis 35)	30 (25 bis 35)
Riedgraben	Herbetswil	Dünnern	10 (5 bis 15)	10 (5 bis 15)
Horngraben	Herbetswil	Dünnern	10 (5 bis 15)	0
Dünnern	Balsthal	Dünnern	100 exkl. Abrieb	50 exkl. Abrieb
Oberlauf				
Steinenbach	Balsthal	Augstbach	50 (40 bis 60)	0
Mümliswilerbach	Balsthal	Augstbach	165 (130 bis 200)	Unklar
Weihermattbach	Holderbank	Augstbach	10 (5 bis 20)	10 (5 bis 20)
Musbächli	Holderbank	Augstbach	< 10	0
Schlossbächli	Holderbank	Augstbach	< 10	< 10
Dürstelbach	Langenbruck	Augstbach	10 (5 bis 20)	10 (5 bis 20)
Schöntalbach	Langenbruck	Augstbach	25 (15 bis 35)	unklar
Augstbach	Balsthal	Dünnern	280 exkl. Abrieb	120 exkl. Abrieb

Die übrigen Seitengerinne sind aufgrund ihrer geringen Einzugsgebietsgrösse oder ihren Gefällsverhältnissen bis zur Mündung in die Dünnern oder in den Augstbach für die Zielgerinne nicht geschieberelevant.

Die Geschiebelieferung aus einem Einzugsgebiet ist abhängig von der Topographie, der Geologie, der Geomorphologie, dem Gewässernetz, den Verbauungen, der Hydrologie, der Vegetation und den meteorologischen Bedingungen. Die mittleren jährlichen Geschiebefrachten wurden gemäss Kapitel 4.4.5 erhoben.

Die in Tabelle 4 beschriebenen Geschiebefrachten sind mit Unsicherheiten behaftete Abschätzungen auf Basis von Gemeindedaten (Leerungen der Geschiebesammler) bzw. aufgrund der Einzugsgebietsgrösse abgeschätzte Erfahrungswerte (siehe Abbildung 5). Im oberen Einzugsgebiet der Dünnern (bis zur Mündung des Augstbachs) wurden Frachtrechnungen sowohl für den Ist- als auch den naturnahen Zustand durchgeführt. Aus diesem Grund haben die Unsicherheiten dort schmalere Bandbreiten als am Augstbach. Weiter sind die Entnahmemengen aus der Anlage Bals_Duen_01 (grosser Geschiebesammler in der Klus bei



Balsthal) bekannt: im Mittel werden dort pro Jahr rund 160 m³ Geschiebe (exkl. Feinmaterial und organischem Material) entnommen. Mit diesen beiden Zahlen konnte differenziert werden, wieviel Geschiebe der Augstbach im Ist-Zustand bis in die Dünnern transportiert. Die damit verbundenen Unsicherheiten sind aufgrund der diversen geschieberelevanten Anlagen am Augstbach und seinen Zuflüssen (besonders dem Mümliswilerbach) beachtlich. Ebenfalls ist die Datenqualität der Entnahmemengen beim Sammler Bals_Duen_01 nicht bekannt. Es wird daher empfohlen, eine präzise Quantifizierung der Geschiebefrachten im Rahmen der Detailplanung (Phase 2) durchzuführen.

Rein qualitativ kann jedoch festgehalten werden, dass im Ist-Zustand bei der Anlage Bals_Duen_01 praktisch die gesamte mittlere jährliche Geschiebefracht zurückgehalten wird. Nur bei grösseren, seltenen Ereignissen sind kleine Geschiebeaustragsmengen von wenigen 10-ern Kubikmeter aufgrund von unregelmässigen Leerungen des Sammlers prinzipiell möglich.

Das nachfolgende Transportdiagramm quantifiziert die Geschiebeführung im naturnahen Zustand und im IST-Zustand und zeigt durch Aufführung der erforderlichen Geschiebefracht bestehende wesentliche Beeinträchtigungen auf.




Abbildung 15: Geschiebetransportdiagramm der Dünnern zwischen Welschenrohr und Olten. Die Geschiebelieferung aus dem Augstbach und dem Cholersbach konnten im Rahmen der strategischen Planung nicht ermittelt werden.



5.5.4 Zusammenfassende Erläuterungen zu den Beeinträchtigungen

Dünnern Welschenrohr bis Einmündung Augstbach⁶

Durch die Geschiebesammler im Mülibach und im Schofbach in Welschenrohr wird der Geschiebeinput in die Dünnern vollständig unterbunden. Erst die anlagefreien Gerinne Steinenbach bei Welschenrohr und der Wolfbach an der Gemeindegrenze zu Herbetswil tragen Geschiebe in die Dünnern ein. Bei der Katzentreppe im unteren Hammer bilden die bestehenden Sperren vor der flachen Talebene eine Schlüsselstrecke aus, anhand welcher die Geschiebefracht für den naturnahen Zustand und den IST-Zustand ermittelt werden kann. Bis zur Einmüdung des Augstbaches münden vereinzelte geschiebeführende Seitengerinne in die Dünnern. Die Beeinflussung durch Anlagen ist unterhalb von Herbetswil vernachlässigbar. Zwischen Welschenrohr bis zur Mündung Wolfsbach ist der Geschiebehaushalt stark, anschliessend bis zur Mündung des Augstbaches mässig stark beeinträchtigt.

Die Revitalisierungsplanung sieht eine hohe Sanierungs-Priorität im Gebiet Herbetswil, Laupersdorf und Balsthal vor. Eine Koordination mit der Revitalisierungsplanung ist anzustreben.

Augstbach bis Einmüdung in die Dünnern

Bereits im Raum Langenbruck ist der Augstbach geschiebeführend. Als relevante Anlage ist der Geschiebesammler des Musbächlis an der Grenze zu Holderbank zu erwähnen. Bis zur Schluchtstrecke unterhalb Holderbank bestehen keine weiteren geschieberelevanten Anlagen, da das Geschiebeaufkommen vernachlässigbar ist, bestehende Anlagen geschiebegängig sind oder die Transportkapazität nicht bis zum Augstbach ausreicht. In der Schluchtstrecke wird das Geschiebeaufkommen durch die bestehenden Sperren in gewissem Masse reduziert. Sie wurden gemäss den methodischen Erläuterungen in Kapitel 4.2 nicht als Anlagen berücksichtigt. Der Geschiebesammler in Alt Berg unterhalb der Schluchtstrecke ist annährend hinterfüllt. In den letzten 20 Jahren haben keine Geschiebeentnahmen stattgefunden. Sporadisch wurden die Verlandungssedimente seitlich im Sammler deponiert, ohne sie aus dem Sammler zu entfernen. Der Geschiebesammler des Mümliswilerbachs vor der Mündung in den Augstbach stellt mit einem Volumen von 3000 m³ eine relevante Geschiebesenke dar. Die Geschiebezuführung in den Augstbach wird infolge der praktisch vollständigen Verfüllung der orographisch rechten Kammer aber nicht vollständig unterbunden, wie auch Geschiebedepots bei der Einmündung in die Dünnern belegen. Diese stammen aber teilweise auch aus dem Weihermattbächli. Infolge des ungenügenden Transportvermögens ist das Egglenbächli bei Balsthal nicht geschieberelevant.

Der Augstbach ist ab der Mündung des Musbächlis mässig stark beeinträchtigt, unterhalb des Sammlers Alt Berg bis zur Mündung in die Dünnern ist der Geschiebehaushalt stark beeinträchtigt.

Die Revitalisierungsplanung sieht den Umbau des Geschiebesammlers Mümliswilerbach, Gerinneaufweitungen und weitere Revitalisierungsmassnahmen auf Gemeindegebiet von Balsthal vor. Zudem soll der Talgraben auf Gemeindegebiet von Holderbank revitalisiert werden. Eine Koordination mit der Revitalisierungsplanung ist anzustreben.

-

⁶ Zu allen verursachenden Anlagen sind im Anhang 2 Factsheets erstellt und deren Sanierungspflicht bezeichnet.



Dünnern Balsthal bis Olten

Zwischen der Augstbachmündung und Oensingen finden sich keine relvanten Geschiebezubringer. Der Sammler Klus stellt eine vollständige Geschiebesenke dar, welche das Geschiebeaufkommen von ca. 170 m³/s im aktuellen Zustand auf vernachlässigbare Werte reduziert. Ab Oensingen bis Olten sind der Cholersbach bei Hägendorf zu erwähnen, welcher im naturnahen Zustand Geschiebe bis in die Dünnern zu verlagern vermag. Infolge vorliegender Sammler ist die Geschiebeverlagerung aber vollkommen unterbunden.

Der Geschiebehaushalt der Dünnern ist ab dem Sammler Oensingen bis zur Aaremündung in Olten sehr stark beeinträchtigt.

Die Revitalisierungsplanung sieht im Raume Oensingen bis Kestenholz eine Revitalisierung der Dünnern über eine Strecke von 7 km vor. Eine Koordination mit der Revitalisierungsplanung ist anzustreben.

6. Anlagen- und Zielgerinneübersicht im Kanton Solothurn

In der nachfolgenden Tabelle wird eine Übersicht zu den Anlagen und den untersuchten Zielgerinnen dargestellt:

Tabelle 5: Übersicht zu den Zielgerinnen

Kanton	Anzahl
Länge Zielgerinne	43.14 km
Anzahl Zielgerinne	20
Länge wesentlich beeinträchtigte Zielgerinne	32.66 km
Anzahl wesentlich beeinträchtigte Zielgerinne	11
Länge wesentlich beeinträchtigte Zielgerinne unklar	0 km
Anzahl wesentlich beeinträchtigte Zielgerinne unklar	0

Tabelle 6: Übersicht zu den Anlagen

	Anzahl
Anzahl untersucht	33
Anzahl Verursacher	23
Anzahl Sanierungspflicht	20
Anzahl Sanierungspflicht unklar	0

GEOTEST AG

Severin Schwab

Anhang 1 - Anlagenübersicht (zugehörige Factsheets in den Anhängen 2 und 3)



Anhang Nr.	Anlagename	Gewässer	Einzugsgebiet	Gemeinde	x	у	Anlagebetreiber	Anlagentyp	Vol_Anlage [m3]	Häufigkeit Entnahmen	Menge pro Entnahme	m3/a	Letzte Entnahme	Materialtyp	Verursacht wesentliche Beeinträchtigung	Sanierungspflicht
2	Wels_Muel_01	Mülibach	Dünnern	Welschenrohr	605769	237258	Gemeinde	Sammler	200	zirka 10 jährlich	315	20	2006	Geschiebe	Ja	Ja
2	Wels_Muel_02	Mülibach	Dünnern	Welschenrohr	606264	236847	Gemeinde	Sammler	10	zirka jährlich	10	10	2014	Geschiebe	Ja	Ja
2	Wels_Scho_01	Schofbach	Dünnern	Welschenrohr	606896	235763	Gemeinde	Sammler	20	zirka 2 jährlich	20	10		Geschiebe	Ja	Ja
2	Wels_Scho_02	Schofbach	Dünnern	Welschenrohr	606883	236330	Gemeinde	Sammler	40	jährlich	10	7	jährlich	Geschiebe	Ja	Ja
2	Herb_Duen_01	Dünnern	Dünnern	Herbetswil	609292	237183	Gemeinde	Kiesentnahme		zirka 12 jährlich	100-150	10	unbekannt	Gemisch	Ja	Ja
2	Oens_Duen_01	Dünnern	Dünnern	Oensingen	620280	238172	Amt für Umwelt	Sammler	5000	zirka 10 jährlich	variabel	190	2012	Gemisch	Ja	Ja
2	Hold_Musb_01	Musbächli	Dünnern	Holderbank	624980	243168	Gemeinde	Sammler	100	zirka 2 jährlich	10	5	2012	Gemisch	Ja	Ja
2	Bals_Augs_01	Augstbach	Dünnern	Balsthal	621753	241514	Gemeinde	Sammler	2000	seitlich verstrichen	270	50	1995	Gemisch	Ja	Ja
2	Bals_Muem_01	Mümliswilerbach	Dünnern	Balsthal	620416	240990	Gemeinde	Sammler	1300	zirka 5 jährlich	1278	250	Herbst 2009	Gemisch	Ja	Ja
2	Bals_Stei_01	Steinenbach	Dünnern	Balsthal	619200	241460	Gemeinde	Sammler	300	zirka 8 jährlich	450	60	Mai 08	Gemisch	Ja	Ja
2	Bals_Stei_02	Steinenbach	Dünnern	Balsthal	619450	241250	Gemeinde	Sammler	1000	zirka 6 jährlich	255	50	Mai 08	Gemisch	Ja	Ja
3	Bell_Halt_01	Haltenbach	Aare	Bellach	603996	228937	Gemeinde	Sammler	300	zirka 5 jährlich	320	80	2013	Feinmaterial	Ja	Nein
3	Bell_Wild_01	Wildbach	Aare	Bellach	605727	228840	Gemeinde	Sammler	3000	zirka 6 jährlich	1200	120	2005/6	Gemisch	Ja	Ja
3	Guen_Muel_01	Müligraben	Aare	Günsberg	610474	234259	Gemeinde	Sammler	40	jährlich	5.5	5.5	2014	Feinmaterial	Nein	Nein
3	Lost_Lost_01	Lostorferbach	Aare	Lostorf	637850	248930	Gemeinde	Sammler	900	zirka 10 jährlich	200	20	2004	Geschiebe	Ja	Nein
3	Lost_Lost_02	Lostorferbach	Aare	Lostorf	637516	249166	Gemeinde	Rechen	50	unbekannt	unbekannt		unbekannt	Feinmaterial	Nein	Nein
3	Selz_Haag_01	Haagbach	Aare	Selzach	599835	228426	Gemeinde	Kiesentnahme	150	jährlich (oder Bedarf)	10-15	12.5	2014	Geschiebe	Nein	Nein
3	Selz_Haag_02	Haagbach	Aare	Selzach	600212	227719	Gemeinde	Kiesentnahme	80	zirka 2 jährlich	12	6	2013	Geschiebe	Ja	Ja
3	Selz_Loch_01	Lochbach	Aare	Selzach	600935	230180	Gemeinde	Sammler	4000	jährlich (oder Bedarf)	15-20	17.5	2013	Gemisch	Ja	Ja
3	Selz_Loch_02	Lochbach	Aare	Selzach	601227	227977	Gemeinde	Kiesentnahme	60	jährlich (oder Bedarf)	8-10	9	2014	Gemisch	Ja	Ja
3	Stue_Stue_01	Stüsslingerbach	Aare	Stüsslingen	639850	249820	Gemeinde	Sammler	200	zirka 5 jährlich	10-50	10	2010	Gemisch	Ja	Nein
3	Trim_Grab_01	Grabenbach	Aare	Trimbach	631648	246859	Gemeinde	Sammler	150	zirka 2 jährlich	unbekannt		2012	Geschiebe	Nein	Nein
3	Baer_Modl_01	Modlenbach	Birs	Bärschwil	602442	247746	Gemeinde	Sammler	250	zirka 4 jährlich	200	50	2011	Geschiebe	Ja	Ja
3	Baer_Wass_01	Wasserbergbächli	Birs	Bärschwil	601959	248670	Gemeinde	Sammler	12	seit min. 10 Jahren nichts	0	0	unbekannt	unbekannt	Nein	Nein
3	Brei_Lues_01	Lüssel	Birs	Breitenbach	607705	250256	Gemeinde	Kiesentnahme		zirka 6 jährlich	150-180	30	2012	Geschiebe	Nein	Nein
3	Nunn_Chal_01	Chaltenbach	Birs	Nunningen	612961	250186	Gemeinde	Sammler	15	unbekannt	unbekannt		unbekannt	unbekannt	Ja	Ja
3	Zull_Ibac_01	Ibach	Birs	Zullwil	612755	248188	Gemeinde	Sammler	25	zirka 2 jährlich	25	12.5	2012	Gemisch	Nein	Nein
3	Zull_lbac_02	Ibach	Birs	Zullwil	612715	248262	Gemeinde	Sammler	15	jährlich	15	15	2012	Gemisch	Nein	Nein
3	Haeg_Chol_01	Cholersbach Süd	Dünnern	Hägendorf	629923	243215	Gemeinde	Sammler	100	nach Ereignissen		10	unbekannt	Geschiebe	Nein	Nein
3	Haeg_Chol_02	Cholersbach Mitte	Dünnern	Hägendorf	629700	243514	Gemeinde	Sammler	50	nach Ereignissen		5	unbekannt	Geschiebe	Nein	Nein
3	Haeg_Chol_03	Cholersbach Nord	Dünnern	Hägendorf	629224	243781	Gemeinde	Sammler	500	nach Ereignissen	500	50	2006	Geschiebe	Ja	Ja
3	Haeg_Chol_04	Cholersbach Dorf	Dünnern	Hägendorf	630074	242959	Gemeinde	Sammler	2000	nach Ereignissen	1500	190	2006	Geschiebe	Ja	Ja
3	Kien_Salh_01	Salhöfbach	Sissle	Kienberg	640110	253676	Gemeinde	Sammler	1000	zirka 5 Jahre	50	10	2011	Geschiebe	Ja	Ja
3	Kien Salh 02	Salhöfbach	Sissle	Kienberg	640356	253843	Gemeinde	Sammler	100	zirka 5 Jahre	100	20	2011	Geschiebe	Ja	Ja

Informationen zu zusätzlichen Anlagen, welche im Rahmen der Untersuchungen als nicht relevante Anlagen deklariert und wofür auch kein Factsheet erstellt wurde

nhang Ir.	Anlagename	Gewaesser	Einzugsgebiet	Gemeinde	x	У	Anlagebetreiber	Anlagentyp	Vol_Anlage [m3]	Häufigkeit Entnahmen	Menge pro Entnahme	m3	/a Letzte Entnahme	Materialtyp	Verursacht wesentliche Beeinträchtigung	Sanierungspflicht
		Fahrisberggraben	Augstbach	Balsthal	621323	242029	Gemeinde	Sammler	10	zirka 10 Jahre	10	1	Jan 03	Gemisch	nein	nein
		Egglenbächli	Augstbach	Balsthal	620348	240527	Gemeinde	Sammler	8	zirka 3 Jahre	5	1.5	2011	Gemisch	nein	nein
		Galtenbächli	Augstbach	Balsthal	621466	241577	Gemeinde	Sammler	4	jährlich	1.5	1.5	2014	Gemisch	nein	nein
		Rüschbach	La Raus	Gänsbrunnen	601833	233779	Gemeinde	Sammler	200						nein	nein
		Wannenbach	Augstbach	Holderbank	624929	243483	Gemeinde	Sammler	10						nein	nein
		Rinderweidbächli	Augstbach	Holderbank	622752	242362	Gemeinde	Sammler	20	zirka 5 jährlich	20	4	2008	Gemisch	nein	nein
		Mettlenbach	Aare	Günsberg	610959	234490	Gemeinde	Keine	50						nein	nein
		Haltenbach	Aare	Bellach	603521	229200	Gemeinde	Sammler	20	zirka 5 jährlich	25	5	2013	Feinmaterial	nein	nein
		Giglerbach	Aare	Bettlach	598122	228750	Gemeinde	Sammler	1000	noch nie				Gemisch	nein	nein
		Giglerbach	Aare	Bettlach	598663	228102	Gemeinde	Sammler	500	zirka 5 jährlich	30	6	2011	Gemisch	nein	nein
		Haagbach	Aare	Selzach	600616	227030	Gemeinde	Kiesentnahme	20	jährlich (oder Bedarf)	3-5	4	2013	Gemisch	nein	nein

Die Angaben der Gemeindebehörden zu den entnommenen Geschiebefrachten differieren oft zu den Angaben in der Feststoff-Datenbank des AfU. Grund dafür sind einerseits, dass bei den Gemeinden ausschliesslich der Geschiebeanteil an der entnommenen Feststofffracht ermittelt wurde. Ausserdem konnten die Gemeindebehörden präzise Angaben zu den Entnahmen vermitteln, wodurch diesen Angaben mehr Gewicht beigemessen wurde als der Datenbank des AfU.



Anhang 2 Beurteilung der Anlagen im Einzugsgebiet der Dünnern



Geschiebesammler in der Klus bei Balsthal

Inhalt Anhang 2:

Wels_Muel_01	A2.01
Wels_Muel_02	A2.02
Wels_Scho_01	A2.03
Herb_Duen_01	A2.04
Oens_Duen_01	A2.05
Hold_Musb_01	A2.06
Bals_Augs_01	A2.07
Bals_Muem_01	A2.08
Bals_Stei_01	A2.09
Bals_Stei_02	A2.09

Wels_Muel_01 Dünnern Anlagenname Referenz Zielgerinne

605'769 / 237'258 Koordinaten



Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Welschenrohr Der Sammler ist als armierte Betonsperre mit Überfallssektion ausgestaltet. Das Geschiebe wird vollständig abgelagert. Regelmässig und nach erfolgten Ereignissen wird der Sammler geleert, bevor er vollständig verfüllt ist.				
Funktion der Anlage:	Vollständiger Rückhalt von Geschiebe				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Ca. 20 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt \Box	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise \square	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein 🗌	
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Kompletter Geschieberückhalt. Unterhalb des Sammlers kann das Gerinne aus Sohle und Böschungen in geringem Masse wieder Geschiebe aufnehmen, ohne die wesentliche Beeinträchtigung zu kompensieren				
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben (x	Ho	ochwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit 🛛	
= Machbarkeit gegeben)	er	nergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein 🗆	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.				
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein 🗆	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung M	N: 2020		Frist Umsetzung MN: 2021	
	Revitalisierungsplanung: Es sind keine konkreten Revitalisierungsplanungen im Mühlibach vorgesehen. Eine allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss aber mit der Revitalisierungsplanung der Dünnern in Herbetswil, in der Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell bestehen keine geplanten Hochwasserschutz-Planungen.				

Wels Muel 02 Dünnern 606'268 / 236'848 Anlagenname Referenz Zielgerinne Koordinaten Foto 1: Geschiebesammler im Wasserschutz oberhalb Welschenrohr Der Sammler ist als armierte Betonsperre mit zusätzlichem Schwemmholzrechen ausgestaltet. Das Geschiebe wird vollständig Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage: abgelagert. Regelmässig und nach erfolgten Ereignissen wird der Sammler geleert, bevor er vollständig verfüllt ist. Vollständiger Rückhalt von Geschiebe Funktion der Anlage: Entnahmemengen/Jahr [m3/a]: Ca. 10 m³/a Anteil Geschiebe an Feststofffracht 70 % Schätzung \boxtimes Messung Veränderte Morphologie oh/uh Anlage: \boxtimes anlagenbedingt ja nein \boxtimes Durchgängigkeit gegeben nein teilweise \times ja Ausreichende Dynamik \boxtimes nein ja Verursachung wesentliche \boxtimes nein ja Beeinträchtigung: Kompletter Geschieberückhalt Begründung wesentl. Beeinträchtigung: Hochwasserschutz \boxtimes ÖP / Verhältnism.keit \times Machbarkeit von Sanierungs-MN Techn. Machbarkeit gegeben (x = Machbarkeit gegeben) energiepolit. Ziele \boxtimes Entscheid Machbarkeit Sanierungs- \boxtimes ia nein Massnahmen: Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit Begründung bei fehlender Machbarkeit: müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden. Sanierungspflicht ja \boxtimes nein Frist Planung Massnahmen Frist Planung MN: 2020 Frist Umsetzung MN:

allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss aber mit der Revitalisierungsplanung der Dünnern in Herbetswil, in der
Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden.
Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes
Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen
Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der
Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell bestehen keine geplanten
Hochwasserschutz-Planungen.
A2.02

Revitalisierungsplanung: Es sind keine konkreten

Berücksichtigung anderer Massnahmen:

Revitalisierungsplanungen im Mühlibach vorgesehen. Eine

Wels_Scho_01 Anlagenname

Dünnern

606'883/236'330 Referenz Zielgerinne

Koordinaten



Foto 1: Geschiebesammler beim Dorfeingang Welschenrohr. Blick in

Fliessrichtung						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Geschiebesammler ist als betonierter Kasten ausgebildet. Der Niedrigwasserabfluss erfolgt durch kleine Öffnungen im Abschlussbauwerk. Der Sammler wird nach Ereignissen oder bei Bedarf geleert. Aktuell ist der Sammler praktisch geschiebefrei. Zusätzlich wird oberhalb des Sammlers bei Koordinaten 606'895/235'750 gemäss Anwohnern regelmässig Geschiebe aus der Bachsohle entnommen (ca. 7 m³/a)					
Funktion der Anlage:	Kompletter Geschieberückhalt					
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Ca. 10 m ³ /a und	l ca. 7 m³/a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise		
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein		
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Kompletter Geschieberückhalt					
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben (x	Hochwasserschutz			ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes	
= Machbarkeit gegeben)	energiepolit. Ziele			Techn. Machbarkeit	\boxtimes	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja	\boxtimes	nein		
Massnahmen:						
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.					
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung M			Frist Umsetzung MN: 202	1	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: Es sind keine konkreten Revitalisierungsplanungen im Schofbach vorgesehen. Eine allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss aber mit der Revitalisierungsplanung in Herbetswil und in der Dünnern in der Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell sind keine Hochwassserschutz- Massnahmen geplant.					

Herb_Duen_01 Anlagenname

Dünnern

609'348/237'218 Koordinaten

Referenz Zielgerinne








Foto 2: Katzentreppe unterhalb der Kiesgrube. Blick entgegen

Kiesgrube. Blick in Fliessrichtung	der Fliessrichtung					
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Die Katzentreppe bildet oberhalb der Anlage eine Schlüsselstrecke aus, woraus alle 10 bis 15 Jahre Geschiebe entnommen wird (Hochwasserschutzmassnahme für den Steinbruch).					
Funktion der Anlage:	Verhinderung von Auflandungen in der Talebene des Dünnerntals.					
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Ca. 15 m ³ /a. So	eit 15 Jahren far	nd kei	ne Kiesentnahme mehr statt.		
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung \square		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt 🗌		
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise 🖂		
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein				
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein 🗆		
Beeinträchtigung:						
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Partieller Geschieberückhalt. Durch Optimierung der Sperre könnte der Geschiebedurchtransport erhöht werden.					
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit 🛛		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja	\boxtimes	nein 🗆		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.					
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein 🗆		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N			Frist Umsetzung MN: 2016		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: diverse Revitalisierungen sind vorgesehen. Insbesondere bzgl. bei der Entfernung von Durchgängigkeitshindernissen besteht Abstimmungsbedarf. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell sind keine Hochwasserschutz-Massnahmen geplant.					

Oens_Duen_01 Anlagenname

Dünnern

Referenz Zielgerinne

620'280/238'172 Koordinaten








Foto 2: Geschiebesammler in der Klus von Balsthal. Blick

Foto 1: Gescniebesammier in der Kius von Baistnal. E Fliessrichtung		entgegen der Flies		er in der klus von Balstnal. Blick Ing		
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler ist als 2-kammeriger Rückhalteraum mit einem Volumen von je ca. 2'500 m³ ausgestaltet. Das Abschlussbauwerk bildet eine Sperre. Der Sammler hält nebst Geschiebe auch Feinstoffe zurück. Der Sammler wird regelmässig oder nach Hochwasserereignissen geleert.					
Funktion der Anlage:	Je nach Verfüllungsgrad kompletter oder partieller Geschieberückhalt					
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	190 m ³ /a					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise	\boxtimes	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein		
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Praktisch vollständiger Geschieberückhalt					
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hochwasserschutz			ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	energiepolit. Ziele			Techn. Machbarkeit	\boxtimes	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja	\boxtimes	nein		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.					
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N			Frist Umsetzung MN: 202		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: diverse Revitalisierungen sind vorgesehen im Zusammenhang mit der Umfahrung Klus und den Planungen im Gebiet Oensingen bis Kestenholz. Insbesondere bzgl. bei der Entfernung von Durchgängigkeitsstörungen besteht Abstimmungsbedarf. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell sind keine Hochwassserschutz-Massnahmen geplant.					

Hold_Musb_01 Anlagenname

Augstbach Referenz Zielgerinne

624'980/243'168 Koordinaten



	4				
Foto 1: Geschiebesammler Musbächli vor der Mündung Blick in Fliessrichtung	in den Augstbach.				
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler ist als kastenförniger, massiver Geschiebesammler mit einem Volumen von ca. 100 m3 und einer Sperre mit Überfallsektion ausgebildet. Der Sammler wird regelmässig oder nach Ereignissen geleert.				
Funktion der Anlage:	Kompletter Geschieberückhalt				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	5 m³/a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein	
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Die Geschiebeführung wird vollständig unterbunden. Der Augstbach ist zwar an dieser Stelle geschiebeführend, jedoch steuert der Geschiebesammler dazu bei, dass sich die geschiebemorphologischen Strukturen nur unzureichend ausbilden können.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben	Hoo	chwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes
(x = Machbarkeit gegeben)	en	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:				und die Verhältnismässigkeit g ermittelt werden.	
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N			Frist Umsetzung MN: 2017	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: Es sind keine konkreten Revitalisierungsplanungen im Musbächli vorgesehen. Eine allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss aber mit der Revitalisierungsplanung beim Augstbach und in der Dünnern in der Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell sind keine Hochwassserschutz- Massnahmen geplant.				

Hold_Augs_01 Anlagenname

Dünnern

Referenz Zielgerinne

621'753/241'514 Koordinaten








Foto 2: Tosbecken des Geschiebesammlers Alt Berg im Augstbach. Blick in Fliessrichtuna

Fliessrichtung	Blick in Fliessrichtung				
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler mit einem Rückhaltevolumen von ca. 2'000 m3 weist eine Sperre als Abschlussbauwerk auf. Nachgelagert ist ein Tosbecken. Es finden keine Geschiebeentnahmen statt, jedoch wird anfallendes Geschiebe lateral angehäuft (ca. 30 m3/a bis 50 m3/a)				
Funktion der Anlage:	Je nach Verfüllungsgrad kompletter oder partieller Geschieberückhalt				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	30 - 50 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung \square	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt ⊠	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise 🗵	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein 🗆	
Beeinträchtigung:					
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Praktisch vollständiger Geschieberückhalt				
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben	Hoo	chwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit ⊠	
(x = Machbarkeit gegeben)	en	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit 🛛	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja	\boxtimes	nein 🗆	
Massnahmen:					
Begründung bei fehlender Machbarkeit:				und die Verhältnismässigkeit	
	mussen im Rah			g ermittelt werden.	
Sanierungspflicht	Friet Discours A	ja MN. 2025	\boxtimes	nein nein 2027	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung M		ollf=	Frist Umsetzung MN: 2027	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: Eine allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss mit der Revitalisierungsplanung beim Augstbach und in der Dünnern in der Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell sind keine Hochwassserschutz-Massnahmen geplant.				

Bals_Muem_01 Augstbach 620'416/240'990 Anlagenname Referenz Zielgerinne Koordinaten Foto 1: Geschiebesammler Mümliswilerbach vor der Mündung in den Augstbach. Blick in Fliessrichtung Der Sammler ist als 2-kammeriger Rückhalteraum mit einem Volumen von ca. 1'300 m3 ausgestaltet. Das Abschlussbauwerk bildet eine Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage: Sperre. Der Sammler hält nebst Geschiebe auch Feinstoffe zurück. Der Sammler wird regelmässig oder nach Hochwasserereignissen geleert. Funktion der Anlage: Je nach Verfüllungsgrad kompletter oder partieller Geschieberückhalt Entnahmemengen/Jahr [m3/a]: 250 m³/a Anteil Geschiebe an Feststofffracht 70 % Schätzung \boxtimes Messung \boxtimes anlagenbedingt Veränderte Morphologie oh/uh Anlage: nein ja Durchgängigkeit gegeben nein teilweise \boxtimes ja Ausreichende Dynamik \boxtimes nein ja Verursachung wesentliche ja \boxtimes nein Beeinträchtigung: Praktisch vollständiger Geschieberückhalt Begründung wesentl. Beeinträchtigung: Hochwasserschutz \boxtimes ÖP / Verhältnism.keit \boxtimes Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben Techn. Machbarkeit (x = Machbarkeit gegeben) energiepolit. Ziele \boxtimes

Frist Planung MN: 2025

Entscheid Machbarkeit Sanierungs-

Begründung bei fehlender Machbarkeit:

Berücksichtigung anderer Massnahmen:

Massnahmen:

Sanierungspflicht

Frist Planung Massnahmen

Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit

Strateg. Revitalisierungsplanung: Umbau Geschiebesammler

müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.

sowie weitere Revitalisierungsmassnahmen Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes

ja

nein

Frist Umsetzung MN:

Bals_Stein_01 und 02

Augstbach

619'450/241'250 619'200 /241'460 Koordinaten

Anlagenname

Referenz Zielgerinne








Foto 1: Geschiebesammler Bals_Stein_01 oberhalb der Felsstufe im Waldbereich. Blick entgegen Fliessrichtung

Filessrichtung		reisstuje im vvai	uberei	ch. Blick entgegen Fliessrichtung			
	_			nler ist als vollständig			
	hinterfüllte Holzschwelle ausgebildet in Kombination mit einer						
	Gerinneaufweitung. Der Sammler wird sporadisch geleert.						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:		_		ch an der Stauwurzel ab.			
	Sammler Bals_Stein_02: Der Sammler ist als massive Betonsperre						
		_		id stellt durch die häufige			
	Leerung eine v	ollständige Ges	chieb	esenke dar.			
Funktion der Anlage:	Kompletter Ge	eschieberückhal	t				
-							
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Ca. 110 m ³ /a	.		,			
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung			
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt			
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise			
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein					
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein			
Beeinträchtigung:							
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Vollständiger Geschieberückhalt						
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja	\boxtimes	nein			
Massnahmen:							
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit o	lem Hochwasse	rschu	tz und die Verhältnismässigl	keit		
begrundung ber femender Machbarkeit.	müssen im Ral	nmen der Detail	planu	ing ermittelt werden.			
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein			
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N	√N: 2025		Frist Umsetzung MN: 202	.7		
	_	gsplanung: Es sir					
	_			enbach vorgesehen. Eine			
	allfällige Reaktivierung des Geschiebehaushaltes muss aber mit						
	der Revitalisierungsplanung beim Augstbach und in der Dünnern in						
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	der Klus und unterhalb Oensingen abgestimmt werden.						
beracksientigung anderer massnammen.				oedeutendes Schadenpotenz			
				flichtigen Anlage. Daher ist i	m		
				rdination mit dem			
				nerksamkeit zu schenken.			
	Aktuell sind keine Hochwassserschutz-Massnahmen geplant.						



Anhang 3 Beurteilung der Anlagen und Zielgerinne ausserhalb des Dünnern-Einzugsgebiets



Geschiebesammler Giglerbach



Inhalt Anhang 3:

Factsheet Haltenbach	A3.01
Bell_Halt_01	A3.01.1
Factsheet Wildbach	A3.02
Bell_Wild_01	A3.02.1
Factsheet Siggern	A3.03
Guen_Muel_01	A3.03.1
Factsheet Lostorferbach	A3.04
Lost_Lost_01	A3.04.1
Lost_Lost_02	A3.04.2
Factsheet Haagbach	A3.05
Selz_Haag_01	A3.05.1
Selz_Haag_02	A3.05.2
Factsheet Lochbach	A3.06
Selz_Loch_01	A3.06.1
Selz_Loch_02	A3.06.2
Factsheet Stüsslingerbach	A3.07
Stue_Stue_01	A3.07.1
Factsheet Grabenbach	A3.08
Trim_Grab_01	A3.08.1
Trim_Ruet_01	A3.08.2
Factsheet Modlenbach	A3.09
Baer_Modl_01	A3.09.1
Baer_Wass_01	A3.09.2
Factsheet Lüssel	A3.10
Brei_Lues_01	A3.10.1
Factsheet Chastelbach	A3.11
Nunn_Chal_01	A3.11.1
Factsheet Ibach	A3.12
Zull_lbac_01	A3.12.1
Zull_lbac_02	A3.12.2
Factsheet Cholersbach	A3.13
Haeg_Chol_01	A3.13.1
Haeg_Chol_02	A3.13.2
Haeg_Chol_03	A3.13.3
Haeg_Chol_04	A3.13.4
Factsheet Salhöfbach	A3.14
Kien_Salh_01	A3.14.1
Kien_Salh_02	A3.14.2
Factsheet Giglerbach	A3.15

Haltenbach	Bellach	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Geschiebesammler Bell_Halt_01 entgegen Fliessrichtung



Foto 2: Gerinne des Haltenbachs oberhalb der Anlage, in Fliessrichtung

	1					
Beschreibung	Das total rund 12 km² grosse Einzugsgebiet entwässert die Jurasüdflanke bei den					
Einzugsgebiet		Gemeinden Bellach und Lommiswil. Als geschieberelevante Anlage findet sich ein				
		Sammler im Siedlungsgebiet von Bellach (Brunnmatt / Ischlag).				
Untersuchte	Bell_Halt_01	Bell_Halt_01				
Anlagen						
Beschreibung	•		agerungsstrecke mit vereinzelten, eher locker			
Morphologie	gelagerten Kiesbänker	und bre	eitem Sohlensubstrat dar.			
Referenzzustand						
Beschreibung	Oberhalb der Anlage v	Oberhalb der Anlage verläuft das Gerinne gestreckt, bzw. im Siedlungsgebiet				
Morphologie IST-	kanalisiert. Es sind stellenweise kleine Geschiebedepots vorhanden, das Substrat					
Zustand	ist eher breit, stellenweise sind kleine Geschiebebänke mit frischem Geschiebe					
	auffindbar.					
	Unterhalb der Anlage	Unterhalb der Anlage verläuft das Gerinne ebenfalls gestreckt / kanalisiert, jedoch				
	ist es hier aufgrund de	ler Anlage komplett geschiebefrei.				
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnelltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
aufkommen	Referenzzustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
Zielgerinne	TPL	\boxtimes				
wesentlich	Grundwasser-HH					
beeinträchtigt	Hochwasserschutz					
Begründung	Kompletter Geschiebe	rückhalt	auch im Ereignisfall, das Gerinne ist nach der			
Entscheid	Anlage geschiebefrei.		-			
Grad der	keine/geringe					
Beeinträchtigung	mässig					
	Stark					
	Sehr stark					
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	□ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung			
Potenzial	gering		übernommen			

Bell_Halt_01

Haltenbach

603'996/228'937

Anlagenname







Foto 1: Geschiebesammler mit Blick in Fliessrichtung

Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Geschiebesammler am Haltenbach in der Gemeinde Bellach ist als kleiner Weiher ausgestaltet. Das Volumen beträgt rund 250 m³. Entnahmen finden ca. alle 5 Jahre statt.				
Funktion der Anlage:	(Verhinderun	Geschieberückhalt ng von Auflandung			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	5 m³/a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	☐ ja 🗵 nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein	
Begründung Entscheid:	Vollständiger Rückhalt von Geschiebe, Zufluss von Busletenbach im Unterlauf der Anlage vermag das Defizit nicht zu kompensieren.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Но	ochwasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	er	nergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	\boxtimes
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Aufgrund des Hochwasserschutzes kann das Rückhaltevolumen nicht aufgelöst werden.				
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Plaung N	MN:	Fr	rist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Kein Abstimmungsbedarf				

Wildbach	Bellach	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform







Foto 2: Gerinnesohle vor der Mündung in die Aare

Beschreibung Einzugsgebiet	Das rund 6.7 km² grosse Einzugsgebiet entwässert die Jurasüdflanke zwischen dem Hinter Weissenstein über Langendorf bis zur Mündung in die Aare. Oberhalb des Kegelhalses bei der Station Oberdorf entwässert das Gerinne die Malmkalk-Antiklinale, fliesst ab Oberdorf durch Hochterrassenschotter und anschliessend durch quartäre Ablagerungen des Rhonegletschers und alluviale Schotter. Als geschieberelevante Anlage findet sich der Sammler bei der Allmend. Im Siedlungsgebiet ist das Gerinne bis zur Aaremündung weitgehend kanalisiert.					
Untersuchte Anlagen	Bell_Wild_01					
Beschreibung Morphologie Referenzzustand		uflandun	ung der aktuellen Gerinneführung (kanalisiert): Das gsstrecke mit vereinzelt locker gelagerten Kiesbänken dar.			
Beschreibung Morphologie IST- Zustand	Mehrheitlich kanalisiertes Gerinne im Siedlungsgebiet. Es finden sich keine Bankstrukturen. Die Kiessohle unterhalb des Sammlers ist verdichtet. Der mässige Algenbewuchs oberhalb des Zielgerinnes weist auf unzureichenden Geschiebetransport hin.					
Geschiebeaufkom-	Ist-Zustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
men	Referenzzustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
Zielgerinne	TPL	\boxtimes				
wesentlich	Grundwasser-HH					
beeinträchtigt	Hochwasserschutz					
Begründung der wesentlichen B.	eine morphologische Ans Transportrechnungen im Aaremündung durchgefü Wiederkehrperioden vor transportiert werden kör Ereignissen eine nur bed den Geschiebehaushalt b	ten Gerinnelaufs kann die Beeinträchtigung nur bedingt durch insprache beurteilt werden. Daher wurden einfache im Bereich des Geschiebesammlers und beim Muttenhof vor der führt. Diese zeigen, dass sowohl bei häufigen Ereignissen mit on 2 – 5 Jahren geringe Mengen an Feingeschiebe bis in die Aare önnten. Der Sammler stellt durch die Aufweitung bei häufigen dingt durchgängige Geschiebesenke dar und beeinträchtigt daher ibis zur Aaremündung wesentlich.				
Grad der	keine/geringe					
Beeinträchtigung	mässig					
	Stark	\boxtimes				
	Sehr stark					
Ökologisches	Sehr stark Hoch		□ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung			

Bell_Wild_01 Anlagenname

Wildbach

605'727/228'840

Referenz Zielgerinne







Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler ist als Gerinneaufweitung in Kombination mit einer Gefällsverflachung ausgestaltet. Sein Volumen beträgt rund 3'000 m ³ . Der Auslass ist sohleneben und rechteckig ausgestaltet. Leerungen finden ca. alle 5 bis 8 Jahre statt.				
Funktion der Anlage:	Geschieberück Geschiebeweit		stark	e Limitierung der	
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	einige 10-er m	³ /a bis ca. 100 n	n³/a (I	Feststoffe)	
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise	\boxtimes
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein	
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Durch die Gerinneaufweitung und die Gefällsreduktion im Bereich des Sammlers wird anfallendes Geschiebe bei sehr häufigen Ereignissen (Wiederkehrperiode 2 bis 5 Jahre) fast vollständig abgelagert. Ein Geschiebedurchtransport ist für Feinsedimente bedingt möglich. Frachtrechnungen zeigen, dass die Transportkapazität unterhalb des Sammlers theoretisch ausreicht, um geringe Geschiebemengen bei häufigen Ereignissen mit Jährlichkeiten von 2 – 5 Jahren bis zur Aaremündung durchtransportieren zu können. Insofern verursacht der Geschiebesammler eine wesentliche Beeinträchtigung.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hochwasserschutz 🗵 ÖP / Verhältnism.keit			\boxtimes	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja	\boxtimes	nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit dem Hochwasserschutz und die Verhältnismässigkeit müssen im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden.				
Sanierungspflicht		ja		nein	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N	ЛN: 2015		Frist Umsetzung MN: 201	6
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Die Revitalisierungsplanung sieht eine Aufwertung des Wildbaches durch Aufweitungen und anderen Massnahmen vor. Zudem hat die Fischereiabteilung grosses Interesse an der Erreichung der Fischgängigkeit. Eine Koordination mit der Geschiebeplanung ist empfohlen. Das AfU sieht auch aus ökonomischen Gründen vor, den Sammler partiell geschiebegängig auszubauen.				

Siggern	Flumenthal	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Geschiebesammler Guen_Muel_01 in Fliessrichtung



Foto 2: Gerinne der Siggern vor der Einmündung in die Aare, in Fliessrichtung

	<u> </u>						
Beschreibung		s total rund 22.8 km² grosse Einzugsgebiet entwässert die Jurasüdflanke bei den					
Einzugsgebiet	_		ohr, Hubersdorf, Flumenthal und Attiswil (BE). Im Fokus				
		_	aben (hauptsächlich Gemeinde Günsberg), sowie der				
	Rohrgraben (Gemeinde Kammersrohr). Als geschieberelevante Anlage findet sich ein Sammler im Oberlauf des Müligrabens.						
Untersuchte	Guen Muel 01	Amage mi	det sien ein sammer im Obertaar des Wangrabens.				
Anlagen	Guen_inuel_or						
Beschreibung	Das Zielgerinne stellt ein	e Umlage	erungsstrecke mit vereinzelten, eher locker gelagerten				
Morphologie	Kiesbänken und breitem Sohlensubstrat dar.						
Referenzzustand							
Beschreibung	_	pen: Zwischen der Anlage im Siedlungsgebiet von Günsberg und der Mündung in					
Morphologie IST-	die Siggern wird bei Ereignissen neues Geschiebe mobilisiert. Kurz vor der Mündung weist						
Zustand	der Graben vereinzelte Bänke auf, hat eine relativ locker gelagerte Sohle mit breitem						
	Substrat und nur eine schwache Kolmation. Stellenweise ist Algenbewuchs zu sehen, was						
	auf weniger regelmässigen Geschiebetransport hindeutet.						
	Rohrgraben / Siggern : Der Rohrgraben befindet sich im natürlichen Zustand. Nach der Einmündung des Rohrgrabens in die Siggern wird das Substrat etwas weniger breit, da die						
	Körner im Mittel etwas g		==				
	_	f: Hier ist die Kornverteilung noch etwas schmaler geworden und die					
			schiebe ist jedoch noch stets locker gelagert und es sind				
	vereinzelt Geschiebebän						
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
aufkommen	Referenzzustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
Zielgerinne	TPL						
wesentlich	Grundwasser-HH						
beeinträchtigt	Hochwasserschutz						
Begründung	Der Referenzzustand wir	rd bis auf	die Stelle unmittelbar nach dem Sammler am Müligraben				
Entscheid	_	ge vermag den Geschiebehaushalt nicht wesentlich zu beeinträchtigen.					
Grad der	keine/geringe	\boxtimes					
Beeinträchtigung	mässig						
	Stark						
	Sehr stark						
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	□ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung				
Potenzial	gering		übernommen				

Guen_Muel_01

Siggern

610'474/234'259

Anlagenname

Referenz Zielgerinne








Foto 2: Geschiebesammler mit Blick in Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Günsberg ist Abschlussbau Ereignisfall) a	als geschaltes Bed uwerk mit Basisab uusgestaltet. Das \	cken fluss /olur	ben in der Gemeinde in Kombination mit einem und Überfallkante (für de nen beträgt rund 60 m ³ . ch grossen Ereignissen) s	en
Funktion der Anlage:	Kompletter G	Seschieberückhalt			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	5.5 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	\boxtimes
Begründung Entscheid:	das zurückge Beweise dafü anzutreffend	haltene Geschieb ir sind die locker g	e nur gelag ke ur	iterhalb des Sammlers, di	
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Но	ochwasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	er	nergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:					I
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN:	Fr	rist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Kein Abstimn	nungsbedarf			

Lostorferbach	Lostorf	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Schwellen im Gerinneabschnitt zwischen Kote 440 und 450 (Blick in Fliessrichtung)



Foto 2: Gerinne auf Kote 595 (Blick stromaufwärts)

Beschreibung			r Einmündung Stüsslingerbach eine		
Einzugsgebiet			7.3 km² auf. Das Einzugsgebiet ist zu rund 2/3		
		_	im Faltenjura mit vorherrschendem Dogger. Der		
			berlauf aus dem Schwandenbach und dem		
			sst das Gewässer unter dem Namen Lostorferbach		
			er und schliesslich kanalisiert durch das		
A l		Einmur	ndung in den Stüsslingerbach.		
Anlagen	Lost_Lost_01				
Docehroihung	Lost_Lost_02	oino IIm	alagarungastraska mit varainzalt laskar galagartan		
Beschreibung	~		nlagerungsstrecke mit vereinzelt locker gelagerten		
Morphologie Referenzzustand	Kiesbänken und nur geringem Algenbewuchs dar.				
Beschreibung	Mehrheitlich kanalisiertes Gerinne im Siedlungsgebiet, oberhalb des				
Morphologie IST-	Siedlungsgebietes gestreckte Gerinneform. Bankstrukturen finden sich				
Zustand	ausschliesslich im Oberlauf des Schwandenbachs. Der Algenbewuchs deutet auf				
Zastaria	unzureichenden Gesch		<u> </u>		
Geschiebe-	Ist-Zustand:		ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen	Referenzzustand:		ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
Zielgerinne	TPL	\boxtimes	-		
wesentlich	Grundwasser-HH				
beeinträchtigt	Hochwasserschutz				
Begründung der	Aufgrund des kanalisie	rten Ge	rinnelaufs kann die Beeinträchtigung nur bedingt		
wesentlichen B.	durch eine morphologi	ische An	sprache beurteilt werden.		
	Transportrechnungen :	zeigen a	ber, dass Geschiebe durch das Siedlungsgebiet		
	hindurch transportiert	werden	könnte. Da der Sammler Lost_Lost_01 das		
	•	zurückh	ält, besteht eine wesentliche Beeinträchtigung des		
	Geschiebehaushaltes.	Ī			
Grad der	keine/geringe				
Beeinträchtigung	mässig				
	Stark	\boxtimes			
	Sehr stark				
Ökologisches	Hoch		☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung		
Potenzial	gering	\boxtimes	übernommen		

Lost_Lost_01 Anlagenname

Lostorferbach

637'850 / 248'930 Koordinaten



Foto 1: Geschiebesammler mit Abschlusssperre	T						
				ickhaltevolumen von rund 9			
	m³ auf. Das Abschlussbauwerk ist als Betonsperre ausgestaltet. Der						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Sammler wird rund alle 30 Jahre geleert, wobei rund 800 m ³ Material entnommen werden. Davon sind nur rund ¼ Geschiebe,						
					be,		
				eren Fraktionen.			
Funktion der Anlage:		khalt für Hochwa	assers	schutz			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	20 m ³ /a (Gesc						
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	ca. 25% Schätzung 🖂 Messung						
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes		
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise			
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein					
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein			
Beeinträchtigung:							
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Aufgrund des Rückhaltevolumens sowie des Betriebs der Anlage						
	wird das anfallende Geschiebe vollständig abgelagert.						
	Frachtrechnungen zeigen, dass die Transportkapazität unterhalb						
begrundung wesenti. Beeintrachtigung.	des Sammlers theoretisch ausreicht, um einen Teil des anfallenden						
	Geschiebes bis	s in die Aare zu t	ransp	ortieren. Insofern verursacl	ht		
	der Geschiebe	sammler eine w	esent	tliche Beeinträchtigung.			
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit			
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-MN:		ja		nein	\boxtimes		
	Die Transportl	kapazität kann ir	n Rüc	kstaubereich von überlaste	ten		
	Durchlässen o	der Eindolunger	n volls	tändig zusammenbrechen.	Aus		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Hochwassersc	hutzgründen ist	dahe	r vor einer Sanierung des			
Begrundung ber femender Machbarkeit.	Geschiebesam	ımlers die Behe <mark>l</mark>	oung (der Kapazitätsengpässe im			
	Siedlungsbere	ich zu priorisiere	en. Zu	dem ist das ökologische			
	Potential im G	ewässerabschni	tt unt	terhalb der Anlage gering.			
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung I	MN:		Frist Umsetzung MN			
	Keine Sanierui	ng und daher ke	ine Al	bstimmung vorgesehen			
Berücksichtigung anderer Massnahmen:							

Lost_Lost_02

Lostorferbach

637'516 / 249'166

Anlagenname

Referenz Zielgerinne








Foto 2: Geschiebeauflandung oberhalb des Rechens (Blick stromaufwärts)

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	ausgestaltet. beobachteter aktuell aber a zurückgehalt eine Sperre, v	Aufgrund der n Verklausung auch rund 50 m en. Zurzeit fun	währ durcl n³ Ge ktion nd de	schwemmholzrechen end der Begehung h Schwemmholz werden schiebe und Feinmaterial iert die Anlage daher wie es reduzierten Gefälles dei	n
Funktion der Anlage:		lz- und Geschie chutz, respekt eitergabe			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	keine Angabe	en <u> </u>			
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	ca. 25%	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh	☐ ja	⊠ nein		anlagenbedingt	
Anlage:					
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	□ nein		teilweise	\boxtimes
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	□ nein			
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes
Beeinträchtigung:					
Begründung wesentl.					
Beeinträchtigung:					
Machbarkeit von Sanierungs-MN		wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja		nein	\boxtimes
MN:					
Begründung bei fehlender Machbarkeit:					
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen			F	rist Umsetzung MN	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Kein Abstimn	nungsbedarf vo	orhar	nden	

Haagbach	Selzach	Aare	Schnelltest
Zielaerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform








Foto 2: Gerinne des Haagbachs vor der Einmündung in die Aare

Beschreibung Einzugsgebiet			nzugsgebiet entwässert die Jurasüdflanke in der ch wird kurz vor der Aaremündung vom Lochbach /			
		_	lgenden wird nur der Haagbach betrachtet, dessen			
	Einzugsgebiet knapp 7 k					
		•	finden sich zwei Kiesentnahmestellen im			
	Einzugsgebiet.	J				
Untersuchte	Selz_Haag_01 & Selz_H	aag 02				
Anlagen		0_				
Beschreibung	Morphologie unter Beri	ücksichti	gung der aktuellen Gerinneführung (tw. kanalisiert):			
Morphologie	Das Zielgerinne stellt ei	ne Auflai	ndungsstrecke mit vereinzelten, eher locker			
Referenzzustand	gelagerten Kiesbänken	und breitem Sohlensubstrat dar.				
Beschreibung	Mehrheitlich gestreckte	ich gestrecktes bzw. kanalisiertes Gerinne im Siedlungsgebiet. Bis zur				
Morphologie IST-	zweiten Entnahmestelle	Entnahmestelle finden sich einzelne Bankstrukturen, die Sohle ist locker bis				
Zustand	leicht verdichtet. Die Sc	chtet. Die Sohle unterhalb der Entnahmstellen ist jedoch stärker				
	verdichtet und enthält l	ilt kaum noch Geschiebe, der Sandanteil wird bis zur				
	Aaremündung immer g	rösser. Ir	n Unterlauf ist ein leichter Algenbewuchs			
	auszumachen.					
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnell	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
aufkommen	Referenzzustand:	Schnell	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
Zielgerinne	TPL	\boxtimes				
wesentlich	Grundwasser-HH					
beeinträchtigt	Hochwasserschutz					
Begründung der	Der naturnahe Zustand	wird bis	zur ersten Entnahmestelle erreicht, danach ist das			
wesentlichen B.	Gerinne leicht, aber noch	ch nicht v	wesentlich beeinträchtigt. Erst ab der zweiten			
	Entnahmestelle ist die E	Beeinträd	chtigung als wesentlich einzustufen.			
	Das Geschiebe kann auf	fgrund vo	on Entnahmen im Siedlungsgebiet nicht regelmässig			
	_	-	erden. Die dort verdichtete und abgepflästerte Sohle			
	deutet auf lediglich spo	radische	n Geschiebetransport bei grösseren Ereignissen hin.			
Grad der	keine/geringe					
Beeinträchtigung	mässig					
	Stark	\boxtimes				
	Sehr stark					
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	⊠ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung			
Potenzial	gering		übernommen			
	ı -		I .			

Selz_Haag_01 Anlagenname

Haagbach Referenz Zielgerinne

599'835/228'426





Foto 1: Kiesentnahmestelle (Selz_Haag_01), Blick in Fliessrichtung

Foto 2: Oberhalb der Kiesentnahmestelle (Selz_Haag_01), Blick entgegen Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Kombination befindet sich Haagbach. Da 150 m ³ .	mit einer Gefäll bei der Einmün s potenzielle Al	lsverf dung blage	rinneaufweitung in flachung ausgestaltet. Sie g des Allmendbachs in den erungsvolumen beträgt run nach grossen Ereignissen)	d
Funktion der Anlage:	Kiesentnahme		eschi	iebefracht durch	
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	10 - 15 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise	\boxtimes
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein			
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes
Beeinträchtigung:					
Begründung Entscheid:	auszumachen Schlüsselstred	, jedoch ist sie cke häufig Gesc	nicht hiebe	der Anlage Selz_Haag_01 is wesentlich, da aus der e durchtransportiert werde eicht beeinträchtigt.	
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	nwasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:					
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung:		Fri	ist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer	Keine Abstim	mung erforde	rliche	e mit Revitalisierungsplanı	ung
Massnahmen:	und dem Hoo	chwasserschut	Z		

Selz_Haag_02 Anlagenname

Haagbach Referenz Zielgerinne

600'212/227'719








Foto 2: Bei der Kiesentnahmestelle (Selz_Haag_02) mit Blick in Fliessrichtung

					neaufweitung in Kombinati	on		
					hung ausgestaltet. Das			
	Ablagerungsvolumen beträgt rund 80 m ³ . Einige Meter oberhalb							
	der Anlage befindet sich eine zweite, jedoch sehr kleine							
		-			pro Jahr entnommen wird. I			
Me	engen werde	en zu	dieser Anl	age d	azugezählt. Entnahmen find	en		
jäh	ırlich (oder ı	nach ខ្	grossen Ere	eignis	sen) statt.			
ū			lenden Ge	schiel	befracht durch Kiesentnahm	ien.		
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]: To	tal zirka 7 m	³/a						
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	S	chätzung	\boxtimes	Messung			
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage: ⊠	ja		nein		anlagenbedingt	\boxtimes		
Durchgängigkeit gegeben	ja		nein		teilweise	\boxtimes		
Ausreichende Dynamik	ja	\boxtimes	nein					
Verursachung wesentliche			ja	\boxtimes	nein			
Beeinträchtigung:								
Au	fgrund der I	Entna	hmen wird	l die r	mittlere jährliche			
	Geschiebefracht unterhahlb der Anlage praktisch auf Null							
Begründung Entscheid: red	reduziert. Unterhalb der Entnahmestelle findet daher nur							
Ge	schiebetran	sport	statt, wen	n es s	sich um grössere Ereignisse			
ha	ndelt.					1		
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoc	hwass	serschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiep	olit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-			ja	\boxtimes	nein			
Massnahmen:								
					tz und die Verhältnismässigl	keit		
mi	issen im Ral	nmen	der Detail	planu	ing ermittelt werden.			
Sanierungspflicht			ja	\boxtimes	nein			
_	st Planung:				rist Umsetzung MN: 2021			
Es	bestehen g	emäs	s Revitalis	ierur	ngsplanung des AfU keine			
Re	vitalisierun	gspri	oritäten. E	ine A	bstimmung zwischen			
Re	vitalisierun	gspla	nung und	Gesc	hiebeplanung ist aus diese	m		
Berücksichtigung anderer Massnahmen: Gr	und aktuell	nicht	t im Vorde	rgrur	nd.			
	Grund aktuell nicht im Vordergrund. Hochwasserschutz: Keine Abstimmung erforderlich, da keine							
			: Keine Ab	stim	mung erforderlich, da kei	ne		

Lochbach	Selzach	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform







Foto 2: Gerinne des Lochbachs vor der Einmündung in den Haagbach, entgegen Fliessrichtung

Danah yaiha	Dee total mind C 7 line ²	Г:	nzugsgebiet entwässert die Jurasüdflanke bei der			
Beschreibung Einzugsgebiet		_	h fliesst kurz vor der Aaremündung in den Haagbach.			
Eilizugsgebiet			finden sich ein grosser Sammler im Oberlauf			
		•	tnahmestelle im Siedlungsgebiet der Gemeinde Selzach			
	(Selz_Loch_02).	e Kieseii	trianniestelle im Siediungsgebiet der Gemeinde Seizach			
Untersuchte	Selz_Loch_01					
Anlagen	Selz_Loch_01					
Beschreibung		ücksichti	gung der aktuellen Gerinneführung (tw. kanalisiert):			
Morphologie			gerungs- bzw. Auflandungsstrecke mit abschnittsweise			
Referenzzustand	_		ten und breitem Sohlensubstrat dar. Der			
Neierenzzustanu		d ab dem grossen Sammler Selz_Loch_01 nicht mehr erreicht.				
Beschreibung			r und der Entnahmestelle ist das Gerinne meist			
Morphologie IST-						
Zustand	kanalisiert oder gestreckt, stellenweise auch eingedolt. Daher finden sich kaum geschiebemorphologische Strukturen. Aufgrund der Beeinträchtigung des grossen					
Zustanu	Sammlers Selz_Loch_01 im Oberlauf wird nur wenig Geschiebe bis ins Siedlungsgebiet					
			t eher verdichtet. Nach der Entnahmestelle			
	•		g noch ausgeprägter, dazu kommt eine deutliche			
			reduzierten Geschiebetrieb hindeutet.			
Geschiebe-	Ist-Zustand:		Itest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
aufkommen	Referenzzustand:		Itest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
Zielgerinne	TPL		Reme desentes easient transfer errorge			
wesentlich	Grundwasser-HH					
beeinträchtigt						
_	Hochwasserschutz	<u> </u>	"" I C I'I C II DI I I			
Begründung der			azität kann das Geschiebe aufgrund der Blockade im			
wesentlichen B.			m Siedlungsgebiet nicht regelmässig bis in den			
	0 0		dort stark verdichtete und abgepflästerte Sohle			
Grad der	1	cnen ira	ansport bei grösseren Ereignissen hin.			
	keine/geringe					
Beeinträchtigung	mässig					
	Stark	\boxtimes				
	Sehr stark		,			
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	□ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung			
Potenzial	gering		übernommen			

Selz_Loch_01 Anlagenname

Lochbach

600'935/230'180 Koordinaten







	ng Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung				
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	einem grossen rund 50 x 20 m beträgt rund 40	Abschlussbauwerk (, und kann mit LKWs 000 m ³ .	Sperro befa	fweitung in Kombination mit e) ausgestaltet. Das Areal miss hren werden. Das Volumen ossen Ereignissen) statt.	st
Funktion der Anlage:	Kompletter Ges	schieberückhalt			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	15 - 20 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	75 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	
Begründung Entscheid:	Ereignissen Ges		Schwe	rd unterhalb des Sammlers be ellen z.T. unterspült), somit wi ssig klassiert.	
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben		Hochwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes
(x = Machbarkeit gegeben)		Hochwasserschutz energiepolit. Ziele		ÖP / Verhältnism.keit Techn. Machbarkeit	
(x = Machbarkeit gegeben) Entscheid Machbarkeit Sanierungs-					
(x = Machbarkeit gegeben)	v. Gli	energiepolit. Ziele ja		Techn. Machbarkeit nein	
(x = Machbarkeit gegeben) Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen: Begründung bei fehlender Machbarkeit:		energiepolit. Ziele ja	□ ⊠ tz unc	Techn. Machbarkeit nein d die Verhältnismässigkeit mü verden.	⊠ □ ssen
(x = Machbarkeit gegeben) Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen: Begründung bei fehlender Machbarkeit: Sanierungspflicht	im Rahmen der	energiepolit. Ziele ja em Hochwasserschu r Detailplanung ermi ja	□ ⊠ tz unc	Techn. Machbarkeit nein d die Verhältnismässigkeit mü verden. nein	ssen
(x = Machbarkeit gegeben) Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen: Begründung bei fehlender Machbarkeit:	im Rahmen der Frist Planung M	energiepolit. Ziele ja em Hochwasserschu Detailplanung ermi ja 1N: 2020	tz und	Techn. Machbarkeit nein d die Verhältnismässigkeit mü verden.	ssen

Selz_Loch_02

Anlagenname

Lochbach

Referenz Zielgerinne

601'227/227'977 Koordinaten







Foto 2: Kanalisiertes Gerinne unterhalb der Entnahmestelle mit Blick in Fliessrichtung

	T =						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Die Kiesentnahmestelle ist als Gerinneaufweitung in Kombination mit einer natürlichen Gefällsverflachung ausgestaltet.						
They desicated by secretary and the secretary secretary and secretary secretary and secretary se	Entnahmen finden jährlich (oder nach grossen Ereignissen) statt.						
Funktion der Anlage:	Partielle Kiesent	tnahm	e. Ansonsten is	t die A	nlage komplett geschiebegäng	ig.	
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	zirka 8 - 10 m³/a						
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	75 %		Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja		nein		anlagenbedingt	\boxtimes	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja		nein		teilweise	\boxtimes	
Ausreichende Dynamik	□ ja	\boxtimes	nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:			ja	\boxtimes	nein	\boxtimes	
Begründung Entscheid:	Es werden nur sehr kleine Geschiebemengen in den Unterlauf der Entnahmestelle transportiert (Restmengen mit grossen Sand- und Feinkiesanteilen).						
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben (x		Hoch	ıwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes	
= Machbarkeit gegeben)		ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-			ja	\boxtimes	nein		
Massnahmen:							
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Konflikte mit de Rahmen der Det				ie Verhältnismässigkeit müsser n.	n im	
Sanierungspflicht			ja	\boxtimes	nein		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung MN: 2020				Frist Umsetzung MN: 2022	1	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Es bestehen gemäss Revitalisierungsplanung des AfU keine Revitalisierungsprioritäten. Eine Abstimmung zwischen Revitalisierungsplanung und Geschiebeplanung steht aus diesem Grund aktuell nicht im Vordergrund. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell bestehen keine geplanten Hochwasserschutz-Planungen. Hochwasserschutz: Es besteht ein bedeutendes Schadenpotenzial im Einflussbereich der sanierungspflichtigen Anlage. Daher ist im Rahmen der Detailplanung der Koordination mit dem Hochwasserschutz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aktuell bestehen keine geplanten Hochwasserschutz-Planungen. Der Kanton will aber künftig entspechende Massnahmen planen und umsetzen.					tion hen ein en hen	

Stüsslingerbach	Stüsslingen	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Kanalisierter Gerinneabschnitt im Siedlungsbereich von Stüsslingen



Foto 2: Gestreckte Gerinneform des Stüsslingerbaches oberhalb des Siedlungsbereichs

	1		7 .		
Beschreibung Einzugsgebiet	Das Einzugsgebiet mit einer Fläche von rund 4.5 km² (bis zum Geschiebesammler) entwässert die Jurasüdflanke zwischen Leutschenberg und Geissflue. Dem Stüsslingerbach fliessen oberhalb des Siedlungsgebietes zahlreiche Seitenbäche zu. Als geschieberelevante Anlage findet sich der Sammler oberhalb des Siedlungsgebietes von Stüsslingen. Im Siedlungsgebiet selbst ist das Gerinne weitgehend kanalisiert. Der Stüsslingerbach mündet bei Schlatt in den Lostorferbach und fliesst danach unter dem Namen Stegbach bis zur Aaremündung.				
Untersuchte Anlagen	Stue_Stue_01				
Beschreibung Morphologie Referenzzustand	Das Zielgerinne stellte eine Umlagerungsstrecke mit vereinzelt locker gelagerten Kiesbänken und nur geringem Algenbewuchs dar.				
Beschreibung Morphologie IST- Zustand	Gestrecktes Gerinne, welches im Siedlungsgebiet kanalisiert ist. Es finden sich keine Bankstrukturen. Die mittlere innere Kolmation sowie der stellenweise vorhandene Algenbewuchs deuten auf einen unzureichenden Geschiebetransport hin.				
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen	Referenzzustand:	Schnel	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
Zielgerinne	TPL	\boxtimes			
wesentlich	Grundwasser-HH				
beeinträchtigt	Hochwasserschutz				
Begründung der wesentlichen B.	durch eine morphologis auszugehen, dass Gesch werden könnte. Da der	sche Ans niebe du Sammle	nnelaufs kann die Beeinträchtigung nur bedingt prache beurteilt werden. Es ist aber davon rch das Siedlungsgebiet hindurch transportiert r das Geschiebe bei häufigen Ereignissen allerdings eine wesentliche Beeinträchtigung des		
Grad der	keine/geringe				
Beeinträchtigung	mässig				
	Stark	\boxtimes			
	Sehr stark				
Ökologisches	Hoch		☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung		
Potenzial	gering	\boxtimes	übernommen		

Stue_Stue_01 Anlagenname

Stüsslingerbach Referenz Zielgerinne

639'850/249'820 Koordinaten







Foto 2: Auslass des Geschiebesammlers in Form einer Schwelle

stromaufwärts)							
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Gefällsverflach Der Auslass ist	Der Sammler ist als Gerinneaufweitung in Kombination mit einer Gefällsverflachung ausgestaltet. Sein Volumen beträgt rund 200 m ³ . Der Auslass ist sohleneben und als Schwelle ausgestaltet. Leerungen finden ca. alle 5 Jahre statt.					
Funktion der Anlage:	Geschiebeweit	Geschieberückhalt, respektive starke Limitierung der Geschiebeweitergabe					
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	10 bis 50 m ³ /a						
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	ca. 50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung			
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes		
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise			
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein					
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein			
Begründung wesentlichen Beeinträchtigung:	Aufgrund der Ausgestaltung und der Betriebsform des Sammlers wird anfallendes Geschiebe bei mittleren jährlichen Hochwassern vollständig abgelagert. Wie beim Lostorferbach ist davon auszugehen, dass die Transportkapazität unterhalb des Sammlers theoretisch ausreicht, um geringe Geschiebemengen bei häufigen Ereignissen durch das Siedlungsgebiet in die Aare zu transportieren. Insofern verursacht der Geschiebesammler eine wesentliche Beeinträchtigung.						
Machbarkeit von Sanierungs-MN	ŀ	Hochwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit			
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)		energiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein			
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Die Verhältnismässigkeit aufgrund des geringen ökologischen Potentials des Zielgewässers ist nicht gegeben. Zudem ist zu erwarten, dass die Transportkapazität im Rückstaubereich von überlasteten Durchlässen oder Eindolungen vollständig zusammenbrechen kann und damit das Hochwasserrisiko im Siedlungsbereich erhöht.						
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung N			Frist Umsetzung MN:			
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Revitalisierungsplanung: die Strategische Revitalisierungsplanung sieht eine Sanierung des Stüsslingerbaches unter anderem anhand von Aufweitungen vor. Eine Koordination mit der Geschiebesanierung ist empfehlenswert.						

Grabenbach	Trimbach	Aare	Schnelltest
Zielaerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform








Foto 2: Gerinne auf Kote 595 (Blick stromaufwärts)

Beschreibung Einzugsgebiet	Der Grabenbach, welcher im Siedlungsgebiet von Trimbach Dorfbach genannt wird, weist bei der Einmündung des Rossbergbaches eine Einzugsgebietsfläche von rund 11 km² auf. Der Grabenbach verläuft zwischen Ängistein und Duleten eingetieft in einem Tobel und teilweise auf Fels. Oberhalb des Militärareals Spittelberg, unter welchem der Grabenbach eingedolt hindurch geführt wird, besteht ein Geschiebesammler. Unterhalb des Golfplatzes folgt ein Gerinneabschnitt mit zahlreichen Schwellen, bevor das Gerinne im Siedlungsbereich grösstenteils kanalisiert und stellenweise eingedolt bis in die Aare fliesst.					
Anlagen	Trim Rüte 01					
Beschreibung Morphologie Referenzzustand	Das Zielgerinne stellte eine Umlagerungsstrecke mit vereinzelt locker gelagerten Kiesbänken und nur geringem Algenbewuchs dar. Im Dorfzentrum war mit Auflandungen zu rechnen.					
Beschreibung Morphologie IST- Zustand	grösstenteils kanalisiert	estrecktes Gerinne mit nur sehr vereinzelten Bankstrukturen. Im Siedlungsbereich össtenteils kanalisiert. Es besteht eine schwache innere Kolmation. Es konnte kein genbewuchs festgestellt werden.				
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
aufkommen	Referenzzustand:	Schnell	test – keine Geschiebeabschätzung erfolgt			
Zielgerinne	TPL	\boxtimes				
wesentlich	Grundwasser-HH					
beeinträchtigt	Hochwasserschutz					
Begründung der wesentlichen B.	Der Sammler hält das anfallende Geschiebe oberhalb des Militärareals Spittelberg vollständig zurück. Aufgrund der geringen jährlichen Geschiebefracht aus diesem Teileinzugsgebiet im Vergleich zum Gesamteinzugsgebiet mit seinen zahlreichen Seitenrunsen ist der Geschiebehaushalt über das gesamte Zielgewässer betrachtet aber nur mässig beeinträchtigt. Aufgrund des Geschieberückhaltes sowie aus morphologischen Gesichtspunkten (fehlende Bankstrukturen, verdichtete und abgepflästerte Sohle, Algenbewuchs) ist das Zielgewässer insgesamt als wesentlich beeinträchtigt zu beurteilen.					
Grad der	keine/geringe					
Beeinträchtigung	mässig					
	Stark					
	Sehr stark					
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung			
Potenzial	gering		übernommen			

Trim_Grab_01	Grabenba			631'648 / 246	
Anlagenname	Referenz Zielger	rinne		Koordinater	7
Foto 1: Geschiebesammler oberhalb Militärare	al Spittelberg				
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	rund 150 m ³ anfallenden 0	führt zum volls Geschiebes. Da ter dem Militä	ständ inach	m Rückhaltevolumen vor igen Rückhalt des wird der Grabenbach I Spittelberg	1
Funktion der Anlage:	Vollständiger Geschieberückhalt				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	keine Angabe	en			
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 75%	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Geschiebesa	sgestaltung so mmlers hält die ollständig zurüc	e Anla	lie Lage des age das anfallende	
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- MN:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	zur Geschieb	emobilisierung gbar. Eine Sanio	g im ü	er Anlage ist im Verhältnis brigen Einzugsgebiet g der Anlage ist daher	S
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN:	Fr	ist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Keine				

Trim_Ruet_01

Anlagenname

Rütelibach

Referenz Zielgerinne

632'830 / 246'885







Foto 1: Geschiebesammler Rütelibach in Fliessrichtung



Foto 2: Geschiebesammler Rütelibach in Fliessrichtung

Foto 1: Geschiebesammier Ruteilbach in Filess	richtung	Foto 2: Geschiet	oesam	mier kutelibach in Fliessrichtun	g
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	einigen 100 r anfallenden (geleert wird.	n ³ führt zum v Geschiebes, so Danach wird c iindurchgeführ	ollstä fern (ler Ri	m Rückhaltevolumen von Indigen Rückhalt des der Sammler regelmässig ütelibach unter der I oberhalb Meierhof in de	
Funktion der Anlage:	Vollständiger	Geschieberüc	khalt		
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	210 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 75%	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	\boxtimes
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Ausbruchsma Passstrasse d Geschiebequ Beeinträchtig	aterial im Zusa lar. Da es sich i elle handelt, v	mme nicht erurs	künstliche Aufschüttung v nhang mit dem Bau der um eine natürliche acht der Sammler keine um natürlichen	on
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- MN:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Siehe Erläute	rungen oben			
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN:	Fr	ist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Keine				

Modlenbach	Bärschwil	Birs	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Geschiebesammler Baer_Modl_01 entgegen Fliessrichtung



Foto 2: Mündungsbereich Wasserbergbächli in den Modlenbach



Foto 3: Auflandungen vor der Mündung in die Birs



Foto 4: Revitalisierte Strecke oberhalb Bärschwil Station

Beschreibung	Das rund 8.5 km² grosse Einzugsgebiet des Modlenbachs/Stürmenbachs entwässert
Einzugsgebiet	die Gemeinde Bärschwil sowie einen Teil der Gemeinde Grindel. Das Einzugsgebiet
	ist zu rund 50% bewaldet. Die Zubringer zum Modlenbach entspringen in steilen
	Kalkflanken und haben in den Oberläufen natürliche Gerinnesohlen und –
	morphologien. Im Siedlungsgebiet verläuft das Gerinne eingedolt. Unterhalb des
	Dorfes wurde das Gerinne kürzlich revitalisiert. Bei der SBB-Station Bärschwil
	mündet das Gerinne in die Birs.
Untersuchte	Baer_Wass_01, Baer_Modl_01
Anlagen	
Beschreibung	Morphologie unter Berücksichtigung der aktuellen Gerinneführung: Das Zielgerinne
Morphologie	stellt eine Umlagerungsstrecke (stellenweise Auflandungsstrecke) mit vereinzelt
Referenzzustand	locker gelagerten Kiesbänken in Gleithängen oder im Strömungsschatten einzelner
	Grobkomonenten dar. Im flacheren Abschnitt im Bereich des Dorfkerns wird
	natürlicherweise etwas Geschiebe zurückgehalten. Bei der SBB-Station Bärschwil
	bildet sich eine Auflandungsstrecke aus.
Beschreibung	Der Sammler Baer_Modl_01 am südlichen Dorfrand hält das anfallende Geschiebe
Morphologie IST-	komplett zurück, was sich auch auf die Geschiebemorphologie unterhalb des
Zustand	Sammlers auswirkt: Die Sohle ist zunehmend abgepflästert und verdichtet, es ist
	stellenweise Algenbewuchs anzutreffen. Auch die Kornverteilung ist unterhalb des
	Sammlers schmal (starke Beeienträchtigung).
	Der Zufluss des Chutzenbaches beim Ortsteil Wiler vermag die Geschiebesituation
	aufgrund seiner Einzugsgebietscharakteristik (geringes Geschiebepotential) nur
	bedingt zu verbessern (Stufe mässig).

	Die Anlage Baer_Wass_01 hat aufgrund des geringen Rückhaltevolumens keine				
	Relevanz auf die Beeintr	ächtigun	ng der Zielgerinne.		
Geschiebeaufko	Ist-Zustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
mmen	Referenzzustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
Zielgerinne	TPL				
wesentlich	Grundwasser-HH				
beeinträchtigt	Hochwasserschutz				
Begründung	Der Sammler stellt durch das Auffangbecken bei kleinen bis mittleren Ereignissen				
Entscheid	eine vollständige Geschiebesenke dar und beeinträchtigt daher den				
	Geschiebehaushalt bis zu	ır Münd	ung in die Birs wesentlich. Die Geschiebelieferung		
	aus dem Chutzenbach ve	ermag da	as Geschiebedefizit nicht ausreichend zu		
	kompensieren.				
Grad der	keine/geringe				
Beeinträchtigung	mässig	\boxtimes			
	stark	\boxtimes			
	sehr stark				
Ökologisches	hoch	\boxtimes	☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung		
Potenzial	gering		übernommen		

Baer_ModI_01 Anlagenname

Modlenbach

602'442/247'746 Koordinaten





Foto 1: Sammler Baer_Modl_01 mit Blick entgegen Fliessrichtung

Foto 2: Sammler Baer_Modl_01 mit Blick in Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Die Anlage ist als Geschiebesammler aus armiertem Beton ausgestaltet mit einem Volumen von ca. 250 m³. Dem Sammler nachgelagert ist ein Schwemmholzrechen. Leerungen finden rund alle 4 Jahre durch die Gemeinde statt.					
Funktion der Anlage:		Kompletter Geschieberückhalt				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	40 – 50 m ³ /a					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise		
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein		
Begründung Entscheid:	Durch den Sammler wird anfallendes Geschiebe bei kleinen bis mittleren Ereignissen vollständig abgelagert. Der Sammler verursacht für den Modlenbach eine wesentliche Beeinträchtigung, obwohl ein Teil des Materials auch aufgrund der Gefällsverflachung im Dorfkern liegen bleiben würde. Die Transportkapazität des Modlenbachs wäre jedoch gross genug, um einen wesentlichen Teil des Geschiebes über diese Flachstrecke hinauszutragen.					
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben (x = Machbarkeit gegeben)		ochwasserschutz nergiepolit. Ziele	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit Techn. Machbarkeit	\boxtimes	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:	-	ja	\boxtimes	nein		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Der Sammler ist hochwasserschutztechnisch wichtig für die Gemeinde Bärschwil. Die Möglichkeit einer baulichen Optimierung des Sammlers muss geprüft werden. Eine partielle Geschiebegängigkeit des Sammlers darf nicht zu einer Generierung oder Verschärfung von Hochwasserschutzdefiziten im Dorfbereich führen. Zu berücksichtigen ist bei einer Optimierung des Sammlers auch die Verschärfung der Auflandungsproblematik bei der Mündung in die Birs.					
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung: 20	025		Frist Umsetzung MN: 202	6	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	bereits revitalisi Sanierungsprior	ert. Die Revitalsie ität bzgl. Revitalis	rungs ierung	halb der SBB-Station Bärschwil planung weist keine g aus. Eine Sanierung des revitalsierte Strecke zusätzlich		

Baer_Wass_01 Anlagenname

Modlenbach

601'959/248'670










Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler ist als leichte Gerinneaufweitung in Kombination mit einer Gefällsverflachung ausgestaltet. Die Anlage ist mit Betonwänden umfasst. Ihr Volumen beträgt unter Berücksichtigung der Überfallkante rund 3 m³. Leerungen fanden seit mindestens 10 Jahren keine mehr statt.				
Funktion der Anlage:	Geschieberü Geschiebewe		ive st	arke Limitierung der	
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Unbedeutend (<1 m³/a)				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	50 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	□ nein		teilweise	\boxtimes
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein			
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes
Beeinträchtigung:					
Begründung Entscheid:	Aufgrund des relativ zum übrigen Einzugsgebiet des Modlenbaches geringen Geschiebeaufkommens sind die zurückgehaltenen Geschiebemengen für das Zielgerinne vernachlässigbar.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:					
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	:	Fr	ist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Kein Bedarf				

Lüssel	Breitenbach	Birs	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Kiesentnahmestelle Brei_Lues_01



Foto 2: Gerinnesohle in Breitenbach (Blick flussabwärts)

Beschreibung Einzugsgebiet	Das rund 53 km² grosse Einzugsgebiet entwässert die Juranordflanke zwischen dem Passwang über Beinwil SO bis zur Mündung in die Birs bei Zwingen BL. Als geschieberelevante Anlage im Kanton SO findet sich die Kiesentnahmestelle im VonRoll Areal Breitenbach. Ab dem Siedlungsgebiet der Gemeinde Büsserach ist das Gerinne bis zur Birsmündung weitgehend kanalisiert.				
Untersuchte	Brei_Lues_01				
Anlagen					
Beschreibung	Morphologie unter Be	rücksich	tigung der aktuellen Gerinneführung (kanalisiert):		
Morphologie	Das Zielgerinne stellte	eine Un	nlagerungsstrecke mit vereinzelten Kiesbänken		
Referenzzustand	dar.				
Beschreibung	Mehrheitlich kanalisie	rtes Ger	inne im Siedlungsgebiet. Es finden sich nur		
Morphologie IST-	•		as auf die hohe Transportkapazität zurückzuführen		
Zustand	ist. Die Kiessohle unte	r- und o	berhalb der Entnahmestelle ist verdichtet.		
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen	Referenzzustand:	Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
Zielgerinne	TPL				
wesentlich	Grundwasser-HH				
beeinträchtigt	Hochwasserschutz				
Begründung der		•			
wesentlichen B.		T			
Grad der	keine/geringe	\boxtimes			
Beeinträchtigung	mässig				
	Stark				
	Sehr stark				
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung		
Potenzial	gering		übernommen		

Brei_Lues_01 Anlagenname

Lüssel (Birs) Referenz Zielgerinne

607'702/250'257 Koordinaten








Foto 2: Kiesentnahmestelle mit Blick entgegen Fliessrichtung

		mestelle befinde n der Gemeinde		an einer Flachstrecke auf der nbach.	n
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Entnahmen fine Ereignissen).	den ca. alle 6 Jah	re sta	tt (vermutlich jeweils nach	
Funktion der Anlage:	Aufgrund einer Flachstrecke wird Geschiebe abgelagert.				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Rund 30 m ³ /a (Kies & Geschiebe	<u>=)</u>		
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	75 %	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt	
Durchgängigkeit gegeben	⊠ ja	☐ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein			
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes
Beeinträchtigung:					
Begründung Entscheid:	Die Lüssel hat im Bereich der Flachstrecke eine ausreichende Transportkapazität, um einen Teil des anfallenden Geschiebes weiter zu transportieren. Grössere Körner werden jedoch erst bei hohen Abflüssen bewegt, weshalb an der Stelle Brei_Lues_01 regelmässig Geschiebe entnommen wird. Die entnommenen Mengen sind jedoch im Vergleich zur abgeschätzten jährlichen Geschiebefracht über das gesamte Einzugsgebiet nicht gross genug, um eine wesentliche Beeinträchtigung zu verursachen.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN gegeben		chwasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
(x = Machbarkeit gegeben)	en	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	\boxtimes
Begründung bei fehlender Machbarkeit:	Durch das Stoppen der Kiesentnahmen würde das Gerinne tendentiell auflanden und somit eine Mehrgefährdung für das umliegende Industriegebiet VonRoll verursachen.				
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung: -	-		Frist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Keine Abstimm	ung erforderlich			

Chastelbach	Nunningen	Birs	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform








Foto 2: Chastelbach nach der Einmündung des Chalten- und Dorfbachs

	1						
Beschreibung Einzugsgebiet	über Himmelried, H geschieberelevante Engi in Nunningen (of grosse Einzugsgebiet entwässert die Region zwischen Nunningen Homberg bis zur Mündung in die Birs bei Grellingen. Als site Anlage findet sich der Sammler am Chaltenbach beim Ortsteil n (vor Einmündung in den Chastelbach). Werläuft weitgehend natürlich, bis auf wenige örtliche Engpässe					
Untersuchte	Nunn_Chal_01						
Anlagen							
Beschreibung	_		Imlagerungsstrecke mit breitem Substrat und vereinzelt				
Morphologie			en dar. Unter Berücksichtigung der Flachstrecke im				
Referenzzustand		_	Geschiebebänke und eine etwas schmalere				
	Kornverteilung zu ei						
Beschreibung			erinne im Siedlungsgebiet. Es finden sich mässig stark				
Morphologie IST-		pflästerte, vereinzelte Bankstrukturen. Die Kiessohlen unter- sowie oberhalb					
Zustand			01 sind leicht verdichtet. Die im Sammler Chaltenbach				
	_		emengen fehlen dem Zielgerinne und verursachen eine				
		_	ng bis zur Einmündung des Igrabenbachs, südlich von ibach als Zubringer komplett unverbaut ist und				
		•	ch einzutragen vermag, wird die wesentliche				
	Beeinträchtigung ab		•				
Geschiebe-	Ist-Zustand:		lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
aufkommen	Referenzzustand:		lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
Zielgerinne	TPL		Reme Gesomes educational en orge				
wesentlich	Grundwasser-HH						
beeinträchtigt	Hochwasserschutz						
Begründung							
Entscheid							
Grad der	keine/geringe	\boxtimes					
Beeinträchtigung	mässig	\boxtimes					
	Stark						
	Sehr stark						
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	☑ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung				
Potenzial	gering		übernommen				

Nunn_Chal_01 Anlagenname

Chastelbach

612'961/250'186 Koordinaten







Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

	_						
				ung in Kombination mit eine			
	Betonbecken ausgestaltet. Sein Volumen beträgt rund 15 m ³ . Der						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Auslass ist leicht erhöht und als Überfallkante ausgestaltet.						
	_	-		wasserereignissen statt (le	tzte		
		06, 2007 und 20					
		•		e Limitierung der			
Funktion der Anlage:				jährlichen Abflüssen			
Ğ	kompletter Rückhalt. Bei Hochwasserereignissen möglicherweise Durchtransport von feinen und mittleren Körnern.						
		t von feinen un	d mitt	leren Kornern.			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	4 m ³ /a	T					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	75 %	Schätzung	\boxtimes	Messung			
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes		
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	☐ nein		teilweise	\boxtimes		
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein					
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein			
Beeinträchtigung:							
	Durch die Geri	nneaufweitung	und d	ie Gefällsreduktion im Bere	ich		
				chiebe bei sehr häufigen			
Begründung Entscheid:	Ereignissen (Wiederkehrperiode 2 bis 5 Jahre) mehrheitlich						
begrandung Entscheid.	abgelagert. Ein Geschiebedurchtransport ist für Feinsedimente						
	bedingt mögli	ch.					
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja	\boxtimes	nein			
Massnahmen:		٦,		nem			
	Konflikte mit d	lem Hochwasse	rschut	z und die Verhältnismässigk	ceit		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:				ng ermittelt werden.			
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein			
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung:	2030		Frist Umsetzung MN: 203	0		
	Es bestehen g	gemäss Revitalis	sierun	gsplanung des AfU keine			
	Revitalisierun	gsprioritäten. E	ine A	bstimmung zwischen			
B :: 1 : 1 : 1	Revitalisierun	gsplanung und	Gesch	niebeplanung ist aus diese	m		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:		nicht im Vorde		. •			
			_	ktuell keine geplanten			
		chutzmassnahn		0-1			
			- **				

Ibach	Zullwil	Birs	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform








Foto 2: Gerinne des revitalisierten Ibachs am östlichen Dorfrand von Zullwil (bei Gurit Fabrik)

Beschreibung Einzugsgebiet	Das total rund 13.3 km² grosse Einzugsgebiet entwässert die Region Zullwil durch das Chaltbrunnental bis zur Mündung in die Birs westlich von Grellingen. Als geschieberelevante Anlagen finden sich mehrere Sammler in der Gemeinde Zullwil. Im der Gemeinde ist das Gerinne bis zum Beginn des Chaltbrunnentals weitgehend kanalisiert und teilweise eingedolt. Im Chaltbrunnental liegt wiederum eine natürliche Gerinnemorphologie vor.				
Untersuchte	Zull_lbac_01				
Anlagen	Zull_Ibac_02				
Beschreibung			tigung der aktuellen Gerinneführung (kanalisiert):		
Morphologie	_		lagerungsstrecke mit vereinzelten		
Referenzzustand			reiten Kornverteilung dar.		
Beschreibung			mmler ist nur leicht verdichtet und enthält viel		
Morphologie IST-			ist das Gerinne mehrheitlich kanalisiert. Es finden		
Zustand	· ·		turen. Das Geschiebeaufkommen übersteigt die		
	l Transportkapazitat de	portkapazität des Gerinnes im flachen, kanalisierten Gerinneabschnitt im Zullwil.			
	Dorf Zullwil.	3 Germin	es iii nachen, kanansierten Gerinneauschnitt iii		
Geschiebe-	· ·		ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
Geschiebe- aufkommen	Dorf Zullwil.	Schnel			
	Dorf Zullwil. Ist-Zustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen Zielgerinne	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen Zielgerinne wesentlich	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig	Schnel Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt		
aufkommen Zielgerinne wesentlich beeinträchtigt Begründung	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig	Schnel Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt rag von frischem Geschiebe in den Ibach ist der		
aufkommen Zielgerinne wesentlich beeinträchtigt Begründung Entscheid	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig Geschiebetransport al	Schnel Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt rag von frischem Geschiebe in den Ibach ist der		
aufkommen Zielgerinne wesentlich beeinträchtigt Begründung Entscheid Grad der	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig	Schnel Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt rag von frischem Geschiebe in den Ibach ist der		
aufkommen Zielgerinne wesentlich beeinträchtigt Begründung Entscheid Grad der	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig Geschiebetransport al keine/geringe mässig	Schnel Schnel Compared to the school of the	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt rag von frischem Geschiebe in den Ibach ist der		
aufkommen Zielgerinne wesentlich beeinträchtigt Begründung Entscheid Grad der	Dorf Zullwil. Ist-Zustand: Referenzzustand: TPL Grundwasser-HH Hochwasserschutz Durch den regelmässig Geschiebetransport al keine/geringe mässig Stark	Schnel Schnel	lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt lltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt rag von frischem Geschiebe in den Ibach ist der		

Zull_lbac_01 Anlagenname

Ibach

612'755/248'188

Referenz Zielgerinne








Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

	Dar Sammlar	ict als Garinne	aufw	eitung in Kombination m	i+			
				•				
	einer Gefällsverflachung, sowie einer Sperre ausgestaltet. Sein Volumen beträgt rund 25 m³. Der Auslass ist							
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	sohleneben, jedoch mit stark eingeschränktem							
	Gerinnequerschnitt.							
		nden ca. alle 2	lahre	statt				
				komplett verfüllt und da	her			
				gerung ist er nur noch fü				
	-		_	Aufgrund des hohen				
Funktion der Anlage:	Geschiebeaufkommens und des kleinen Sammlervolumens				าร			
-	wird der volls	ständige Verfü	llungs	grad jedoch in nicht allzu	I			
		ieder erreicht.						
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Rund 12 m ³ /a							
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung				
Veränderte Morphologie oh/uh	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt				
Anlage:								
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	□ nein		teilweise	\boxtimes			
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	□ nein						
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes			
Beeinträchtigung:								
Begründung wesentl.								
Beeinträchtigung:								
Machbarkeit von Sanierungs-MN		wasserschutz	Ш	ÖP / Verhältnism.keit	Ш			
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit				
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-		ja		nein				
Massnahmen:								
Begründung bei fehlender								
Machbarkeit:					1			
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes			
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung			st Umsetzung MN:				
Berücksichtigung anderer		•		mit Revitalisierungsplanı	ung			
Massnahmen:	und dem Hoo	chwasserschut	Z					
THOUSE AND THE PARTY OF THE PAR								

Zull_lbac_02

Ibach

612'715/248'262

Anlagenname










Foto 2: Geschiebesammler mit Blick entgegen Fliessrichtung

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Der Sammler ist als Gerinneaufweitung in Kombination mit einer Gefällsverflachung sowie einer Sperre ausgestaltet. Sein Volumen beträgt rund 20 m³. Der Auslass ist aufgrund der Verfüllung des Sammlers sohleneben. Leerungen finden jährlich statt. Aufgrund der vollständigen Verfüllung kein Geschieberückhalt. Durchgängigkeit gegeben.				
Funktion der Anlage:	Geschieberü	ckhalt. Durchg	ängig	keit gegeben.	
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	Rund 15 m ³ /s	a			
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung		Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt	
Durchgängigkeit gegeben	⊠ ja □ nein teilweise			teilweise	
Ausreichende Dynamik	⊠ ja □ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	\boxtimes
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:					
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja		nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:					
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	:	Fr	ist Umsetzung MN:	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:		mung erforde chwasserschut		e mit Revitalisierungsplan	ung

Cholersbach	Hägendorf	Dünnern	Schnelltest
Zielaerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Gerinneabschnitt ca. auf Kote 460 m (Blick entgegen Fliessrichtung)



Foto 2: Bachschale im Siedlungsgebiet Hägendorf (Blick in Fliessrichtung)

Beschreibung	Der Cholersbach weist	eine Einz	ugsgebietsfläche von rund 5.5 km² auf. Zahlreiche					
Einzugsgebiet	Seitengräben münden	oberhalb	der Tüfelsschlucht in das Hauptgerinne					
	(Eihölzligraben, Bärenwilbach, etc.). Das Gerinnegefälle ist oberhalb des Zuflusses							
		_	nt danach in der Tüfelsschlucht abschnittsweise					
	deutlich zu und reduzie	ert sich so	chliesslich im Dorfbereich wieder kontinuierlich, bis					
	der Cholersbach in die Dünnern mündet. Insbesondere in der Schluchtstrecke							
		•	Fels. In diesem Abschnitt befinden sich auch					
	•		s Holz oder Blocksteinen. Ausgangs Schlucht verläuft					
			t in einer Bachschale und wird schliesslich eingedolt					
	bis in die Dünnern gefü	ihrt.						
Untersuchte	Haeg_Chol_01							
Anlagen	Haeg_Chol_02							
	Haeg_Chol_03							
Beschreibung	~		agerungs- und Transitstrecke mit vereinzelt locker					
Morphologie	gelagerten Kiesbänken	und nur	geringem Algenbewuchs dar.					
Referenzzustand			======================================					
Beschreibung			Tüfelsschlucht. Im Siedlungsgebiet grösstenteils					
Morphologie IST-			ukturen im unteren Schluchtbereich vorhanden. Es					
Zustand		_	t Transitstrecken (Fels) ab. Im oberen					
			strukturen sowie Algenbewuchs, was auf einen					
Geschiebe-	unzureichenden Gesch Ist-Zustand:		ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt					
aufkommen	Referenzzustand:		Itest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt					
Zielgerinne	TPL		itest – keine Geschiebeabschatzung errolgt					
wesentlich	Grundwasser-HH							
beeinträchtigt								
	Hochwasserschutz		hish					
Begründung der	~		eschiebesammlers Haeg_Chol_03 wird der					
wesentlichen B. Grad der		Zieigewa T	sserabschnitt wesentlich beeinträchtigt.					
	keine/geringe							
Beeinträchtigung	mässig							
	Stark	\boxtimes						
2	Sehr stark							
Ökologisches	Hoch		☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung					
Potenzial	gering		übernommen					

Haeg_Chol_01 Anlagenname

Cholersbach

629'923 / 243'215

Referenz Zielgerinne





Foto 2: Hinterfüllte Sperre (Blick in Fliessrichtung)

·						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Die Anlage stellt eine Sperre dar, welche vollständig hinterfüllt ist. Durch die Gefällsverflachung wird die Weitergabe von Geschiebe in den Unterlauf leicht reduziert. Das Rückhaltevolumen beträgt rund 100 m ³ .					
Funktion der Anlage:	Geschieberückhalt, respektive Limitierung der Geschiebeweitergabe					
Entnahmemengen/Jahr [m³/a]:	10					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 50%	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt		
Durchgängigkeit gegeben	⊠ ja	☐ nein		teilweise		
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja		nein	\boxtimes	
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:						
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- MN:		ja		nein		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:						
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN:	Fr	ist Umsetzung MN:		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Keine					

Haeg_Chol_02 Anlagenname

Cholersbach

629'700 / 243'514

Referenz Zielgerinne







Foto 2: Untere Sperre (Blick in Fliessrichtung)

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	welche beide Gefällsverfla	e vollständig hi chung wird die	nterf Weit	nder folgende Sperren, üllt sind. Durch die tergabe von Geschiebe in khaltevolumen beträgt ru		
Funktion der Anlage:	Geschieberückhalt, respektive Limitierung der Geschiebeweitergabe					
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	5 m ³ /a					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 50%	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh	□ ja	⊠ nein		anlagenbedingt		
Anlage:						
Durchgängigkeit gegeben	⊠ ja	□ nein		teilweise		
Ausreichende Dynamik	⊠ ja	☐ nein				
Verursachung wesentliche		ja		nein	\boxtimes	
Beeinträchtigung:						
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:						
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	wasserschutz		ÖP / Verhältnism.keit		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ener	giepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- MN:		ja		nein		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:						
Sanierungspflicht		ja		nein	\boxtimes	
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN:	Fr	ist Umsetzung MN:		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Keine					

Haeg_Chol_03 Anlagenname

Cholersbach

629'224 / 243'781 Koordinaten







Foto 2: Ablagerungsraum (Blick entgegen Fliessrichtung)

Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	m ³ auf. Der Au rechteckig aus Sammler prakt	ıslass führt über gestaltet. Zum Z tisch vollständig	eine Zeitpu verfü	ückhaltevolumen von rund 50 betonierte Sperre und ist Inkt der Begehung war der Illt. Statt (letzte Leerung: 2006).	00
Funktion der Anlage:	Geschieberück	khalt			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	50 m ³ /a				
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 50%	Schätzung	\boxtimes	Messung	
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise	
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein			
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein	
Beeinträchtigung:					
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Die Ausgestaltung sowie der Betrieb des Sammlers führen dazu, dass anfallendes Geschiebe bei sehr häufigen Ereignissen vollständig zurückgehalten wird.				
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
Entscheid Machbarkeit Sanierungs-MN:		ja	\boxtimes	nein	
Begründung bei fehlender Machbarkeit:				utz und die Verhältnismässig ung ermittelt werden.	keit
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein	
Frist Planung Massnahmen	2029			Frist Umsetzung MN: 2030)
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Es bestehen gemäss Revitalisierungsplanung des AfU keine Revitalisierungsprioritäten. Eine Abstimmung zwischen Revitalisierungsplanung und Geschiehenlanung ist aus diesem				

Haeg_Chol_04 Anlagenname Dünnern Referenz Zielgerinne 630'074/242'959 Koordinaten



Foto 1: Geschiebesammler Cholersbach beim Dorfeingang.

Orthofoto aus map.geoadmin.ch						
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:		geleert. Die m		von rund 2'000 m3 wurde e jährliche Feststoffentnah		
Funktion der Anlage:	Kompletter G	eschieberückha	alt			
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	190 m³/a					
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	70 %	Schätzung	\boxtimes	Messung		
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	□ nein		anlagenbedingt	\boxtimes	
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise		
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein				
Verursachung wesentliche Beeinträchtigung:		ja	\boxtimes	nein		
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	Vollständiger	Geschieberück	halt			
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Hoch	nwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes	
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes	
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja	\boxtimes	nein		
Begründung bei fehlender Machbarkeit:		-		utz und die Rahmen der Detailplanung		
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein		
Frist Planung Massnahmen	Frist Planung	MN: 2029	F	rist Umsetzung MN: 203	0	
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Es bestehen gemäss Revitalisierungsplanung des AfU keine Revitalisierungsprioritäten. Eine Abstimmung zwischen Revitalisierungsplanung und Geschiebeplanung ist aus diesem Grund aktuell nicht im Vordergrund. Hochwasserschutz: Es bestehen keine aktuellen Hochwasserschutzprojekte oder entsprechenden Planungen.					

Salhöfbach	Kienberg	Sissle	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Holzschwellen mit Geschiebeablagerungen oberhalb Kien_Salh_01 (Blick in Fliessrichtung)



Foto 2: Abgeplästerter, gestreckter Gerinneabschnitt im Bereich der ARA unterhalb Kienberg (Blick bachaufwärts)

	1		2 .				
Beschreibung	Das Einzugsgebiet entwässert eine Fläche von rund 2.9 km² (bis zum Zufluss						
Einzugsgebiet			salhöhe und Stellichopf. Der Salhöfbach mündet				
	dabei oberhalb von Kienberg in den Dorfbach und fliesst danach über die						
	<u> </u>		wo der Bach schliesslich in die Sissle mündet. Als				
	geschieberelevante Ar	ılage fin	den sich zwei Sammler oberhalb von Kienberg. Im				
	Siedlungsgebiet ist das	Gerinn	e weitgehend eingedolt.				
Untersuchte	Kien_Salh_01						
Anlagen	Kien_Salh_02						
Beschreibung	Das Zielgerinne stellte	eine Un	nlagerungsstrecke mit vereinzelt locker gelagerten				
Morphologie	Kiesbänken dar.						
Referenzzustand							
Beschreibung	Mehrheitlich gestrecktes Gerinne ohne nennenswerte Bankstrukturen. Die						
Morphologie IST-	abgepflästerte Sohle deutet auf einen unzureichenden Geschiebetransport hin.						
Zustand							
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
aufkommen	Referenzzustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
Zielgerinne	TPL	\boxtimes					
wesentlich	Grundwasser-HH						
beeinträchtigt	Hochwasserschutz						
Begründung der	Die bestehenden Anlag	gen halt	en das anfallende Geschiebe aus dem Oberlauf				
wesentlichen B.	praktisch vollständig z	urück, w	ras zu den fehlenden morphologischen Strukturen				
	im Unterlauf und dam	it zu eine	em wesentlich beeinträchtigten Geschiebehaushalt				
	im Zielgewässer führt.						
Grad der	keine/geringe						
Beeinträchtigung	mässig						
	Stark	\boxtimes					
	Sehr stark						
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung				
Potenzial	gering		übernommen				

Kien_Salh_01 Anlagenname

Salhöfbach

Referenz Zielgerinne

640'110/253'676 Koordinaten



Foto 1: Einlaufbereich (Doppelrohr) durch die Aufschüttung (Blick in Fliessrichtung)



Foto 2: Holzschwellen oberhalb der Eindolung (Blick bachaufwärts)

hindurch gelei das anfallende Verklausunger zu erwarten, v 1'000 m ³ beträ Eindolung bzw Geschiebe- un	tet. Durch die za Geschiebe obe durch Geschiel vobei das (poter agt. Es wird ca. a bei den Schwe d Schwemmholz	ahlrei rhalb be un itielle ille 5 llen e zrückl	chen Holzschwellen wird da der Eindolung abgelagert. B d Schwemmholz ist ein Eins e) Rückhaltevolumen mind. Jahre Geschiebe oberhalb d entnommen. halt, respektive starke	bei Bei tau
_	s Geschiebedur	chtlus	sses	
	Cab #ta		Massuss	
		N N		
,			tellweise	\boxtimes
	ја	\boxtimes	nein	Ш
anfallendes Ge vollständig abg Feinsedimente	eschiebe bei seh gelagert. Ein Ges e möglich. Insofe	r häu schiek ern ve	figen Ereignissen praktisch bedurchtransport ist für	
Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes
ene	rgiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes
	ja	\boxtimes	nein	
			_	keit
	ja	\boxtimes	nein	
Frist Planung:	2030		Frist Umsetzung MN: 203	0
vermeiden. Es keine Revitalis Revitalisierung	bestehen gemä ierungspriorität gsplanung und G	ss Re en. Ei eschi	vitalisierungsplanung des Af ne Abstimmung zwischen ebeplanung ist aus diesem	fU
	hindurch gelei das anfallende Verklausunger zu erwarten, v 1'000 m³ beträ Eindolung bzw. Geschiebe- un Limitierung de 10 > 75 %	hindurch geleitet. Durch die za das anfallende Geschiebe ober Verklausungen durch Geschiebe zu erwarten, wobei das (poter 1'000 m³ beträgt. Es wird ca. a Eindolung bzw. bei den Schwed Geschiebe- und Schwemmholz Limitierung des Geschiebedurch 10 > 75 % Schätzung ja	hindurch geleitet. Durch die zahlrei das anfallende Geschiebe oberhalb Verklausungen durch Geschiebe un zu erwarten, wobei das (potentielle 1'000 m³ beträgt. Es wird ca. alle 5 Eindolung bzw. bei den Schwellen e Geschiebe- und Schwemmholzrückl Limitierung des Geschiebedurchflus 10 > 75 % Schätzung	> 75 % Schätzung ⊠ Messung

Kien_Salh_02 Anlagenname

Salhöfbach

Referenz Zielgerinne

640'356/253'843 Koordinaten





Foto 1: Drei Holzsperren oberhalb der Strasse (Blick bachaufwärts) Foto 2: Geschiebeabsetzbecken direkt oberhalb der Strasse

Foto 1: Drei Hoizsperren obernaib der Strasse (вії	ek buenduj wartsj	Toto 2. Gesemes	cubsci	ezbeckeri üllekt öbermüb der Stra	330		
Art, Gestaltung, Betrieb der Anlage:	Die Anlage besteht aus drei hintereinander folgenden Holzsperren sowie eines kleinen Geschiebeabsetzbeckens direkt oberhalb der Eindolung an der Strasse. Das Rückhaltevolumen aller Anlagen zusammen beträgt rund 100 m³. Leerungen finden ca. alle 5 Jahre statt.						
Funktion der Anlage:	Vollständiger (Geschieberückh	alt				
Entnahmemengen/Jahr [m3/a]:	20						
Anteil Geschiebe an Feststofffracht	> 75 %	Schätzung	\boxtimes	Messung			
Veränderte Morphologie oh/uh Anlage:	⊠ ja	☐ nein		anlagenbedingt	\boxtimes		
Durchgängigkeit gegeben	□ ja	⊠ nein		teilweise			
Ausreichende Dynamik	□ ja	⊠ nein					
Verursachung wesentliche		ja	\boxtimes	nein			
Beeinträchtigung:							
Begründung wesentl. Beeinträchtigung:	zurückgehalte		rsach	ende Geschiebe vollständig t der Geschiebesammler ein	ie		
Machbarkeit von Sanierungs-MN	Нос	hwasserschutz	\boxtimes	ÖP / Verhältnism.keit	\boxtimes		
gegeben (x = Machbarkeit gegeben)	ene	ergiepolit. Ziele		Techn. Machbarkeit	\boxtimes		
Entscheid Machbarkeit Sanierungs- Massnahmen:		ja	\boxtimes	nein			
Begründung bei fehlender Machbarkeit:				tz und die Verhältnismässigl ung ermittelt werden.	keit		
Sanierungspflicht		ja	\boxtimes	nein			
Frist Planung Massnahmen					.6		
Berücksichtigung anderer Massnahmen:	Frist Planung: 2015 Die Sanierung bedingt eine Offenlegung des eingedolten Gerinneabschnittes unterhalb der Strasse bis in den Siedlungsbereich von Kienberg (Abgleich mit Revitalisierungsplanung). Es bestehen gemäss Revitalisierungsplanung des AfU keine Revitalisierungsprioritäten. Eine Abstimmung zwischen Revitalisierungsplanung und Geschiebeplanung ist aus diesem Grund aktuell nicht im Vordergrund.						

Giglerbach	Bettlach	Aare	Schnelltest
Zielgerinne	Gemeinde	Vorfluter	Beurteilungsform



Foto 1: Murgangsperre im Oberlauf, für mittlere jährliche Frachten geschiebegängig.



Foto 2: Gerinne im Dorf, beim Durchlass Kantonsstrasse. Geschiebegängige Entnahmestelle.

Beschreibung	Das total rund 2.3 km ² g	grosse Ei	nzugsgebiet entwässert ein steiles, kleines				
Einzugsgebiet	Einzugsgebiet der Juras	Einzugsgebiet der Jurasüdflanke oberhalb der Gemeinde Bettlach. Als					
	geschieberelevante Anlagen finden sich mehrere Sperren und Aufweitungen in und						
	oberhalb der Gemeinde	e Bettlacl	h. Das eigentliche Zielgerinne ist nur ein kurzer				
	Abschnitt im Unterlauf	des Gigle	erbachs, kurz vor der Aaremündung.				
Untersuchte	Es wurden drei Anlagen	(Dorfeir	ngang, -mitte und –ausgang) analysiert und für den				
Anlagen	mittleren jährlichen Ge	schiebet	ransport als komplett geschiebegängig beurteilt.				
Beschreibung	Morphologie unter Beri	ücksichti	gung der aktuellen Gerinneführung im Unterlauf (tw.				
Morphologie	kanalisiert): Im Referen	zzustanc	l weist das Gerinne aufgrund der Abnahme der				
Referenzzustand	Transportkapazität fluss	sabwärts	s zunehmend weniger Geschiebe auf				
	(Auflandungsstrecke), b	zw. die I	Korngrössen werden stark sortiert.				
Beschreibung	Der Bach weist eine we	itgehend	natürliche Gerinnemorphologie auf. Es sind teils				
Morphologie IST-	ergiebige Geschiebeabl	agerung	en auszumachen, die Kornverteilung im Oberlauf ist				
Zustand	sehr breit und die Sohle	locker g	gelagert. Erst im unteren Dorfteil ist der Bach				
	gestreckt bzw. abschnit	tsweise	kanalisiert, hat eine verdichtete Sohle und nur noch				
	ein mittlere Kornverteil	ung. Ban	ıkstrukturen und Geschiebeablagerungen fehlen,				
	teilweise ist sogar ein le	ichter A	lgenbewuchs auszumachen.				
Geschiebe-	Ist-Zustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
aufkommen	Referenzzustand:	Schnel	ltest – keine Geschiebeabschätzung erfolgt				
Zielgerinne	TPL						
wesentlich	Grundwasser-HH						
beeinträchtigt	Hochwasserschutz						
Begründung	Der Giglerbach entspric	ht dem I	Referenzzustand, da ein Teil des Geschiebes aufgrund				
Entscheid	von Auflandungstender	nzen im d	bberen und mittleren Dorfteil entnommen werden				
	muss. Im Unterlauf, der	n eigent	lichen Zielgerinneabschnitt, befindet sich aufgrund				
	der zu kleinen Schleppk	raft nati	irlicherweise kaum Geschiebe (Einträge nur bei				
	grösseren Ereignissen).	Aus dies	em Grund wird auf die Ausstellung von Factsheets zu				
	den Anlagen verzichtet.						
Grad der	keine/geringe	\boxtimes					
Beeinträchtigung	mässig						
	Stark						
	Sehr stark						
Ökologisches	Hoch	\boxtimes	☐ Beurteilung aus Revitalisierungsplanung				
Potenzial	gering		übernommen				

Schlussbericht beeinträchtigte Gewässer



Anhang 4: potenzielle Konflikte mit Hochwasserschutz bei Geschiebesanierung

Gemeinde Bachnam	Bachname	chname Koordinaten (in Fliessrichtung)					wesentliche Beeinträchtigung (Länge in m)			potenzielle Konflikte mit Hochwasserschutz bei Sanierungen des Geschiebehaushaltes			
		Anf	fang	En	de	keine (blau)	mässig (gelb)	stark (rot)	sehr stark (dunkelrot)	Synergie	Bemerkungen (HWS)		
ostorf	Schwarzbach/Schwandenbach/ Lostorferbach	637514	249167	637812	248948	400				+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
.ostorf	Stegbach	639301	246468	639693	246253	450				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
lienberg	Dorfbach	640359	253842	639932	254158			1050		++	Geringes Schadenpotenzial		
lienberg	Dorfbach	640109	253675	639932	254158					+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
Kienberg	Salhöfbach	639767	254465	639290	256122		1800			+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
lägendorf	Cholersbach	629231	243781	630038	242974			1300		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Holderbank	Augstbach	624965	243176	624629	242936		400			0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Holderbank	Augstbach	624316	242785	624078	242632		300			0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
łolderbank	Augstbach	623531	242522	622598	242132		1100			++	Geringes Schadenpotenzial		
Balsthal	Augstbach	622158	241678	619442	240549		500	2500		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Balsthal	Mümsliwilbach	620398	241557	620443	241239	300				+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
lumenthal	Siggern	612566	232417	612928	231213	1500				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Hubersdorf	Rohrgraben	611478	233190	611915	232814	300				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Hubersdorf	Siggern	611166	232878	611915	232814	900				+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
Hubersdorf	Müligraben	610888	233016	610992	232959	100				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Welschenrohr/ Herbetswil	Dünnern	606617	236432	610799	237648		2000	2400		++	Geringes Schadenpotenzial		
Bärschwil	Modlenbach	602413	248724	602898	249679		600	700		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Bärschwil	Stürmenbach	602918	249864	602924	250045		200			+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
Nunningen/ Himmelried	Chastelbach	612959	250186	610605	253477	2800	2200			0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Solothurn	Obach	607022	228159	607122	228182	200				+++	Mittleres Schadenpotenzial		
Solothurn	Wildbach	605442	228001	605612	227333			400		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Bellach	Haltenbach	604137	228694	609240	228296				400	0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Bellach	Haltenbach	603505	229205	603645	229186	100			.00	+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
Selzach	Lochbach	600805	226920	601065	226591		200	500		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Selzach	Haagbach	600777	226790	601065	226591		200	555		+++	Mittleres Schadenpotenzial		
Selzach	Haagbach	599778	228472	600671	226790	900	900			+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
Selzach	Lochbach	600868	227696	600792	227610		000	100		++++	Hohes Schadenpotenzial		
Selzach	Lochbach	601070	228551	601190	228179	600				++++	Hohes Schadenpotenzial		
Gänsbrunnen	Rüschbach	601856	233816	601881	233943	100				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit: in Zukunft keines erwartet		
Gänbrunnen	Rüschbach	601871	234282	601917	234432	200				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
rimbach	Grabenbach	632329	246827	632516	246758	200				0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
rimbach	Grabenbach	632715	246607	633512	246292	900				+	Sehr geringes Schadenpotenzial		
rimbach	Grabenbach	633400	245894	634583	245920	300				++	Geringes Schadenpotenzial		
Olten	Dünnern	634682	244539	635186	244366	500			1000	++++	Mittleres bis hohes Schadenpotenzial		
Herbetswil bis Balsthal	Dünnern	611248	237829	619072	239431		8100		1300	++++	Mittleres bis hohes Schadenpotenzial		
Balsthal	Augstbach	619189	240408	619072	239431			1600		0	Heute kein bekanntes HWS-Defizit; in Zukunft keines erwartet		
Balsthal	Dünnern	634074	244078	619510	239431			1000	18200	++++	Mittleres bis hohes Schadenpotenzial		
ois Olten	ichtigte Strecken						18'300	10'550	19'600	48'450	·		