

Medienmeldung vom 25. Mai 2010

CODE: 100374/leth

Kyburg-Buchegg: Glimmbrand nach technischem Defekt

Der Wirt des Hotel Bad Kyburg in Kyburg-Buchegg stellte am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr Rauch im Treppenhaus des Hotels fest. Er alarmierte in der Folge sofort die Feuerwehr und die Polizei. Vor Ort rückte die Feuerwehr Kyburg-Buchegg mit 15 Leuten, die Feuerwehr Lüterkofen mit 6 Personen, eine Polizeipatrouille und ein Brandermittler der Kantonspolizei aus. Im Hotel und Restaurant befanden sich keine Gäste, da das Lokal geschlossen war.

Die Brandermittlung der Kantonspolizei ergab, dass der Glimmbrand durch einen technischen Defekt an der Deckenbeleuchtung in einem Hotelzimmer ausgelöst wurde. Da sich von der Decke brennende Holzstücke lösten, entzündete sich in der Folge ein Teil des Inventars des Hotelzimmers. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.