

Medienmeldung vom 22. Juni 2010

CODE: 100451/moan

Olten: Technischer Defekt war schuld (Nachtrag zur Meldung vom 20. Juni 2010)

Die kleine Explosion in einem Keller in Olten am 19.6.2010 geht auf einen technischen Defekt in der Heizungsanlage zurück. Das haben Untersuchungen der Kantonspolizei Solothurn ergeben.

Am Samstag, 19.6.2010, ist die Feuerwehr wegen eines Knalls und Rauchentwicklung in einem Heizungskeller an die Klarastrasse in Olten ausgerückt (s. Medienmeldungen vom 20.6.2010). Wie Untersuchungen der Kantonspolizei ergeben haben, reicherte sich wegen eines technischen Defekts zu viel zündfähiges Gasgemisch in der Heizungsanlage an, das dann beim Einschalten des Brenners explosionsartig verpuffte. Verletzt wurde niemand; am Gebäude entstand kein Schaden.