

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 32 627 71 12
medien@kapo.so.ch
polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 28. Juli 2021

Breitenbach: Technischer Defekt als Brandursache ermittelt

(Nachtrag zur Medienmitteilung vom 27. Juni 2021)

Der Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Fehrenstrasse in Breitenbach vom 27. Juni 2021 ist auf einen technischen Defekt innerhalb der elektrischen Installation im Bereich des Elektroherds zurückzuführen. Dies haben Abklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn ergeben.

Am Sonntagmorgen, 27. Juni 2021, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Fehrenstrasse in Breitenbach zu einem Küchenbrand (vgl. Medienmitteilung vom 27. Juni 2021). Die Brandursachenabklärung durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hat in der Zwischenzeit ergeben, dass ein technischer Defekt innerhalb der elektrischen Installation im Bereich des Elektroherds einen Glimmbrand verursacht hat, welcher sich im weiteren Verlauf auf die Küchenkombination ausbreiten konnte. Angehörige der Feuerwehr Breitenbach waren rasch vor Ort und konnten das Feuer folglich löschen. In der betroffenen Wohnung entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Franken.



Für Rückfragen: Bruno Gribi, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, medien@kapo.so.ch
Medienmeldungen unter polizei.so.ch, Bild/er mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.
Folgen Sie uns auch auf   