

Staatskanzlei
Information

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
Telefon 032 627 20 70
Telefax 032 627 21 26
kanzlei@sk.so.ch
www.so.ch

Medienmitteilung**Rickenbach/Hägendorf – Betonstrassensanierung Kantonsstrasse H5**

Solothurn, 29. August 2013 - Die im letzten Jahr zwischen Rickenbach und Hägendorf eingebrachte Binderschicht auf der Kantonsstrasse 5 wird aufgrund von Mängeln durch den Unternehmer vollständig ersetzt. Die Arbeiten sind auf den 9. September 2013 terminiert und dauern ca. sieben Arbeitstage. Die ausführende Bauunternehmung wird die Binderschicht im Rahmen ihrer Mängelhaftungspflicht auf eigene Kosten ersetzen. Bei schlechtem Wetter (Niederschläge und tiefe Temperaturen) würden sich die Arbeiten auf die nachfolgende Woche verschieben.

Die Fahrbahndecke (die sogenannte Binderschicht) erfüllt die werkvertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen nicht. Die durchgeführten Ebenheitsmessungen haben ergeben, dass die geforderten Werte nicht eingehalten wurden. Zudem hat die Analyse der Bohrkernentnahmen gezeigt, dass auch der Schichtverbund der Belagsdecken mangelhaft ist.

Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse hat sich die ausführende Bauunternehmung entschieden, die Binderschicht im Rahmen ihrer Mängelhaftungspflicht auf eigene Kosten zu ersetzen. Unmittelbar im Anschluss an den Neueinbau der Binderschicht wird der lärmdämmende Deckbelag eingebaut werden.

Damit die Bauarbeiten zügig ausgeführt werden können, wird die Kantonsstrasse H5 zwischen dem Kreisel Rickenbach und dem Kreisel SABAG Hägendorf für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Hausmattstrasse - Industriestrasse umgeleitet.