

Medienmitteilung vom 4. November 2014

## **Niedergösgen: Undichtiges Kaminrohr führte zu Brand (Nachtrag zur Medienmitteilung vom 1. November 2014)**

**Eine technische Ursache führte am vergangenen Freitag zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niedergösgen. Infolge eines undichten Kaminrohrs konnte sich ein Glimmbrand entwickeln.**

In einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Niedergösgen brach am Freitag, 31. Oktober 2014, gegen 19.10 Uhr ein Feuer aus (Medienmitteilung vom 1. November 2014). Wie die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn nun ermitteln konnten, befand sich der Brandherd oberhalb des Cheminées in einer der Wohnungen. Eine undichte Stelle im dazugehörigen Kaminrohr führte zu einem Hitzestau. Dadurch wurden die Holzbalken des Daches erwärmt, wodurch sich ein Glimmbrand entwickeln konnte. Dieser weitete sich zu einem offenen Feuer aus.