

Werkhofstrasse 33  
4503 Solothurn  
Telefon +41 (0)32 627 71 12  
[medien.mail@kapo.so.ch](mailto:medien.mail@kapo.so.ch)  
[www.polizei.so.ch](http://www.polizei.so.ch)

Medienmitteilung vom 28. September 2017

## **Lüterkofen: Brandursache geklärt – Bauarbeiten lösten den Brand aus**

(Nachtrag zur Medienmitteilung vom Dienstag, 26. September 2017)

Wie berichtet, kam es am Dienstag, 26. September 2017, in einem Neubau in Lüterkofen zu einem Brand. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von mehreren 10'000 Franken. Die Untersuchungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben in der Zwischenzeit ergeben, dass sich beim Verschweissen von Bitumenbahnen auf einem Dach unbemerkt ein Hitzestau bilden konnte, wodurch sich innerhalb der Fassade ein Glimmbrand entwickelte. Stunden nach Beendigung der Bauarbeiten breitete sich der Brand auf die Fassade und den Dachstock aus.

Für Rückfragen: Astrid Bucher, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, [medien.mail@kapo.so.ch](mailto:medien.mail@kapo.so.ch)  
Medienmeldungen unter [www.polizei.so.ch](http://www.polizei.so.ch), Bild/er mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.  
🐦 Folgen Sie uns auch auf Twitter unter [@KapoSolothurn](https://twitter.com/KapoSolothurn)