

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 32 627 71 12
medien@kapo.so.ch
polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 21. Juli 2020

Oberbuchsiten: Auto infolge eines technischen Defekts vollständig ausgebrannt

Am Montagabend ist in Oberbuchsiten ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug rasch löschen. Die Brandursache ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Verletzt wurde niemand.

In Oberbuchsiten geriet an der Halmackerstrasse am Montag, 20. Juli 2020, kurz nach 19.05 Uhr, ein parkiertes Auto in Brand. Trotz raschem Löscheinsatz durch Angehörige der Feuerwehr Oberbuchsiten brannte es vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachenabklärungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben ergeben, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in der Verkabelung in Brand geraten ist.



Für Rückfragen : Astrid Bucher, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, medien@kapo.so.ch
Medienmeldungen unter polizei.so.ch, Bild/er mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.
Folgen Sie uns auch auf   