

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 32 627 71 12
medien@kapo.so.ch
polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 6. Dezember 2022

Däniken: Technischer Defekt führte zu Brand in Schützenhaus

(Nachtrag zur Medienmitteilung vom 4. Dezember 2022)

Der Brand im Schützenhaus an der Muniweidstrasse in Däniken vom 3. Dezember 2022 ist auf einen technischen Defekt innerhalb der elektrischen Installationen zurückzuführen. Dies haben Abklärungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Solothurn ergeben.

Am Samstagabend, 3. Dezember 2022, kam es im Schützenhaus an der Muniweidstrasse in Däniken zu einem Brand (siehe Medienmitteilung der Polizei Kanton Solothurn vom 4. Dezember 2022). Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben in der Zwischenzeit ergeben, dass ein technischer Defekt innerhalb der elektrischen Installationen den Brand verursacht hat. Durch diesen Defekt konnte sich an der Holzverkleidung vorerst ein Glimmbrand bilden, welcher schliesslich zu einem offenen Feuer geführt hat. Die Schadenssumme lässt sich im Moment noch nicht abschliessend beziffern, dürfte aber mit Sicherheit mehrere 10'000.- Franken betragen. Verletzt wurde niemand.



Für Rückfragen: Bruno Gribi, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, medien@kapo.so.ch
Medienmeldungen unter polizei.so.ch, Bild/er mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.
Folgen Sie uns auch auf   