

Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon +41 32 627 71 12
medien@kapo.so.ch
polizei.so.ch

Medienmitteilung vom 22. Dezember 2022

Oekingens: Technischer Defekt als Brandursache ermittelt

(Nachtrag zur Medienmitteilung vom 4. Dezember 2022)

In Oekingens sind am frühen Sonntagmorgen, 4. Dezember 2022, ein alter, unbewohnter Holzspycher und ein im Unterstand abgestelltes Auto bei einem Brand stark beschädigt worden. In der Zwischenzeit konnten Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn die Brandursache klären. Demnach dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des abgestellten Autos zum Brand geführt haben.

Am frühen Sonntagmorgen, 4. Dezember 2022, kam es an der Waldstrasse in Oekingens zu einem Brand, bei welchem ein alter, unbewohnter Holzspycher sowie ein im Unterstand abgestelltes Auto stark beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand (siehe Medienmitteilung der Polizei Kanton Solothurn vom 4. Dezember 2022).



Wie die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn in der Zwischenzeit ergeben haben, dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des im Unterstand abgestellten Autos zum Brand geführt haben. Das Feuer im Motorraum führte letztendlich dazu, dass auch der Holzspycher in Brand geriet. Die Schadenssumme lässt sich im Moment noch nicht näher beziffern, dürfte aber deutlich über 100'000 Franken liegen.



Für Rückfragen: Bruno Gribi, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, medien@kapo.so.ch
Medienmeldungen unter polizei.so.ch, Bild/er mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.
Folgen Sie uns auch auf   