



Anhang


Karteninterpretation 1877



Karteninterpretation 1917



Karteninterpretation 1927



Karteninterpretation

- | | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | Auffüllung |  | Siedlung |
|  | Gewässer |  | Sportplatz |
|  | Grube |  | Wald |
|  | Rebgebiet |  | Gemeindegrenze |



Bodenbelastungsgebiet Dornach
Zusatzuntersuchungen P3
- Synthesebericht -

Retrospektive Nutzungsentwicklung 1877, 1917, 1927

wanner ag
Geologie und Umweltfragen


BABU GmbH
Büro für Altlasten, Boden und Umwelt

Masstab 1:40'000	Datum: 14.06.2005	Rev.	Gez. KAG	Gepr. PRE/AK
Auftrags-Nr. 321	Anhang A1-1a		Plannummer 05-0321-PL-0059	


700 0 700 1400 Meter




Karteninterpretation 1931



Karteninterpretation 1939



Karteninterpretation 1945



Karteninterpretation

- | | |
|---|--|
|  Auffüllung |  Siedlung |
|  Gewässer |  Sportplatz |
|  Grube |  Wald |
|  Rebgebiet |  Gemeindegrenze |



Bodenbelastungsgebiet Dornach
Zusatzuntersuchungen P3
- Synthesebericht -

Retrospektive Nutzungsentwicklung 1931, 1939, 1945




Masstab 1:40'000	Datum: 14.06.2005	Rev.	Gez. KAG	Gepr. PRE/AK
Auftrags-Nr. 321	Anhang A1-1b		Plannummer 05-0321-PL-0060	


700 0 700 1400 Meter




Karteninterpretation 1959



Karteninterpretation 1964



Karteninterpretation 1970



Karteninterpretation

- | | | | |
|---|------------|---|----------------|
|  | Auffüllung |  | Siedlung |
|  | Gewässer |  | Sportplatz |
|  | Grube |  | Wald |
|  | Rebgebiet |  | Gemeindegrenze |



Bodenbelastungsgebiet Dornach
Zusatzuntersuchungen P3
- Synthesebericht -

Retrospektive Nutzungsentwicklung 1959, 1964, 1970

wanner ag
Geologie und Umweltfragen

BABU GmbH
Büro für Altlasten, Boden und Umwelt



Massstab 1:40'000	Datum: 14.06.2005	Rev.	Gez. KAG	Gepr. PRE/AK
Auftrags-Nr. 321	Anhang A1-1c		Plannummer 05-0321-PL-0061	

700 0 700 1400 Meter




Karteninterpretation 1976

Karteninterpretation 1982



Karteninterpretation 1988



Karteninterpretation

Auffüllung

Gewässer

Grube

Rebgebiet

Siedlung

Sportplatz

Wald

Gemeindegrenze

KANTON

solothurn

Amt für Umwelt

SWISSMETAL

UMS Schweizerische Metallwerke AG

Bau- und Umweltschutz

Kanton Basel-Landschaft

Amt für Umweltschutz und Energie

Bodenbelastungsgebiet Dornach

Zusatzuntersuchungen P3

- Synthesebericht -

Retrospektive Nutzungsentwicklung 1976, 1982, 1988

wanner ag

Geologie und Umweltfragen

BABU

GmbH

Büro für Altlasten, Boden und Umwelt

Masstab

1:40'000

Datum:

14.06.2005

Rev.

Gez.

KAG

Gepr.

PRE/AK

Auftrags-Nr.

321


Anhang

A1-1d


Plannummer

05-0321-PL-0062

Karteninterpretation 1994



Karteninterpretation 2000



Karteninterpretation

- Auffüllung
- Gewässer
- Grube
- Rebgebiet
- Siedlung
- Sportplatz
- Wald
- Gemeindegrenze


Bodenbelastungsgebiet Dornach
Zusatzuntersuchungen P3
- Synthesebericht -

Retrospektive Nutzungsentwicklung 1994, 2000

wanner ag
Geologie und Umweltfragen

BABU GmbH
Büro für Altlasten, Boden und Umwelt

Masstab 1:40'000	Datum: 14.06.2005	Rev.	Gez. KAG	Gepr. PRE/AK
Auftrags-Nr. 321	Anhang A1-1e		Plannummer 05-0321-PL-0063	



Anhang A1-2 - Regressionsanalysen Boden-Kompost

Tabelle A2-1: Pearson-Korrelationsmatrix, SM-Gehalte in Boden und Kompost

	Cd Kompost	Cu Kompost	Zn Kompost
Cd Boden	0.709	0.653	0.649
Cu Boden	0.675	0.707	0.680
Zn Boden	0.707	0.682	0.671

Anmerkung: Falls vorhanden, wurden die SM-Gehalte der Entnahmetiefe 0-5 cm verwendet





Abbildung A1-2: Regressionsanalysen Boden – Kompost für Kupfer und Zink. Die roten Linien geben die 5% und 95%-Konfidenzintervalle an.