









**F**

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

S0

2

Aedermannsdorf - Aedermannsdorf

FOTO

875



1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18

F

KT BEZ GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

S0

2

Aedermannsdorf - Aedermannsdorf

FOTO

875



19



25



20



26



21



22



23



24

AUFNAHMEKATEGORIE	QUALITÄTEN innerhalb G, B	BEDEUTUNG für das Ortsbild	ERHALTUNGSZIEL	
L Lage	L 1.1 L 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>		
B Bebauung	B 1.2 B 2.2 B 3.2 B 4.2			<input type="checkbox"/> räumlich
E Epochen	E 1.1 E 2.1 E 2.2			
K Konflikte	K 1.1 K 2.1			<input type="checkbox"/>

**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Der Dorfkern besteht praktisch ausschliesslich aus Bauernhöfen (sog. quergeteiltes Einhaus, Vielzweckbau) / die einheitlich nach südosten ausgerichteten Bauten bilden ein kompaktes Haufendorf, erschlossen durch ein rechtwinkliges Strassennetz: 2 platzartige Freiräume, dazwischen 1 Haupt- und 1 Nebengasse) / die langgestreckten Bauernhäuser (Massiv-/Ständerkonstruktion) sind, teilweise zusammengebaut, sind mehrheitlich nicht mehr im Betrieb, sind grösstenteils nach 1800 entstanden / die Zwischenbereiche in Form von kleinen Werkplätzen (häufig geteert) und Gärten unterstützen den noch ausgeprägt bäuerlichen Charakter des Dorfs

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 1, der Dorfkern, liegt im untersten, flacheren Teil des Hangs / er bildet nutzungs- und verkehrsmässig den Schwerpunkt der Siedlung

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

SO

2

AEDERMANNSDORF

- Aedermannsdorf

2

gegen Schmitt

**AUFNAHMEKATEGORIE****QUALITÄTEN**  
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**  
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

L Lage	L 1.1	
	L 1.2	
B Bebauung	B 1.2	
	B 2.2	
	B 3.2	
	B 4.2	
E Epochen	E 1.1	
	E 2.1	
	E 2.2	
K Konflikte	K 1.1	
	K 2.1	

 räumlich

 architektur-  
historisch

 B
**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

die Bauten (siehe G 1) stehen einheitlich ausgerichtet, locker aufgeteilt an der steil hangansteigenden Strasse / die z.T. weiten Zwischenbereiche sind nebst Gärten und Werkplätzen Wiesen mit Obstbäumen

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 2 ist ein lockerer Siedlungsteil nördlich oberhalb des kompakten Dorfkerns

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

siehe störend 2.0.6,7

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

U

KT. BEZ. GEMEINDE  
SO 2 AEDERMANNSDORF - Aedermannsdorf

ZO RI BENENNUNG  
I allseit. Nahumgebung

**AUFNAHMEKATEGORIE**

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

**ERHALTUNGSZIEL**

U Umgebung U 1.1   
U 2.1 



**BEDEUTUNG für das Ortsbild**  
Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

..... hügelige Wiesen mit Obstbäumen in Hanglage bilden als Vorder- und Hintergrund  
..... unerlässlichen Bestandteil des Ortsbilds

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren:  
..... siehe störend O.O.8,9

**Spezielle Erhaltungshinweise:**

..... siehe U-ZO II

U

KT. BEZ. GEMEINDE  
SO 2 AEDERMANNSDORF - Aedermannsdorf

ZO RI BENENNUNG  
II Neubaugebiete

**AUFNAHMEKATEGORIE**

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

**ERHALTUNGSZIEL**

U Umgebung U 1.1   
U 2.1 



**BEDEUTUNG für das Ortsbild**  
Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

..... an den Ortsausgängen westlich, südlich und östlich des Dorfs Wohnhaus-Neubauten  
..... in der üblichen Allerwelts-Architektur

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren:  
..... siehe störend O.O.8

**Spezielle Erhaltungshinweise:**

..... durch intensive Bepflanzung und geeignete Farbgebung kann die Störwirkung  
..... der Neubauten gemildert werden

**E**

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO	2	AEDERMANNSDORF	-	Aedermannsdorf
----	---	----------------	---	----------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	1	Kapelle
---	---	---	---------

12/16/26
----------


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am nördlichen Rand des Dorfkerns,  
 St. Antoniuskapelle von 1852, restauriert 1975

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	2	Restaurant Schlüssel
---	---	---	----------------------

5/6
-----


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am südlichen Rand des Dorfkerns, sehr stattli-  
 cher Bauernhof mit Wirtschaft von 1833

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	3	altes Schulhaus
---	---	---	-----------------

6
---


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am südl. Rand des Dorfkerns  
 schlichter klassizistischer Massivbau mit Walmdach von 1811

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0	0	4	Mühle (?)
---	---	---	-----------

8
---


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: südlich unterhalb des Dorfs am Bach  
 2-gesch. Massivbau mit Krüppelwalmdach aus dem 17. Jh. Dach und Fenster neuer

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0	0	5	Kirche-Neubau
---	---	---	---------------

2/23
------


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: westlich des Dorfs in exponierter Lage  
 voluminöser Bau von 1967, in Gesamt- und Einzelformen sowie Material unangepasst

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

2	0	6	Wohn-Geschäftsneubau
---	---	---	----------------------

18
----


 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: in Volumen und Material völlig unpassend

**E**

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO

2

AEDERMANNSDORF

-

Aedermannsdorf

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

2

0

7

Milchzentrale-Neubau

18

 Hinweis  
 störendLage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: besonders störend als isolierter kleinvolumiger Bau umgeben von riesiger ~~Flur~~ Asphaltfläche

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0

0

8

Wohnhaus-Neubauten

10

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: besonders störend durch exponierte Lage an östlichem Hügel bzw. im Vordergrund des Dorfkerns

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0

0

9

Eternit-Neubau

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am nördlichen Dorfrand, störend durch helles Material, Scheune

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: