



Garbi

Ist

Breitenbach

Bodenacker

- 24
- 25
- 26
- 27

- 22
- 23
- 11
- 10
- 31
- 32
- 15
- 17
- 16
- 18
- 19
- 14
- 12
- 13
- 4
- 5
- 9
- 21
- 20

- 33

- 28
- 30

F

KT BEZ GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER


SO 10

BREITENBACH

- Breitenbach

FOTO

810/871



6



12



1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



**A**

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	10	BREITENBACH	- Breitenbach

G B E BENENNUNG		
1		X
Dorfkern		

**AUFNAHMEKATEGORIE****QUALITÄTEN**  
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**  
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

L Lage	L 1.1	
	L 1.2	
B Bebauung	B 1.2	
	B 2.2	
	B 3.2	
	B 4.2	
E Epochen	E 1.1	
	E 2.1	
	E 2.2	
K Konflikte	K 1.1	
	K 2.1	

**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Breitenbach ist ein ehemals rein bäuerliches Dorf, dessen Charakter jedoch im Zuge der Verstädterung seit ca. 1960 entstellt wurde durch rücksichtsloses ~~Abreißen~~ Abreißen alter Bausubstanz d.h. der Bauernhöfe zu Gunsten überdimensionierter Wohnblöcke (störend 1.0.5), Hochhäuser unmittelbar am Dorfrand (störend 1.0.10), und Verkehrsanlagen (Kreuzung, Parkplätze, störend 0/1.0.8) / im Bereich der neuen Kirche (störend 1.0.6) ist die Zerstörung der Struktur (d.h. entlang der gebogenen Hauptstrasse gestaffelt dicht aufgereichte Bauernhöfe) besonders deutlich und der Zusammenhang der Altbauten entsprechend schwach / viele der noch vorhandenen Altbauten sind durch Renovationen oder Umbauten verändert worden (Hinweis 1.0.4)

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

die z.T. sehr störenden Eingriffe in das innere Ortsbild sind besonders schwerwiegend, weil das ehemalige Bauerndorf auf allen Seiten von Neubauten umgeben ist und damit kein äusseres Ortsbild mehr aufweist mit Ausnahme der kleinen Abschnitte nördöstlich und am westl. Rand (U-ZO I)

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

siehe oben und 1.0.5, 0/1.0.8

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

die Baulücken (störend 0/1.0.8) sind wieder mit massstabsgerechten Bauten zu schliessen / überdimensionierte Strassenräume z.B. vor der neuen Kirche sind mit Baumalleen zu versehen

U

KT. BEZ.		GEMEINDE	ORT	
SO	LO	BREITENBACH	- Breitenbach	

ZO	RI	BENENNUNG
I		Nahumgebungen

**AUFNAHMEKATEGORIE**

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

**ERHALTUNGSZIEL**

U Umgebung      U 1.1   
 U 2.1 



**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

kleine Restflächen in Form von Wiesen mit Obstbäumen und eines Sportplatzes  
 teilweise überbaut mit Garagen und Einfamilienhäusern (störend 0.0.5)

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren:

siehe oben

**Spezielle Erhaltungshinweise:**

keine Neubauten

U

KT. BEZ.		GEMEINDE	ORT	
			-	

ZO	RI	BENENNUNG

**AUFNAHMEKATEGORIE**

**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

**ERHALTUNGSZIEL**

U Umgebung      U 1.1   
 U 2.1 



**BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

**ERHALTUNGSZIEL**

Konflikte, Störfaktoren:

**Spezielle Erhaltungshinweise:**

**E**

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO	10	BREITENBACH	- Breitenbach
----	----	-------------	---------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	7	Zweck unbekannt	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: ..... an Hauptstrassenverzweigung in der Dorfmitte  
 gegenüber Gasthof Kreuz / mächtiger Giebelbau, 2-gesch. mit drei Dachgesch. /  
 störender coop-Ladeneinbau im Erdgeschoss Westseite

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0/1	0	8	Verkehrsanlagen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: .....  
 Strassenkreuzung und Parkplätze an Stelle abgebrochener Altbauten

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0	0	9	Schulanlagen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: .....

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0/1	0	10	Neubauten	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: ..... am ehemaligen südlichen und am nördlichen  
 Dorfeingang / 6-7-gesch. Hochbauten

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: .....

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: .....

**E**

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

30 10

BREITENBACH

- Breitenbach

G	B	E
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	1	Hotel z.Kreuz
---	---	---	---------------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: dominanter Eckbau an Hauptstrassenverzweigung

3-gesch. Massivbau mit Krüppelwalmdach

1850 gebaut

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	2	Gemeindeverwaltung
---	---	---	--------------------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse in der Dorfmitte

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	3	Neubauten
---	---	---	-----------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

dank unauffälliger Gestaltung nur wenig störend

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1.	0	4	Umbauten/Renovationen
----	---	---	-----------------------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

dank unauffälliger Gestaltung meist kaum störend

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0/1	0	5	Neubauten
-----	---	---	-----------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: grösstenteils an Stelle von Altbauten und am Ortsrand

störend durch unmasstäbliche Dimensionen, ortsfremde Bauteile und Proportionen sowie Farben und Material /

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1	0	6	Kirche
---	---	---	--------

 Hinweis  
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: durch modernistisch-formalistische Gestaltung

in Sichtbeton mit Klumpturm absolut störender, von allen Seiten sichtbarer

Fremdkörper