

Büsserach

Niderfeld

413

413

416

417

418

436

442.3

28.3

424

421

426

420.58

420

449

439

452


439


436

426

470

500





F

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO 10 BUESSERACH

- Büsserach

FOTO

799/800



3



11



16



4



12



17



5




13



18



8



9



14



10



15



22

F

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO 10 BUESSEERACH

- Büsserach

FOTO

799/800

SO 10 / 5-3-76
Nr. 799
BÜSSERACH



1

2



19

20

21



23



25



24



26

A

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO 10 BÜSSERACH

- Büsserach

1

alter Dorfteil

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN
innerhalb G, B****BEDEUTUNG
für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL**

L Lage

L 1.1

L 1.2

B Bebauung

B 1.2

B 2.2

B 3.2

B 4.2

E Epochen

E 1.1

E 2.1

E 2.2

K Konflikte

K 1.1

K 2.1



räumlich

architektur-
historisch**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Der alte Dorfteil von Büsserach besteht vorwiegend aus Bauernhöfen (sog. quergeteiltes Einhaus, Vielzweckbau), Massivbauten des 18./19. Jh. vermischt mit einigen Wohnhäusern des 19. Jh./ die Bauten stehen ^{in dichten Reihen.} mit unregelmässigen Abständen entlang den beiden hangansteigenden Strassen mit Querverbindungen / die Zwischenbereiche sind meist schmale Werkplätze und Gärten / die wenigen recht gut integrierten Neubauten (Hinweis 1.0.8) stören den Zusammenhang der Altbauten kaum (Ausnahme: störend 1.0.11) / trotz vieler Zweckänderungen oder Stilllegungen von Bauernhöfen ist der ländlich-dörfliche Charakter noch stark spürbar

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 1 umfasst den älteren Teil der Siedlung, dieser zieht sich den östlichen Hang hinauf, den unteren Abschluss bildet die Kirche (E 1.0.1)

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

siehe 1.0.11-13

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

die störenden Neubauten- bzw. Umbauten sind zumindest durch eine günstigere Farbgebung besser in das Ortsbild einzupassen

A

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO 10 BÜSSERACH

- Büsserach

2 neuerer Dorfteil**AUFNAHMEKATEGORIE****QUALITÄTEN
innerhalb G, B****BEDEUTUNG
für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL**

- L Lage L 1.1
L 1.2
B Bebauung B 1.2
B 2.2
B 3.2
B 4.2
E Epochen E 1.1
E 2.1
E 2.2
K Konflikte K 1.1
K 2.1


 räumlich

 architektur-
historisch
**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Entlang der Hauptstrasse in der flachen Talsohle ~~und zwei abzweigenden~~
~~nebenstrassen~~ stehen locker aufgereiht, einheitlich ost-west orientiert
Bauernhöfe des 19. Hh. ~~entlang der Hauptstr.~~ abwechselnd mit Fabrik- und
repräsentativen Wohnbauten

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 2 umfasst den neueren Dorfteil mit den Fabrik- und Gewerbebetrieben
entlang dem Fluss, dieser bildet zugleich den südlichen Abschluss der industri-
ell-gewerblichen Agglomeration in der Talsohle von Breitenbach bis Büsserach

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

U

KT. BEZ.	GEMEINDE	ORT
SO 10	BÜSSERACH	- Büsserach

ZO	RI	BENENNUNG
	I	Nahumgebung Süd

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1
U 2.1

**BEDEUTUNG für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL****BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

Wiesen mit dichtem Obstbaumbestand in der flachen Talsohle und in Hanglage bilden als Vorder- und Hintergrund vorallem des alten Dorfteils einen unerlässlichen Bestandteil des Ortsbilds.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

beziehung- und gestaltlos verstreute Einfamilienhaus-Neubauten am Ortsrand und in der näheren Umgebung beeinträchtigen das äussere Ortsbild s. O.O.7

Spezielle Erhaltungshinweise: Die Störwirkung der Neubauten ist durch zweckmässige Farbgebung und intensive Bepflanzung zu mildern

U

KT. BEZ.	GEMEINDE	ORT
SO 10	BÜSSERACH	- Büsserach

ZO	RI	BENENNUNG
	II	Neubaugebiete Nord

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1
U 2.1

**BEDEUTUNG für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL****BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

Ungeordnete Besiedlung mit Bauten aller Art (Wohnen, Gewerbe, Einkauf) dazwischen als Restflächen Wäsen z.T. noch mit Baumbestand

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

Spezielle Erhaltungshinweise:

E

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

30 10 BÜSSERACH

- Büsserach

		X
--	--	---

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	1	Kirche	19-21	X	A	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: im untersten westlichen Teil des alten Dorfs
 unterhalb Stützmauer,
 Turm von 1464

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	2	Schulhaus		X	A	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse
 19. Jh.

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	3	Fabrik	4	X	A	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am nördlichen Ende des Dorfs
 19. Jh.

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	4	Restaurant	3			<input checked="" type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse
 ehemals Villa, neu renoviert mit flachem Anbau
 19. Jh.

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1/2	0	5	Wohnhäuser des 19. Jh.	10			<input checked="" type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: in der übrigen Bebauung im alten wie im
 neueren Dorfteil vollständig integriert,
 meist würfelförmig, eher hochragend mit Krüppelwalmdach

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	6	Wohn-Gewerbe-Neubau	14/15			<input checked="" type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: beidseits der Hauptstrasse beim Bachübergang
 und Zugang zum alten Dorf,
 nicht optimal eingepasste Neubauten, jedoch dank zurückhaltender architektonischer
 Gestaltung kaum störend

E

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	10	BÜSSERACH	- Büsserach

G	B	E	BENENNUNG
		<input checked="" type="checkbox"/>	

G	B	E	BENENNUNG
0	0	7	Wohnhaus-Neubauten

Foto-Nr.
5-7/19-21

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: allseitig am Ortsrand angelagerte Neubauten
 meist Einfamilienhäuser in der üblichen modernistischen Einheitsarchitektur
 beeinträchtigen das äussere Ortsbild
 vielfach stark störende Terrainveränderungen (Aufschüttungen)

G	B	E	BENENNUNG
1/2	0	8	Wohnhaus-Neubauten

Foto-Nr.
8

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: integriert in der übrigen Bebauung
 dank unauffälliger Architektur, obwohl nicht optimal eingepasst (Fenster)
 kaum störend

G	B	E	BENENNUNG
0	0	9	Wohnhaus-Neubau

Foto-Nr.
19-21

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: beziehungslos isoliert in der nördlichen
 Nahumgebung des alten Dorfs

G	B	E	BENENNUNG
0	0	10	Wohnblock-Neubauten

Foto-Nr.
19-21

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am Ortsrand
 in Gestaltung, Dimensionen und Proportionen völlig unpassend

G	B	E	BENENNUNG
①	0	11	Wohnhaus-Neubau

Foto-Nr.
12

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am südlichen Ortsrand an Stelle eines abgebro-
 chenen Bauernhauses,
 vor allem wegen unpassender Farbe und Material ein Fremdkörper im Ortsbild

G	B	E	BENENNUNG
1	0	12	Baulücke

Foto-Nr.

BEDEUTUNG
<input type="checkbox"/>

ERHALTUNGSZIEL
<input type="checkbox"/>

 Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: durch Abbruch entstand am südlichen Rand
 gegenüber der Kirche ein Loch im Dorfkörper
 störende Aufschüttung (für Parkplatz?)

E

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

30 10

BÜSSERACH

- Büsserach

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	13	Hotel z. Reh	1/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am südlichen Ortsrand, durch extrem breitformatige und gross dimensionierte Fenster sowie zu helle Farbe, wird dieser Bau zum Störfaktor im Ortsbild

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0	0	14	Wohnhäuser	19-21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am nördlichen Rand des alten Dorfs am Hang wenige um 1920/30 entstandene Wohnbauten bilden ein kleines "Aussenquartier" welches das Ortsbild nicht beeinträchtigt

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	15	Hotel	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: in raumdefinierender Stellung an der Hauptstr. stattlicher Massivbau, wohl ehemals Bauernhof mit Wirtschaft, jetzt mit neuem Anbau (Hinweis 2.0.5)

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	16	Eisenwarenfabrik	17/23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse durch Bauhöhe und geschwungenen Fassadenaufriß hervorragender Fabrikbau um 1900 erbaut, renoviert

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	17	Raiffeisenkasse	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse repräsentativer Massivbau aus dem 19. Jh. mit störenden Schaufenster-Einbauten

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
2	0	18	Kapelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: