

PLAN 1:5000


— Erschwil

SO 10 ERSCHWIL

ORT

K1 BEZ GEMEINDE





F

KT BEZ GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO 10 ERSCHWIL

- Erschwil


FOTO

796/799



796

1



6



12



2



7



13



SO 10 / 5-3-76
Nr. 799
ERSCHWIL



8



14



3



9



4



10



5




11

F

KT BEZ GEMEINDE
SO 10 ERSCHWIL

ORT
- Erschwil

FILM NUMMER
FOTO 799



AUFNAHMEKATEGORIE

QUALITÄTEN
 innerhalb G, B

BEDEUTUNG
 für das Ortsbild

ERHALTUNGSZIEL

L Lage	L 1.1	
	L 1.2	
B Bebauung	B 1.2	
	B 2.2	
	B 3.2	
	B 4.2	
E Epochen	E 1.1	
	E 2.1	
	E 2.2	
K Konflikte	K 1.1	
	K 2.1	



QUALITÄTEN innerhalb G, B

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Erschwil, ein Strassenzeilendorf, besteht vorwiegend aus Bauernhöfen (sog. quergeteiltes Einhaus, Vielzweckbau) des 18./19. Jh. von sehr unterschiedlichen Dimensionen, diese stehen ^{traufständig} in kompakten, teilweise geschlossenen Zeilen entlang zwei parallelen ~~Strassen~~ ^{und 3 Querstrassen}, getrennt durch einen Bach (0.0.11) / durch die häufig zurückgestaffelte Anordnung entsteht ein vielfältig gegliederter Strassenraum / ^{in der Ortsmitte zum Platz erweitert} die Zwischenbereiche sind Werkplätze und von Sockelmauern mit Zäunen eingefasste Gärten / dank den zurückhaltend gestalteten Neubauten (1.0.4) wirken die Altbauten als Ganzheit ~~xxxx~~ mit ausgeprägt ländlichem Charakter, einheitlich Massivbauweise mit bescheidenen Stilmerkmalen des 19. Jh.

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 1 umfasst das ganze Dorf, dieses liegt in der Talsohle in einer muldenartigen Ausweitung als Zeilendorf beidseitig des Flusses.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

siehe 1.0.2/3

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

U

KT. BEZ.	GEMEINDE	ORT
SO 10	ERSCHWIL	- Erschwil

ZO	RI	BENENNUNG
	I	Nahumgebung

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1 
 U 2.1 

BEDEUTUNG für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL****BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

Wiesen mit Baumbestand in der Talsohle und in Hanglage bilden als Vorder- bzw. Hintergrund unerlässlichen Bestandteil des Ortsbilds

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

Neubauten (störend 0.0.9)

Gefahr weiterer Ausdehnung des Siedlungsgebiets vorallem im Norden westl. U-ZO II

Spezielle Erhaltungshinweise:

U

KT. BEZ.	GEMEINDE	ORT
SO 10	ERSCHWIL	- Erschwil

ZO	RI	BENENNUNG
II		Neubaugebiete

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1 
 U 2.1 

BEDEUTUNG für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL****BEDEUTUNG für das Ortsbild**

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

Wiesen in der Talsohle und in Hanglage zu einem erheblichen Teil bereits überbaut mit beziehungs- und gestaltlos hingestreuten Einfamilienhäusern / eine Ausnahme bildet die Baugruppe am Hang östlich der Kirche (Hinweis 0.0.12)

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

siehe oben und störend 0.0.10 / durch die Zersiedlung der Umgebung vorallem der Hänge droht das äussere Ortsbild verloren zu gehen

Spezielle Erhaltungshinweise: durch zweckmässige Farbgebung und intensive B epflanzung insbesondere durch Schonung des vorhandenen Baumbestandes bei weiteren ^{Neu-}Bauten kann die Störwirkung der Bauten gemildert werden. Konzentration der Neubauten in Gruppen ähnlich 0.0.12

E

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO 10

ERSCHWIL

- Erschwil

1

Dorf

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

1

Kirche St. Peter

2/16/19

o Hinweis
o störend

und Paul

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: bildet den nördlichen Abschluss des Dorfs
Mitte 19. Jh.

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

2

Coop-Laden

o Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: Flachbau mit breiter Schaufensterfront

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

3

Post-Neubau

12

o Hinweis
 störendLage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse beim nördlichen Dorfeingang
unpassende Bauteile z.B. weisse Trauf- und Ortbretter

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

4

Wohnhaus-Neubauten

4/13

 Hinweis
o störendLage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an verschiedenen Stellen des Dorfs gut integrier-
te Neubauten, überwiegend an Stelle abgebrochener Neubauten / dank Anpassung in
Volumen und Gesamtform sowie bescheidener Gestaltung stören diese B. auten das
Ortsbild kaum / zu beanstanden sind lediglich die ortsfremden Fensterformate

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

5

Wirtschaft z. Kreuz

6

o Hinweis
o störendLage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am Dorfplatz in der Ortsmitte gelegener
sehr stattlicher Bauernhof mit Wirtschaft
erste Hälfte 19. Jh.

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

1

0

6

Wirtschaft z. Rössli

14

o Hinweis
o störendLage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse gegenüber dem Dorfplatz
1854 erbaut

E

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO 10 ERSCHWIL

- Erschwil

Umgebung

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 7 Schulhaus

18

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am östlichen Hang in erhöhter Lage
 voluminöser Massivbau mit Walmdach

1932 erbaut

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 8 Wohnhaus-Neubau

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am östlichen Hang in erhöhter Lage
 störend vorallem durch die absolut unpassende Chalet-Bauweise

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 9 Wohnhaus-Neubau

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am westlichen Hang in völlig isolierter
 erhöhter Lage / als Fremdkörper in der Landschaft stört dieser Bau auch das
 äussere Ortsbild

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 10 Wohnhaus-Neubauten

15-17

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: nördlich und südlich in der Talsohle sowie
 am östlichen Hang sind neue Einfamilienhäuser in der üblichen Allerwelts-Archi-
 tektur entstanden, die vorallem in erhöhter Lage das Ortsbild empfindlich stören

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 11 Lüssel

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:
 Bachlauf, im Dorf mit Ufermauern

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0 0 12 Baugruppe

15-17

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: am östlichen Hang in erhöhter Lage
 gelegenes kleines "Aussenquartier" ohne Störwirkung für das Ortsbild