

Stierenberg

Welschenrohr

Müllacker


Schürenmatt

Dünnern

Schafbach

Steinenbach

att



F

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO

2

Welschenrohr

-

Welschenrohr

FOTO

874



1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18

F

KT BEZ. GEMEINDE ORT
S0 2 Welschenrohr - Welschenrohr

FILM NUMMER
FOTO 874



21



22



23



24



25



19



20



24



25

A

KT BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	2	WELSCHENROHR	- Welschenrohr

G B E BENENNUNG		
1		<input checked="" type="checkbox"/> Dorf

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN**
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

- | | |
|-------------|-------|
| L Lage | L 1.1 |
| | L 1.2 |
| B Bebauung | B 1.2 |
| | B 2.2 |
| | B 3.2 |
| | B 4.2 |
| E Epochen | E 1.1 |
| | E 2.1 |
| | E 2.2 |
| K Konflikte | K 1.1 |
| | K 2.1 |

**QUALITÄTEN Innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Die Bauten des langgezogenen, ehemals lockeren Strassendorfs stehen mehrheitlich nach Süden ausgerichtet an leicht geneigtem Hang / mit wenigen Ausnahmen (E 1.0.5) sind im ganzen Dorfgebiet (G1) gleichmässig durchmischt Bauten aus dem frühen 19. Jh. (B auernhäuser, heute meist umgebaut) aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. (Fabriken und Wohnbauten) sowie aus der Jahrhundertwende bis ca. 1920 anzutreffen/ Den Prozess der kontinuierlichen Verdichtung der Bebauung fortsetzend sind aber auch nach 1950 weitere Neubauten (Wohn-Gewerbe-, Ein- und Mehrfamilienhäuser) errichtet worden./ durch Industrialisierung geprägtes Ortsbild nur noch stellenweise mit bäuerlichem Charakter

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 1 umfasst das ehemalige Bäuerndorf entlang der Durchgangsstrasse knapp über der Talsohle und (mit noch etwas bäuerlichem Gepräge) entlang dem zur Kirche hangansteigenden Weg (1.0.9), dem Kirchrain.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

siehe störend 1.0.3

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

- Die Altbauten im Bereich des Kirchrains gehören zu den wesentlichsten Elementen ^{des Charakters} und sind daher unbedingt erhaltenswert. (1.0.9)

A

KT. BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SC

2

WELSCHENROHR

- Welschenrohr

2

X

Wohn-Gewerbequart.

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN**
innerhalb G, B**BEDEUTUNG**
für das Ortsbild**ERHALTUNGSZIEL**

L Lage

L 1.1

L 1.2

B Bebauung

B 1.2

B 2.2

B 3.2

B 4.2

E Epochen

E 1.1

E 2.1

E 2.2

K Konflikte

K 1.1

K 2.1

R	
BC	
C	C
BC	
C	C
C	C
BC	



räumlich

architektur-
historisch**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

- Locker, gleichmässig und wenig strukturiert angeordnete Wohn-, gewerbliche, industrielle und vereinzelt landwirtschaftliche Bauten.
- Mehrheitlich Altbauten aus der Epoche der Industrialisierung und der Hochblüte der Uhrenfabrikation.

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 2 umfasst im wesentlichen das nördlich des bäuerlichen Strassendorfs (G 1) gelegene Uhrmacherquartier.

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

A

KT BEZ GEMEINDE
 SC 2 WELSCHENROHR - Welschenrohr

G B E BENENNUNG
 0 1 "Aussenquartier"


AUFNAHMEKATEGORIE

QUALITÄTEN innerhalb G, B

BEDEUTUNG für das Ortsbild

ERHALTUNGSZIEL

- L Lage L 1.1
- L 1.2
- B Bebauung B 1.2
- B 2.2
- B 3.2
- B 4.2
- E Epochen E 1.1
- E 2.1
- E 2.2
- K Konflikte K 1.1
- K 2.1



räumlich

architekturhistorisch



QUALITÄTEN innerhalb G, B

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Die Baugruppe entlang der nach Süden von der Hauptstrasse abzweigenden Strasse besteht zur Hauptsache aus zwei Schulhäusern, einem Bauernhof, einer Fabrik und neueren Garagen und Wohnbauten, alle nach 1880 entstanden.

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

Die lockere Baugruppe liegt südlich des Dorfs am leicht ansteigenden Hang

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	2	WELSCHENROHR	- Welschenrohr

ZO	RI	BENENNUNG
	I	südl. Nahumgebung

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1

2	2
---	---

 U 2.1

2	2
---	---

BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

aus der schmalen Talsohle mit Bachlauf leicht ansteigende Wiesen

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

Spezielle Erhaltungshinweise:

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	2	WELSCHENROHR	- Welschenrohr

ZO	RI	BENENNUNG
	II	Neubaugebiet

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1

b	b
---	---

 U 2.1

2	b
---	---

BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

nordwestlich an das alte Dorf anschliessend und mit diesem verwachsen, verfilzt

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

Spezielle Erhaltungshinweise:

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	2	WELSCHENROHR - Welschenrohr	

ZO	RI	BENENNUNG
	III	nordöstl. Nahumgeb.

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1 
 U 2.1 

BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

nach Norden ansteigender Hang, Wiesen mit Gehölzgruppen und -streifen

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:



Spezielle Erhaltungshinweise:

U

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
		-	

ZO	RI	BENENNUNG

AUFNAHMEKATEGORIE

U Umgebung U 1.1 
 U 2.1 

BEDEUTUNG für das Ortsbild



ERHALTUNGSZIEL



BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beschaffenheit; Beziehung zu Ortsbildteilen:

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren:

Spezielle Erhaltungshinweise:

E

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO	2	WELSCHENROHR	- Welschenrohr
----	---	--------------	----------------

1		<input checked="" type="checkbox"/>	Dorf
---	--	-------------------------------------	------

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	1	Pfarrkirche		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: St. Theodul / in erhöhter Hanglage, abseits der Hauptstrasse / 1766 gebaut, 1928 neu ausgebaut, total verändert

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	2	Doppelhaus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der höchsten Stelle der Hauptstrasse bei der A. abzweigung zur Kirche / möglicherweise ältestes Haus im mittleren Dorfteil / vermutlich Doppel-Kleinbauernhaus

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	3	Wohnhaus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse in der Ortsmitte / 5-gesch. Wohnhaus mit Akzentwirkung

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	4	Post		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: an der Hauptstrasse / bescheiden repräsentatives Wohn-Geschäftshaus / 19. Jh.

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	5	Bauernhöfe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: im westlichen Dorfteil an der Hauptstrasse / um 1800 entstandene Bauten, Vielzweck-, quergeteiltes Einhaus, 2-geschossig, breitgelagert, traufständig, Massiv-/Ständerkonstruktion

G B E BENENNUNG				Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
1	0	9	Kirchrain	4/5/6/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis <input type="checkbox"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

E

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

SO

2

WELSCHENROHR

- Welschenrohr

0

1

"A ussenquartier"

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0

1

63

Schulhaus

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

ca. 1920 gebaut

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

0

1

7

Schulhaus

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

nach ca. 1880 gebaut

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G B E BENENNUNG

Foto-Nr.

BEDEUTUNG

ERHALTUNGSZIEL

 Hinweis
 störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: