

GP


KT BEZ GEMEINDE

ORT

SO 10 ZULLWIL

- Zullwil

PLAN 1:5000





Kt. Bez. Gemeinde

Ort

S0 10 Zullwil


— Zullwil


1. Fassung

Masstab 1 : 5000

Nachträge

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





F

KT BEZ GEMEINDE

ORT

FILM NUMMER

SO 10 ZULLWIL

- Zullwil

FOTO

797/798



5



6



7



8



9



4



10

A

KT. BEZ. GEMEINDE		ORT	
SO	LO	ZULLWIL	- Zullwil

G	B	E	BENENNUNG
1		<input checked="" type="checkbox"/>	Dorf

AUFNAHMEKATEGORIE**QUALITÄTEN innerhalb G, B****BEDEUTUNG für das Ortsbild****ERHALTUNGSZIEL**

- | | |
|-------------|-------|
| L Lage | L 1.1 |
| | L 1.2 |
| B Bebauung | B 1.2 |
| | B 2.2 |
| | B 3.2 |
| | B 4.2 |
| E Epochen | E 1.1 |
| | E 2.1 |
| | E 2.2 |
| K Konflikte | K 1.1 |
| | K 2.1 |



räumlich



architekturhistorisch

**QUALITÄTEN innerhalb G, B**

Wesentliche Merkmale der Ganzheit: [Was ist wie wertvoll vorhanden?]

Zullwil ist ein kleines Strassendorf bestehend aus Bauernhäusern vermischt mit wenigen anderen Bauten / die Bauten stehen eng aufgereiht entlang der Strasse angelehnt an ~~ein~~ einen kleinen Hügel / viele Bauten sind durch Renovationen stark verändert, die meisten Bauernhäuser ausser Betrieb, einige eingestreute Neubauten / die Bauten stammen aus dem 18./19. Jh. / Typ: quergeteiltes Einhaus (Vielzweckbau), Massivbau vereinzelt Teile aus Holz

BEDEUTUNG für das Ortsbild

Beziehung der Ganzheit zum Ortsbild: [Welche Merkmale machen diese Bedeutung aus?]

G 1 umfasst den ganzen Ort, dieser ~~liegt~~ liegt in der Talsohle angelehnt an eine kleine Erhebung

ERHALTUNGSZIEL

Konflikte, Störfaktoren: [Wie gefährdet ist die Ganzheit?]

unsachgemässe Renovationen/Umbauten

Spezielle Erhaltungshinweise: [Wie ist die Ganzheit zu erhalten?]

E

KT BEZ. GEMEINDE

ORT

G B E BENENNUNG

30 10 ZULLWIL

- Zullwil

		X	
--	--	---	--

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0	0	1	Neubau	2/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Hinweis <input checked="" type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: voluminöser Neubau in raumdefinierender Stellung schlecht eingepasst bezüglich der Bauteile vorallem Fensterformate

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0	0	2	Industrie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: liegt abseits, mit Pflanzenschirm umgeben

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
0	0	3	Wohnhaus-Neubauten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: gestalt- und beziehungslose Besiedlung des nördlichen Hangs mit Einfamilienhäusern entlang einer in der Falllinie verlaufenden Strasse

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte:

G	B	E	BENENNUNG	Foto-Nr.	BEDEUTUNG	ERHALTUNGSZIEL	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Hinweis <input type="radio"/> störend

Lage/Stellung, Bebauung, Epoche, Konflikte: