

*Schanzmühle, Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon 032 627 71 12
Telefax 032 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch*

Medienmeldung vom 24. März 2010

CODE: 100220/wf

Olten: Sattelschlepper mit Linienbus kollidiert

Am Mittwoch kam es um die Mittagszeit auf der Baslerstrasse in Olten, Höhe «Coop City», zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Sattelschlepper. Der Bus war auf dem Busstreifen Richtung Handelshofkreuzung unterwegs gewesen, als links von ihm, in der parallel dazu und in gleicher Richtung verlaufenden Strasse, ein Lastwagen mit Auflieger nach links abbog.

Der Lastwagenchauffeur bog genau zu dem Zeitpunkt ab, als der Bus auf Höhe seines Fahrzeugs war. Der hintere Teil des einachsigen, mit einer lenkbaren Achse ausgerüsteten Sattelauflegers, scherte beim Abbiegen nach links über die rechte Seite der Fahrbahn aus, was die Kollision mit der linken Seitenwand des ÖV-Busses zur Folge hatte.

Verletzt wurde niemand, der Bus beförderte zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Während am Lastwagen nur sehr geringer Sachschaden entstand, wurden am Bus vier Scheiben beschädigt sowie die Karosserie eingedrückt und zerkratzt.